

JGKA 管理番 号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K13-129	2013/12/28	2014/02/13	石油ふろがま	AF-203B(N)	(株)トヨミ	北海道						○ 当該製品のタイマーをセットした後、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品事業者が事故を認識したのは1月24日。1月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K13-128	2013/12/23	2014/02/13	石油ストーブ(開放式)	NT-946	(株)トヨミ	広島県			1			○ 建物3棟を全焼、4棟を一部焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは1月10日
A1K13-127	2013/12/10	2014/02/13	石油ストーブ(開放式)	SX-E28Y	(株)コロナ	神奈川県						○ 作業場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは1月16日
A1K13-126	2013/12/23	2014/02/13	石油ストーブ(開放式)	SX-E270WY	(株)コロナ	大阪府			1			○ 建物を半焼する火災が発生し、1名が負傷した。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは1月16日
A1K13-125	2013/12/31	2014/1/28	石油ストーブ(開放式)	RX-2912WY	(株)コロナ	富山県	1					○ 理髪店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、同店経営者1名が病院に入院し、後日、死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かを含め、現在、原因を調査中。			
A1K13-124	2013/12/27	2014/1/28	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302SAYS	(株)ノーリツ	長崎県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.4%。1月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K13-123	2013/12/18	2014/01/28	石油給湯機	BS-320	(株)トヨミ	長野県						○ 当該製品付近から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。1月9日に消費者安全法の重大事故等として公表
A1K13-120	2013/12/04	2014/01/16	石油ストーブ(開放式)	R-33	(株)トヨミ	福岡県			2			○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは12月25日
A1K13-118	2013/12/23	2014/01/16	油だき温水ボイラ	CEB-M071C	サンデン(株)	青森県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			A1K13-118と119は同一現場で起きた事故
A1K13-117	2013/12/09	2014/01/16	石油ファンヒーター	FH-S253DX	(株)コロナ	埼玉県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K13-113	2013/12/04	2013/12/26	石油給湯機	OQB-305FF	(株)ノーリツ	北海道						○ 異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.4%
A1K13-112	2013/11/23	2013/12/26	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	福岡県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			12月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済。製造から15年以上経過した製品
A1K13-111	2013/11/30	2013/12/26	石油ファンヒーター	AKF-P321N(日本 エー・アイ・シー(株) 「アラジン」ブランド)	(株)千石(日本 エー・アイ・シー(株) 「アラジン」ブランド) (輸入事業者)	青森県						○ 当該製品のタイマーをセットしておいたところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			平成23年2月4日からリコールを実施。回収率 24.1%
A1K13-110	2013/12/01	2013/12/17	石油給湯機	OQB-302YS	(株)ノーリツ	静岡県						○ 当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至った。			製造から15年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.4%
A1K13-109	2013/11/18	2013/12/17	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405AY	(株)ノーリツ	茨城県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。11月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-108	2013/11/28	2013/12/17	石油給湯機	RPH40VSSN	TOTO(株)(製造: 東陶ユプロ株式会社 (解散))	長崎県						○ 当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K13-107	2013/12/01	2013/12/17	石油給湯機	RPH31VSS	TOTO(株)(製造: 東陶ユプロ(株)(解 散))	千葉県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番 号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K13-105	2013/11/22	2013/12/17	石油ストーブ(開放式)	SX-B26Y	(株)コロナ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を点火したまま、別室でタンクに給油していた状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K13-104	2013/11/16	2013/12/17	石油ふろがま	JPM	(株)長府製作所	新潟県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K13-102	2013/11/19	2013/12/17	石油給湯機	RPH32K	TOTO(株)(製造: 東陶ユプロ(株)(解 散))	愛媛県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率88.5%
A1K13-101	2013/11/04	2013/12/17	石油ふろがま	JPS-T3	(株)長府製作所	群馬県					○	当該製品のタイマーをセットして使用中、周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽に水がない状態で空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率33.5%
A1K13-100	2013/11/11	2013/12/12	石油ファンヒーター(開放式)	FW-324NE	ダイニチ工業(株)	宮城県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			11月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K13-099	2013/11/13	2013/12/12	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(F)	(株)コロナ	新潟県					○	当該製品のリモコンを操作後、プーラーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1K13-097	2013/11/11	2013/12/12	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	(株)トヨミ	鹿児島県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			11月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K13-096	2013/09/27	2013/12/12	石油ストーブ(開放式)	RS-D30B	(株)トヨミ	北海道	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、11月8日
A1K13-095	2013/11/05	2013/12/12	石油こんろ	HH-S219E	(株)トヨミ	北海道			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。			
A1K13-093	2013/10/15	2013/11/26	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UFH-112TBFM	サンボット(株)	北海道			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽症を負った。現在、原因を調査中。			10月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-092	2013/10/05	2013/11/26	石油ふろがま	JPS-T	(株)長府製作所	北海道					○	当該製品のタイマーをセットした後、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			平成19年7月27日からリコールを実施。改修率33.4%
A1K13-090	2013/09/08	2013/11/26	石油給湯機	IBF-422DS	(株)長府製作所	鹿児島県					○	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品事業者が事故を認識したのは、10月1日。
A1K13-089	2013/09/27	2013/11/19	石油ストーブ(密閉式)	FF-740S	(株)コロナ	北海道					○	事業所で当該製品の運転確認中、当該製品のホース部が溶ける火災が発生した。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番 号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K13-086	2013/08/13	2013/09/10	石油ふろがま	JPM	(株)長府製作所	茨城県					○	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。8月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-085	2013/08/11	2013/09/10	石油ふろがま	CK-9	(株)長府製作所	佐賀県					○	当該製品を使用中、電気が消え異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率33.4%。
A1K13-084	2013/08/08	2013/08/26	石油ファンヒーター	FH-S253DX	(株)コロナ	栃木県					○	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生しており、建物を全焼した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K13-082	2013/07/18	2013/08/26	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	福岡県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。8月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-081	2013/07/17	2013/08/08	石油給湯機	RPH40KSS	TOTO(株)(製造:東陶ユプロ(株)(解散))	広島県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火して当該製品が焼損したものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率88.4%。7月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-080	2013/07/05	2013/07/29	石油給湯機	RPH40KE	TOTO(株)(製造:東陶ユプロ(株)(解散))	兵庫県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火して当該製品が焼損したものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率88.4%。
A1K13-079	2013/06/27	2013/07/29	石油給湯機付ふろがま	KIBF-423DSA	(株)長府製作所	栃木県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。
A1K13-078	2013/06/19	2013/07/12	石油ふろがま	JPK-N	(株)長府製作所	埼玉県					○	当該製品のスイッチを入れた後、しばらくして異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。
A1K13-077	2013/06/06	2013/06/27	石油ファンヒーター	FH-252DXD	(株)コロナ	京都府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			6月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-073	2013/05/24	2013/06/17	石油ストーブ(開放式)	SX-A220	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番 号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K13-071	2013/05/18	2013/05/30	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302SA	(株)ノーリツ	長野県					○	当該製品を使用中、異音に気がつき確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項参照)改修率98.3%。
A1K13-070	2013/05/12	2013/05/30	石油給湯機付ふろがま	JIB-7SAG	(株)長府製作所	神奈川県					○	当該製品の使用に際し、プレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。5月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-069	2013/05/18	2013/05/30	石油給湯機付ふろがま	RPE40KA	TOTO(株)(製造:東陶ユプロ(株)(解散))	福井県					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。
A1K13-067	2013/05/08	2013/05/30	石油給湯機付ふろがま	UKB-320TX3(M)	(株)コロナ	新潟県					○	当該製品を使用後、プレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。
A1K13-063	2013/04/29	2013/05/30	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	茨城県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。
A1K13-062	2013/04/21	2013/05/20	石油ストーブ(密閉式)	FF-1006SBT	(株)コロナ	新潟県					○	当該製品を点火後、しばらくして停止していたため、再度点火してその場を離れたところ、異臭に気がつき確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。
A1K13-060	2013/04/13	2013/05/20	石油給湯機	OQB-302YS	(株)ノーリツ	兵庫県					○	当該製品を使用中、プレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率98.3%。
A1K13-058	2013/04/02	2013/04/26	石油給湯機付ふろがま	UKB-3100TX3(F)	(株)コロナ	宮城県					○	プレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			4月11日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-057	2013/03/27	2013/04/26	石油ファンヒーター	FH-252DXD	(株)コロナ	東京都					○	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K13-055	2013/03/21	2013/04/26	石油ストーブ(開放式)	R-33	(株)トヨミ	新潟県			1		○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼、1名が負傷した。現在、原因を調査中。			
A1K13-054	2013/03/25	2013/04/11	石油ストーブ(開放式)	SX-B35Y	(株)コロナ	新潟県					○	当該製品を使用中、当該製品を消火せずに給油し、当該製品に給油タンクを戻す際、灯油が漏れて出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。			平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率1.6%。4月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番 号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K13-052	2013/03/16	2013/04/11	石油ストーブ(開放式)	RCA-88	(株)トヨミ	福岡県			2		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。			
A1K13-051	2013/03/21	2013/04/11	石油ストーブ(密閉式)	FF-740S	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K13-044	2013/03/04	2013/03/21	石油給湯機	YX-332RMDG	長州産業(株)	福岡県					○	当該製品を使用中、お湯が出ないため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。
A1K13-043	2013/02/24	2013/03/21	石油給湯機	DS-4000(S)	(株)トヨミ	熊本県					○	当該製品を使用中、異臭がして停止したことから、再度点火したところ、異音が出たため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。
A1K13-040	2013/02/14	2013/03/14	石油ストーブ(開放式)	SX-E2911WY	(株)コロナ	岩手県	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-036	2013/02/08	2013/03/14	石油ファンヒーター	FW-325S	ダイニチ工業(株)	奈良県		1	1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K13-035	2013/02/11	2013/03/14	石油ふろがま	CK-5	(株)長府製作所	京都府					○	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。
A1K13-033	2013/02/14	2013/03/14	石油ストーブ(開放式)	RX-2210Y	(株)コロナ	岩手県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。			2月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-032	2013/02/08	2013/03/14	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	群馬県					○	浴槽を掃除中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクタ(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、清掃中浴槽に水がない状態で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率32.9%。
A1K13-031	2013/02/15	2013/03/01	石油ファンヒーター	AKF-P321N(日本 アイ・シー(株) 「アラジン」ブランド)	(株)千石(日本エー・ アイ・シー(株)「アラ ジン」ブランド)(輸入 事業者)	北海道			2		○	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、点火時に灯油を気化させるヒーターが、何らかの原因で連続通電状態となり、バーナー部のソレノイド(灯油気化ガスをバーナーに送るノズル開閉弁)を過熱し、焼損に至ったものと考えられる。			平成23年2月4日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率23.1%。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番 号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K13-029	2013/02/10	2013/03/01	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405AYS	(株)ノーリツ	石川県					○	当該製品を使用中、屋外の異常に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率98.4%。
A1K13-028	2013/02/08	2013/03/01	石油給湯機	OQB-305Y	(株)ノーリツ	静岡県					○	異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率98.4%。2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-027	2013/02/02	2013/03/01	石油ふろがま	JPK-N	(株)長府製作所	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽の排水栓が閉まっておらず浴槽に水がない状態で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率32.9%。
A1K13-026	2013/02/08	2013/03/01	石油給湯機付ふろがま	CKX-402F	長府工業(株)	滋賀県					○	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			
A1K13-024	2013/02/03	2013/02/22	石油ストーブ(開放式)	LC-E30	(株)トヨミ	北海道	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に可燃物が接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。			
A1K13-022	2013/01/03	2013/02/22	石油ファンヒーター	FW-322S	ダイニチ工業(株)	山形県			4		○	建物を全焼する火災が発生し、4名が負傷した。現場に当該製品があった。ガソリンを誤給油した可能性を含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、1月28日。
A1K13-021	2013/01/27	2013/02/22	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	山口県					○	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、当該製品を運転したまま浴槽の水を抜いたことで空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率32.9%。
A1K13-017	2013/01/16	2013/02/08	石油ストーブ(開放式)	NCH-S26AD	(株)ニッセイ	秋田県					○	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番 号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K13-016	2013/01/21	2013/02/08	石油ふろがま	CK-7S	(株)長府製作所	福島県					○	当該製品で追い焚き後に停電し、その後屋外の発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。
A1K13-011	2013/01/12	2013/02/08	石油ストーブ(開放式)	SX-2240	(株)コロナ	高知県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率1.6%。
A1K13-009	2013/01/13	2013/01/31	石油給湯機付ふろがま	KIBF-422DS	(株)長府製作所	香川県					○	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。
A1K13-007	2013/01/15	2013/01/31	石油給湯機	RPH32KSS	TOTO(株)[製造:東陶ユプロ(株)(解散)]	千葉県					○	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率88.3%。1月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-005	2013/01/09	2013/01/31	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	福島県					○	当該製品を使用中、外の異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。
A1K13-004	2013/01/02	2013/01/31	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(F)	(株)コロナ	北海道					○	当該製品の追い焚きスイッチを押したところ、異臭と異音が生じ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K13-002	2013/01/01	2013/01/24	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(FF)	(株)コロナ	北海道			1		○	当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損し、1名が負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。

- ・091…会員外データのため削除。
- ・003, 008, 010, 013, 018, 019, 020, 023, 030, 037, 039, 041, 047, 048, 053, 059…第三者委員会の判定(13/05/02, 13/12/09, 14/03/07)に基づきB1等へ移動(14/06/03)。
- ・001, 006, 015, 012, 014, 025, 038, 042, 046, 045, 049, 050, 056, 061, 068, 066, 076, 065, 075…第三者委員会の判定(14/06/09)に基づきB1等へ移動(14/06/16)。
- ・064, 094, 103, 114, 116, 115, 122, 121…第三者委員会の判定公表(15/03/13)に基づきB1等へ移動(15/10/06)。
- ・106, 088, 087, 083, 074, 072, 034…第三者委員会の判定公表(14/10/17)に基づきB1等へ移動(15/10/07)。
- ・098, 119…第三者委員会の判定公表(15/06/19)に基づきB1等へ移動(15/10/08)。