

| JGKA 管理番号 | 事故発生日 | 公表日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生場所 | 被害概要 | | | | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 | |
|--------------|------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------|------|-----|-----|------|-------|--|-------|----|---|
| | | | | | | | 死亡 | 重傷病 | 軽傷病 | CO中毒 | | | | | 火災 |
| A1K15- 083 | 2015/11/17 | 2016/02/17 | 石油ストーブ(開放式) | RX-2212Y | (株)コロナ | 山口県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年2月3日。平成28年2月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15- 082 | 2015/12/29 | 2016/02/04 | 石油ストーブ(開放式) | SX-D27WYA | (株)コロナ | 大阪府 | 1 | | | | ○ | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。現在、原因を調査中。 | | | 平成20年9月17日からリコールを実施。改修率:1.7% |
| A1K15- 080 | 2015/12/28 | 2016/02/04 | 石油ファンヒーター(開放式) | FH-S253DX | (株)コロナ | 新潟県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品。平成28年1月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15- 079 | 2015/12/15 | 2016/01/14 | 石油給湯機 | UIB-310TX3(M) | (株)コロナ | 茨城県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| A1K15- 078 | 2015/12/06 | 2016/01/14 | 石油ファンヒーター(開放式) | FW-3060E | ダイニチ工業(株) | 北海道 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 平成27年12月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15- 076 | 2015/12/20 | 2016/01/14 | 石油ストーブ(開放式) | SX-1850 | (株)コロナ | 滋賀県 | | | | | ○ | 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| A1K15- 075 | 2015/12/03 | 2016/01/14 | 石油ストーブ(開放式) | GKP-S241N((株)グリーンウッドブランド) | (株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者) | 広島県 | | | 1 | | ○ | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。 | | | 事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年12月16日。平成22年9月1日からリコールを実施。改修率:29.8% |
| A1K15- 074 | 2015/12/04 | 2016/01/14 | 石油給湯機付ふろがま | HUR-322FRF | サンボット(株) | 秋田県 | | | | | ○ | 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品。平成27年12月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15- 073 | 2015/12/05 | 2016/01/14 | 石油給湯機 | UIB-3300TXA(F) | (株)コロナ | 青森県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から15年以上経過した製品 |
| A1K15- 072 | 2015/12/08 | 2016/01/14 | 石油ふろがま | JPM | (株)長府製作所 | 山梨県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| A1K15- 071 | 2015/11/28 | 2016/01/14 | 石油ストーブ(開放式) | RS-S23B | (株)トヨトミ | 宮城県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 平成27年12月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15- 070 | 2015/12/03 | 2015/12/28 | 石油給湯機 | IB-31R | (株)長府製作所 | 長野県 | | | | | ○ | 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| A1K15- 069 | 2015/12/04 | 2015/12/28 | 油だき温水ボイラ(薪兼用) | EB-1200 | (株)ノーリツ | 静岡県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | |
| A1K15- 068 | 2015/11/29 | 2015/12/28 | 石油ストーブ(開放式) | SX-B27WY | (株)コロナ | 秋田県 | | | 1 | | ○ | 建物2棟を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| A1K15- 067 | 2015/12/08 | 2015/12/28 | 石油ファンヒーター(開放式) | FH-550DX | (株)コロナ | 茨城県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

| JGKA 管理番号 | 事故発生日 | 公表日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生場所 | 被害概要 | | | | | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 |
|--------------|------------|------------|----------------|-------------|---------------------------------|--------|------|-----|-----|------|----|--|-------|-------|--|
| | | | | | | | 死亡 | 重傷病 | 軽傷病 | CO中毒 | 火災 | | | | |
| A1K15-064 | 2015/11/30 | 2015/12/28 | 石油ストーブ(開放式) | RCA-206 | (株)トヨミ | 神奈川県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| A1K15-063 | 2015/11/19 | 2015/12/28 | 石油給湯機付ふろがま | RQE31Y | TOTO(株)(製造: 東陶ユプロ(株) (散)) | 千葉県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から10年以上経過した製品。平成27年12月3日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15-061 | 2015/11/16 | 2015/12/07 | 石油ストーブ(開放式) | SX-E270WY | (株)コロナ | 岐阜県 | | | | | ○ | 当該製品を消火後、給油タンクを引き抜いたところ、建物を全焼する火災が発生した。灯油がこぼれた状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| A1K15-058 | 2015/10/27 | 2015/11/20 | 石油ファンヒーター(開放式) | FH-EX321BY | (株)コロナ | 新潟県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| A1K15-057 | 2015/10/22 | 2015/11/11 | 油だき温水ボイラ | HUG-331WFRF | サンボット(株) | 北海道 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から15年以上経過した製品 |
| A1K15-056 | 2015/09/16 | 2015/10/22 | 石油ふろがま | CK-11S | (株)長府製作所 | 神奈川県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。 | | | 製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率:34.3% |
| A1K15-055 | 2015/09/29 | 2015/10/22 | 石油給湯機付ふろがま | OTQ-315YS | (株)ノーリツ | 千葉県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から10年以上経過した製品 |
| A1K15-053 | 2015/09/06 | 2015/10/22 | 石油給湯機 | IB-35SR | (株)長府製作所 | 熊本県 | | | | | ○ | ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| A1K15-050 | 2015/02/04 | 2015/08/18 | 石油ストーブ(開放式) | SX-D27WYA | (株)コロナ | 愛知県 | | | | | ○ | 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、給油作業時に、給油タンクの給油口が「半ロック状態」で維持されていたことで、当該製品に戻す際に蓋が開き、灯油がこぼれて火災が発生したものと考えられる。 | | | 平成20年9月17日からリコールを実施。改修率:1.7% 事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年7月16日。平成27年7月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15-049 | 2015/06/18 | 2015/07/24 | 石油ふろがま | CK-11S | (株)長府製作所 | 岩手県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。 | | | 製造から20年以上経過した製品平成27年7月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率:34.2% |
| A1K15-047 | 2015/05/31 | 2015/07/07 | 石油給湯機 | FB-3017 | (株)INAX(現(株)LIXIL) | 宮城県 | | | | | ○ | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品。平成27年6月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますが後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

| JGKA 管理番号 | 事故発生日 | 公表日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生場所 | 被害概要 | | | | | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 |
|--------------|------------|------------|--------------------|--|--|--------|------|----|----|------|----|--|-------|-------|---|
| | | | | | | | 死亡 | 重傷 | 軽傷 | CO中毒 | 火災 | | | | |
| A1K15-046 | 2015/06/08 | 2015/07/07 | 石油給湯機付ふろがま | OTQ-415AY | (株)ノーリツ | 福島県 | | | | | ○ | 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から10年以上経過した製品。消費者庁発表は2014年となっていたが、正しくは2015年である。 |
| A1K15-044 | 2015/06/08 | 2015/07/07 | 石油給湯機 | LNW-400((株)ライフネットワーク(現キューターホールディングス(株))ブランド) | 長府工産(株)((株)ライフネットワーク(現キューターホールディングス(株))ブランド) | 佐賀県 | | | | | ○ | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から15年以上経過した製品 |
| A1K15-043 | 2015/05/03 | 2015/06/01 | 石油ふろがま | JPS | (株)長府製作所 | 長野県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| A1K15-041 | 2015/04/30 | 2015/06/01 | 石油給湯機 | RPH31VSSN | TOTO(株)[製造:東陶ユプロ(株)(解散)] | 長野県 | | | | | ○ | 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| A1K15-040 | 2015/04/19 | 2015/05/13 | 石油給湯機付ふろがま | KIB-422DAE | (株)長府製作所 | 秋田県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から15年以上経過した製品。平成17年3月24日からリコールを実施。改修率:96.7% |
| A1K15-037 | 2015/04/07 | 2015/04/24 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付) | UFH-645UKF | サンポット(株) | 北海道 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 4月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15-036 | 2015/03/24 | 2015/04/24 | 石油ふろがま | CK-11 | (株)長府製作所 | 長野県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。 | | | 製造から20年以上経過した製品。4月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済平成19年7月27日からリコールを実施改修率:34.2% |
| A1K15-035 | 2015/03/27 | 2015/04/24 | 石油ファンヒーター(開放式) | GH-B170F | (株)コロナ | 北海道 | | | | | ○ | 倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 4月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15-034 | 2015/03/29 | 2015/04/24 | 石油ファンヒーター(開放式) | FH-E322BY | (株)コロナ | 長野県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 4月9日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15-033 | 2015/03/31 | 2015/04/24 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付) | UFH-646UKF | サンポット(株) | 秋田県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | |
| A1K15-032 | 2015/03/26 | 2015/04/24 | 石油給湯機 | OB-300Y | (株)ノーリツ | 長野県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| A1K15-031 | 2015/03/24 | 2015/04/24 | 石油ファンヒーター(開放式) | FH-322DXD | (株)コロナ | 京都府 | | | | | ○ | 当該製品を点火後、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| A1K15-029 | 2015/02/02 | 2015/04/09 | 石油ふろがま | JPS-T3 | (株)長府製作所 | 北海道 | | 1 | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。現在、原因を調査中。 | | | 製造から10年以上経過した製品事業者が事故を認識したのは3月17日平成19年7月27日からリコールを実施。改修率:34.2% |
| A1K15-028 | 2015/03/13 | 2015/04/09 | 石油ストーブ(開放式) | KM-D27WY | (株)コロナ | 岐阜県 | | | | | ○ | 当該製品を使用後、給油タンクを引き抜いたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 3月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

| JGKA 管理番号 | 事故発生日 | 公表日 | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生 場所 | 被害概要 | | | | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 | |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------|------|-----|-----|------|-------|---|-------|----|---|
| | | | | | | | 死亡 | 重傷病 | 軽傷病 | CO中毒 | | | | | 火災 |
| A1K15-020 | 2015/02/18 | 2015/03/26 | 石油ストーブ(開放式) | GKP-S241N((株)グリーンウッドブランド) | (株)千石((株)グリーンウッドブランド) | 愛知県 | | | 1 | | ○ | 当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の給油タンクの蓋(口金キャップ)が閉まったと誤認し、給油タンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。 | | | 平成22年9月1日からリコールを実施 改修率:29.7% 3月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15-018 | 2015/02/21 | 2015/03/16 | 石油ストーブ(密閉式) | FF-65FR | (株)コロナ | 北海道 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| A1K15-016 | 2015/02/28 | 2015/03/16 | 石油給湯機 | OQB-302YS | (株)ノーリツ | 長野県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し器具内に油漏れが発生したことにより、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。 | | | 製造から15年以上経過した製品。平成14年10月からリコールと実施。 |
| A1K15-015 | 2015/02/12 | 2015/03/16 | 石油給湯機 | OW-3PC | 松下住設機器(株)(現 パナソニック(株)) | 岐阜県 | | | | | ○ | 当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品。2月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A1K15-013 | 2015/02/03 | 2015/02/27 | 石油ストーブ(開放式) | SX-3040 | (株)コロナ | 大阪府 | | | | | ○ | 店舗で当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、灯油が漏れ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 平成20年9月17日からリコールを実施 改修率:1.7% |
| A1K15-011 | 2015/02/04 | 2015/02/27 | 石油給湯機 | UIB-3300TXA(F) | (株)コロナ | 石川県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | |
| A1K15-008 | 2015/01/27 | 2015/02/16 | 石油ストーブ(開放式) | SX-C210Y | (株)コロナ | 茨城県 | | | | | ○ | 当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、灯油が漏れ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 平成20年9月17日からリコールを実施 改修率:1.7% |
| A1K15-007 | 2015/01/18 | 2015/02/16 | 石油給湯機 | UIB-3020CX7(A) | (株)コロナ | 大分県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から15年以上経過した製品 |
| A1K15-004 | 2015/01/17 | 2015/02/16 | 石油ストーブ(開放式) | RX-296W | (株)コロナ | 福岡県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生しており、建物を全焼した。現在、原因を調査中。 | | | |
| A1K15-002 | 2015/01/02 | 2015/01/22 | 石油ストーブ(開放式) | RCA-104 | (株)トヨミ | 京都府 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| A1K15-001 | 2015/01/05 | 2015/01/22 | 石油給湯機付ふろがま | UKB-3300TXA | (株)コロナ | 茨城県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から10年以上経過した製品 |

・003, 005, 006, 010, 012, 014, 019, 022, 023, 025, 026, 027, 030, 038, 039, 045...第三者委員会の判定公表(16/02/24)に基づきB1等へ移動(16/06/24)。

・017, 021, 024, 042, 048, 051, 054, 059, 062...第三者委員会の判定公表(16/07/08)に基づきB1等へ移動(16/08/17)。

・052, 060, 066, 077, 081...第三者委員会の判定公表(17/03/31)に基づきB1等へ移動(17/12/20)。

・065...第三者委員会の判定公表(17/07/31)に基づきB1等へ移動(17/12/21)。