

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	その他					
A1K17- 071	2017/12/28	2018/3/8	石油ストーブ(開放式)	SX-B27WY	(株)コロナ	愛媛県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、建物4棟を全焼、4棟を部分焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成30年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月13日。平成20年9月17日からリコールを実施。改修率:2.2%
A1K17- 070	2017/12/13	2018/2/1	石油ストーブ(開放式)	RS-S24C	(株)トヨミ	北海道			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年1月10日
A1K17- 069	2017/12/25	2018/2/1	石油ストーブ(開放式)	RCA-86A	(株)トヨミ	広島県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成30年1月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年1月10日
A1K17- 068	2017/12/20	2018/2/1	石油給湯機	OQB-3000Y	(株)ノーリツ	山口県					○	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年1月9日
A1K17- 066	2017/12/26	2018/2/1	石油ストーブ(開放式)	GKP-P245N(株)グリーンウッドブランド	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	茨城県			1		○	当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、灯油が漏れ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			平成30年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17- 065	2017/12/28	2018/02/01	石油ストーブ(半密閉式)	KSH-709KCN	サンボット(株)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成30年1月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17- 064	2017/12/20	2018/02/01	石油ファンヒーター(開放式)	FW-5617L	ダイニチ工業(株)	秋田県					○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K17- 063	2017/12/15	2018/1/15	石油ストーブ(半密閉式)	KSH-91R	サンボット(株)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K17- 062	2017/12/15	2018/1/15	石油ストーブ(開放式)	KCP-2914WY(株)コメリブランド	(株)コロナ(株)コメリブランド	宮城県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K17- 061	2017/12/15	2018/1/15	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	長野県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を、修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率:34.6%
A1K17- 060	2017/12/15	2018/1/15	石油ファンヒーター(開放式)	FW-5270E	ダイニチ工業(株)	茨城県					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K17- 059	2017/12/27	2018/1/15	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	栃木県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を、修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率:34.6%
A1K17- 058	2017/12/9	2018/1/15	石油ストーブ(開放式)	GKP-P243N(株)グリーンウッドブランド	(株)千石(株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K17- 057	2017/12/2	2017/12/28	石油ストーブ(密閉式)	FF-GX3810S	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年12月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれておりますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	その他				
A1K17-056	2017/12/5	2017/12/28	石油給湯機付ふろがま	UKB-3040CX(FF)	(株)コロナ	青森県					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K17-055	2017/12/7	2017/12/28	石油ストーブ(密閉式)	FFR-38BF	サンボット(株)	北海道					○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-054	2017/12/1	2017/12/28	石油ストーブ(開放式)	SX-2200	(株)コロナ	岡山県		1			○ 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、建物を全焼、2棟を類焼し、1名が軽傷を負う火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成29年12月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成20年9月17日からリコールを実施。改修率:2.1%
A1K17-053	2017/11/21	2017/12/28	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	東京都					○ 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、建物5棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-052	2017/11/28	2017/12/28	石油ストーブ(開放式)	RL-25F	(株)トヨミ	大阪府					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-051	2017/11/24	2017/12/28	石油ストーブ(半密閉式)	HR-FX65	(株)トヨミ	北海道	1				○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-050	2017/11/18	2017/12/28	石油ファンヒーター(開放式)	FW-435NE	ダイニチ工業(株)	兵庫県	1				○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-049	2017/11/21	2017/12/13	石油ストーブ(開放式)	RX-280X	(株)コロナ	新潟県					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成29年11月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-048	2017/11/21	2017/12/13	石油給湯機付ふろがま	JIB-2T	(株)長府製作所	岩手県					○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクタ(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を、修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から30年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率:34.6%
A1K17-047	2017/11/17	2017/12/13	油だき温水ポイラ	KB-64HSB	(株)富士通ゼネラル	宮城県					○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成29年11月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-046	2017/11/18	2017/12/13	石油給湯機	UIB-310TX3(F)	(株)コロナ	長野県					○ 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K17-045	2017/11/13	2017/12/13	石油ストーブ(開放式)	GKP-P243N(株)グリーンウッドブランド)	(株)千石(株)グリーンウッドブランド(輸入事業者)	埼玉県	1	2			○ 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、建物4棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、2名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成29年11月24日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-044	2017/11/9	2017/11/28	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(M)	(株)コロナ	群馬県					○ 美容室で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K17-043	2017/10/25	2017/11/28	石油ストーブ(開放式)	SX-E2916WY	(株)コロナ	奈良県					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-042	2017/10/29	2017/11/28	石油給湯機	CBS-3400S	長府工産(株)	熊本県					○ ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K17-041	2017/10/3	2017/11/13	石油ふろがま	JPK-N3	(株)長府製作所	福岡県					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成29年10月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病又は後遺障害

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	火災				
A1K17-040	2017/9/27	2017/10/24	石油給湯機	IB-33S	(株)長府製作所	沖縄県					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K17-039	2017/9/28	2017/10/24	石油ストーブ(半密閉式)	SV-85MR8	(株)コロナ	北海道					○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成29年10月5日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-038	2017/7/21	2017/8/29	石油こんろ	不明	(株)コロナ	宮城県					○ 当該製品を使用中、建物5棟を全焼し、2棟を部分焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-037	2017/5/22	2017/7/3	石油ストーブ(開放式)	RCA-88	(株)トヨミ	佐賀県	2				○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K17-036	2017/5/3	2017/6/9	石油ストーブ(密閉式)	FF-VG3514Y	(株)コロナ	秋田県					○ 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成29年5月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-035	2017/3/31	2017/6/9	石油ストーブ(開放式)	NX-22Y	(株)コロナ	福岡県					○ 当該製品及び建物2棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年5月19日。平成20年9月17日からリコールを実施。改修率:2.1%
A1K17-034	2017/4/21	2017/6/9	石油ストーブ(開放式)	RX-D27WB(推定)	(株)コロナ	山形県					○ 当該製品を使用中、建物3棟を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K17-033	2017/4/7	2017/5/18	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1000	(株)コロナ	北海道					○ 当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成29年4月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-032	2017/3/31	2017/5/18	石油ストーブ(開放式)	SX-E24Y	(株)コロナ	埼玉県	1	1			○ 当該製品及び建物4棟を全焼し、2棟を部分焼する火災が発生し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年4月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-031	2017/2/21	2017/5/8	石油ストーブ(開放式)	RCA-36D	(株)トヨミ	愛知県					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年4月18日。平成29年4月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-030	2017/3/31	2017/5/8	石油ファンヒーター(開放式)	OH-201	松下住設機器(株)(現パナソニック(株))	長野県					○ 宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成29年4月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-029	2017/3/30	2017/5/8	石油ストーブ(半密閉式)	HR-650E	(株)トヨミ	北海道		1			○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1K17-028	2017/3/8	2017/5/8	石油ファンヒーター(開放式)	LC-32BF	(株)トヨミ	大阪府		1			○ 店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K17-027	2017/1/23	2017/5/8	石油ストーブ(開放式)	SX-E290Y	(株)コロナ	山口県					○ 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年3月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年3月30日
A1K17-026	2017/3/21	2017/5/8	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石(株)グリーンウッドブランド(輸入事業者)	大阪府					○ 当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の給油タンクの蓋(口金キャップ)が閉まったと誤認し、給油タンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられ			平成22年3月30日からリコールを実施。回収率:29.9%
A1K17-025	2017/3/3	2017/4/7	石油ファンヒーター(開放式)	FH-S253DX	(株)コロナ	長野県					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成29年3月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-024	2017/3/4	2017/4/7	石油ストーブ(開放式)	SX-C260Y	(株)コロナ	奈良県					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成29年3月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-023	2017/2/28	2017/4/7	石油給湯機	CBX-400F	長府工産(株)	宮崎県					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病又は後遺障害

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	火災				
A1K17-022	2017/2/24	2017/4/7	石油こんろ	KT-1610	(株)コロナ	東京都			1		○建物全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査			
A1K17-021	2017/3/1	2017/3/17	石油給湯機	RPH32K	TOTO(株)(製造:東陶ユプロ(株)(解散))	石川県					○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮したことにより器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油引火して火災に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率:88.8%
A1K17-020	2017/2/5	2017/3/17	石油ストーブ(開放式)	RS-S29B	(株)トヨミ	千葉県					○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年3月2日
A1K17-019	2017/2/21	2017/3/17	石油給湯機付ふろがま	UKB-A4000HTX(M)	(株)コロナ	滋賀県					○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1K17-017	2017/2/17	2017/3/17	石油給湯機	IB-3SMダイヤル付	(株)長府製作所	長野県					○当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
A1K17-015	2017/2/9	2017/3/17	石油給湯機付ふろがま	UKB-A3310TX(M)	(株)コロナ	茨城県					○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成29年2月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-013	2017/2/6	2017/3/1	石油ストーブ(半密閉式)	SV-V4515M	(株)コロナ	北海道					○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-012	2017/2/10	2017/3/1	石油ファンヒーター(開放式)	FH-iX346BY	(株)コロナ	東京都					○当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-011	2017/1/27	2017/3/1	石油ストーブ(開放式)	RX-2912WY	(株)コロナ	宮城県					○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成29年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K17-010	2017/1/20	2017/3/1	石油ストーブ(開放式)	GKP-P243N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	長野県			2		○当該製品を使用中、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年2月10日
A1K17-009	2017/1/31	2017/3/1	石油給湯機	IB-36R	(株)長府製作所	熊本県					○当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K17-008	2017/1/23	2017/3/1	石油ストーブ(開放式)	KX-E297WY	(株)コロナ	兵庫県					○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-007	2017/1/13	2017/3/1	石油ファンヒーター(開放式)	FW-465L	ダイニチ工業(株)	静岡県	1	3	1		○当該製品を使用中、建物全焼する火災が発生し、1名が死亡、3名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-006	2017/1/25	2017/3/1	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	秋田県					○当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の給油タンクの蓋(口金キャップ)が閉まったと誤認し、給油タンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			平成29年2月2日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成22年3月30日からリコールを実施。回収率:29.8%
A1K17-005	2017/1/21	2017/2/9	石油給湯機	IB-36R	(株)長府製作所	和歌山県					○当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K17-004	2017/1/13	2017/2/9	石油ストーブ(半密閉式)	HR-681D	(株)トヨミ	北海道					○当該製品を使用中、建物全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K17-003	2017/1/11	2017/2/9	石油給湯機	IB-3SM	(株)長府製作所	静岡県					○当該製品を使用中、建物全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
A1K17-002	2017/1/3	2017/1/26	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405SAY	(株)ノーリツ	福岡県					○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒				

001,002,003,004,005…第三者委員会の判定公表(18/02/21)に基づきB1等へ移動(18/05/23)。