

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生	死亡	重傷	軽傷	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2021/01/01	2021/2/18	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	新潟県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、建物を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20年9月17日からリコールを実施
2021/01/03	2021/5/24	石油ストーブ(開放式)	SX-E3518WY	(株)コロナ	兵庫県			1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/01/04	2021/2/18	石油ストーブ(開放式)	GKP-P248N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	神奈川県			1		○	当該製品を使用中、建物を全焼し、2棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/01/08	2021/2/18	石油ストーブ(密閉式)	FF-65ER	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/01/08	2021/2/18	石油給湯機	UIB-3300TXA(A)	(株)コロナ	静岡県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/01/09	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	IKS-24D(岩谷産業(株)ブランド)	(株)ニッセイ(岩谷産業(株)ブランド)	埼玉県	1	1	1		○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2021/01/10	2021/2/18	石油ストーブ(開放式)	SL-111	(株)コロナ	岩手県	1				○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/01/11	2021/1/18	石油給湯機付ふろがま	UKB-A4000HTX(F)	(株)コロナ	愛知県					○	異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。			製造から20年以上経過した製品
2021/01/12	2021/2/18	石油給湯機	IBF-33DS	(株)長府製作所	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/01/12	2021/4/21	石油ストーブ(開放式)	OHC-43C	三洋電機(株)	岩手県		1			○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/01/20	2021/2/18	油だき温水ボイラ	CBH-EN3800FF	長府工業(株)	青森県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/01/20	2021/3/25	石油給湯機付ふろがま	KIBF-3870D	(株)長府製作所	福井県					○	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病: 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病: 治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生	死亡	重傷	軽傷	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2021/01/22	2021/2/18	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TX(F)	(株)コロナ	岩手県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/01/24	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	RSK-272	(株)トヨミ	埼玉県	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/02/01	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	NC-S24F	(株)ニッセイ	徳島県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/02/01	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	KSR28F	東芝熱器具(株)(現東芝ホームテクノ(株))	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2021/02/10	2021/3/25	石油ストーブ(密閉式)	FFR-38RFD	サンポット(株)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/02/18	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	NX-26Y	(株)コロナ	兵庫県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20年9月17日からリコールを実施
2021/03/09	2021/4/21	石油ストーブ(開放式)	NRS-S2317E5	(株)トヨミ	三重県					○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/03/09	2021/4/21	石油ストーブ(密閉式)	FFR-70SX	サンポット(株)	東京都					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/03/17	2021/4/21	石油給湯機付ふろがま	UKB-320TX3(F)	(株)コロナ	福島県					○	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/03/24	2021/4/21	石油給湯機	UIB-3300TX(M)	(株)コロナ	栃木県					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/03/28	2021/4/21	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	静岡県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/04/09	2021/5/24	石油ストーブ(開放式)	SX-C260Y	(株)コロナ	新潟県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20年9月17日からリコールを実施
2021/05/02	2021/6/24	石油ストーブ(開放式)	RX-2917WY	(株)コロナ	富山県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病: 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病: 治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2021/07/12	2021/8/23	石油給湯機付ふろがま	OTQ-415AY	(株)ノーリツ	茨城県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2021/08/17	2021/09/24	石油給湯機	RQH40F2	TOTO(株)(製造: 東陶ユプロ(株)(解散))	北海道					○	美容室で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/09/13	2021/10/22	石油ふろがま	JPK-N3	(株)長府製作所	福岡県					○	当該製品のタイマーをセットしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/10/14	2021/11/25	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	長野県					○	当該製品のスイッチを入れた後、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクタ(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から30年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施
2021/10/14	2021/12/22	石油給湯機	IBF-426DS	(株)長府製作所	愛媛県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/10/21	2021/11/25	油だき温水ボイラ	OH-G1200FF	(株)ノーリツ	北海道					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2021/11/07	2021/12/22	石油給湯機付ふろがま	UKB-NS400X(FF)	(株)コロナ	青森県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2021/11/10	2021/12/22	石油給湯機付ふろがま	UKB-NX460R(FK)	株式会社コロナ	北海道					○	畜舎で建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2021/11/17	2021/12/22	石油給湯機	OQB-3000Y((株) ハウステックブランド: 型式HO-330A)	(株)ノーリツ((株) ハウステックブランド)	岐阜県					○	施設で異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/11/19	2021/12/22	石油ストーブ(密閉式、 床暖房機能付)	UHB-TP1000	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病: 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病: 治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2021/12/08	2022/02/01	石油ストーブ(開放式)	SX-E3517WY	(株)コロナ	熊本県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/17 知	2022/02/01	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UFH-642USF F	サンボット(株)	青森県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/19	2022/02/01	石油温風暖房機(開放式)	FX-52R4	ダイニチ工業(株)	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/19	2022/02/01	石油ファンヒーター(開放式)	CFH-ES507	三洋電機(株)	宮城県			1		○	建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/12/20	2022/02/01	石油ストーブ(開放式)	SX-2413Y	(株)コロナ	埼玉県			1		○	建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/21	2022/02/01	石油給湯機	HO-3100AS2	(株)ハウステック	茨城県					○	異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/12/21	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	RX-2919WY	(株)コロナ	神奈川県	1				○	建物2棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/23	2022/02/28	石油ファンヒーター(開放式)	FW-575LE	ダイニチ工業(株)	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/25	2022/02/28	石油ファンヒーター(開放式)	FH-VG3318Y	(株)コロナ	愛知県	1				○	建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病: 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病: 治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病