

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	石油給湯機付ふろがま	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/11/02	2023/12/27	2024/01/31	石油温風暖房機(開放式)	FH-G3221Y	(株)コロナ	群馬県						○当該製品及び建物2棟を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/10	2023/12/19	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	RSX-230	(株)トヨミ	岐阜県						○社員寮で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/24	2023/12/12	2023/12/28	石油ストーブ(開放式)	SX-E3514WY	(株)コロナ	大阪府			1			○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/21	2023/12/12	2023/12/28	石油給湯機付ふろがま	UKBNS300X4(FD)	(株)コロナ	群馬県						○異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2023/11/11	2023/12/12	2023/12/28	石油ストーブ(開放式)	RX-2915WY	(株)コロナ	兵庫県	2					○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/01	2023/12/05	2023/12/28	石油ストーブ(開放式)	RSX-230	(株)トヨミ	愛知県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/29	2023/12/04	2023/12/28	石油給湯機付ふろがま	OTQ-401Y	(株)ノーリツ	群馬県						○ブローカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/11/27	2023/12/04	2023/12/28	石油ストーブ(開放式)	SX-2270	(株)コロナ	滋賀県						○当該製品を使用中、消火をせずに給油タンクを取り外して給油を行い、当該製品に戻す際、灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/11/20	2023/12/01	2023/12/28	石油こんろ	KT-1612	(株)コロナ	京都府						○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/18	2023/11/27	2023/12/28	石油ストーブ(開放式)	NT-913	(株)トヨミ	福岡県						○当該製品を使用中、当該製品から黒煙が出る火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/10/19	2023/11/21	2023/12/28	石油ふろがま用バーナー	BM-7	(株)長府製作所	岐阜県			1			○当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
2023/10/08	2023/11/10	2023/11/30	石油ストーブ(開放式)	SX-D248Y	(株)コロナ	静岡県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/10/19	2023/11/08	2023/11/30	石油温風暖房機(開放式)	FH-G3214Y	(株)コロナ	滋賀県						○当該製品の電源プラグをコンセントに差し込んだ直後、火花が散ったため、コンセントから電源プラグを抜いたところ、当該製品の電源コード部を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/10/23	2023/11/04	2023/11/30	石油ストーブ(開放式)	RX-2221Y	(株)コロナ	北海道						○当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/10/08	2023/10/19	2023/10/31	石油ふろがま	OK-7	(株)長府製作所	福島県						○当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/10/09	2023/10/13	2023/10/31	石油給湯機	RPH32K	TOTO(株)(製造:東陶ユブロン(株)(解散))	栃木県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮したことにより器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して火災に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品平成14(2002)年10月24日からリコールを実施
2023/08/26	2023/09/22	2023/10/31	石油ストーブ(密閉式)	FFR-563SXS	サンボット(株)(現(株)長府製作所)	北海道						○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	石油給湯機付ふろがま	機種・型式	事業者名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/06/22	2023/07/14	2023/07/31	石油ストーブ(開放式)	RX-2216Y	(株)コロナ	千葉県						○当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/06/22	2023/07/10	2023/07/31	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	茨城県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/05/25	2023/07/03	2023/07/31	石油ストーブ(開放式)	RX-2210Y	(株)コロナ	東京都		1	1			○当該製品及び建物1棟を全焼し、6棟を類焼する火災が発生し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/06/15	2023/06/23	2023/07/31	石油ふろがま	BM-71	(株)長府製作所	青森県						○当該製品のタイマーをセットした後、当該製品から発煙し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/06/04	2023/06/15	2023/06/26	石油給湯機付ふろがま	UKB-3200TX3(F)	(株)コロナ	北海道						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/03/15	2023/05/26	2023/05/29	石油ストーブ(開放式)	GKP-P244N	(株)千石(株)グリーンウッドブランド(輸入事業者)	石川県						○当該製品及び建物2棟を全焼し、3棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/20	2023/05/26	2023/06/26	石油ストーブ(開放式)	R-23	(株)トヨミ	富山県			1			○当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/04/29	2023/05/25	2023/06/26	石油ストーブ(開放式)	RX-2222Y	(株)コロナ	愛知県			1			○当該製品を使用中、当該製品及び建物を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/17	2023/05/24	2023/06/26	石油ストーブ(開放式)	RC-D302	(株)トヨミ	岡山県	1					○当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/11	2023/05/11	2023/05/29	石油ストーブ(開放式)	RS-D29B	(株)トヨミ	埼玉県						○当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/11	2023/05/10	2023/05/29	石油ストーブ(開放式)	RX-2215Y	(株)コロナ	愛知県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/26	2023/05/02	2023/05/29	石油ストーブ(開放式)	RCA-107	(株)トヨミ	岡山県			1			○当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/04/23	2023/05/02	2023/05/29	石油ふろがま	CK-10	(株)長府製作所	岩手県						○当該製品のタイマーをセットした後、異音が生じたため確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2022/03/15	2023/04/28	2023/05/29	石油ストーブ(開放式)	RSX-230	(株)トヨミ	福島県						○当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/02	2023/04/25	2023/12/25	石油ストーブ(開放式)	NRC-W3617E5	(株)トヨミ	山口県						○当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。	当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	上記と同じ案件
2023/04/02	2023/04/25	2023/12/25	石油ストーブ(開放式)	NRC-W3619E7	(株)トヨミ	山口県						○当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。	当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	下記と同じ案件
2023/03/25	2023/04/10	2023/04/25	石油ストーブ(開放式)	RX-2215Y	(株)コロナ	大阪府						○当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/24	2023/04/10	2023/04/25	石油給湯機付ふろがま	UKB-3200TX3(FF)	(株)コロナ	北海道						○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/03/13	2023/04/07	2023/12/25	石油温風暖房機(開放式)	FW-72DX2	ダイニチ工業(株)	石川県						○異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。	当該製品は、基板の電源コネクタのはんだ付け部付近でトラッキング現象が生じて出火したものと推定されるが、基板の一部が焼失して確認できなかったことから、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(の)の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(の)負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	石油給湯機付ふろがま	機種・型式	事業者名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/01/13	2023/03/24	2023/03/27	石油ストーブ(開放式)	GKP-P244N(株)グリーンウッドブランド	(株)千石(株)グリーンウッドブランド(輸入事業者)	千葉県					○	当該製品及び建物2棟を全焼し、2棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/06	2023/03/23	2023/12/25	油だき温水ボイラ(薪兼用)	LHG-35S	(株)長府製作所	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	製造から25年以上経過した製品
2023/03/07	2023/03/23	2023/04/25	石油給湯機	UIB-3300TXA(F)	(株)コロナ	山形県					○	当該製品及び建物全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/03/02	2023/03/15	2023/03/27	石油給湯機付ふろがま	OTX-415FF	(株)ノーリツ	北海道	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/25	2023/03/13	2023/03/27	石油温風暖房機(開放式)	FW-325S	ダイニチ工業(株)	宮城県					○	当該製品を使用中、建物全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/02/23	2023/03/13	2023/03/27	石油温風暖房機(開放式)	FH-WX5712BY	(株)コロナ	福岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/01	2023/03/10	2023/03/27	石油給湯機	HO-3100(推定)	日立化成工業(株)(現株)ハウステック	宮城県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/01/28	2023/03/07	2023/03/27	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	(株)トヨミ	愛知県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/02/18	2023/03/07	2023/04/25	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	(株)トヨミ	大阪府					○	当該製品を使用中、建物全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/01/28	2023/02/10	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RX-2921WY	(株)コロナ	北海道	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/01/26	2023/02/06	2023/02/27	油だき温水ボイラ	PG-501F	(株)長府製作所	山形県					○	複合施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/01/15	2023/02/02	2023/02/27	石油給湯機	UIB-3100TX2(F)	(株)内田製作所(現株)コロナ	青森県					○	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/01/28	2023/02/01	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RB-25M	(株)トヨミ	愛知県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を汚損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/01/06	2023/01/26	2023/12/25	石油ストーブ(開放式)	PS-27AJIK	(株)トヨミ	岡山県	1				○	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。	当該製品は、給油時にカートリッジタンクから灯油が漏れ、漏れた灯油が使用中の燃焼筒に接触して引火、置台で燃え広がった可能性が考えられるが、事故発生時の状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	製造から20年以上経過した製品
2022/12/19	2023/01/26	2023/02/27	石油給湯機付ふろがま	KIB-426DAE	(株)長府製作所	神奈川県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2023/01/06 知	2023/01/25	2023/02/27	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	岩手県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/01/06	2023/01/24	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RX-2217Y	(株)コロナ	千葉県					○	当該製品を使用中、建物全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/31	2023/01/24	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	SX-E3512WY	(株)コロナ	兵庫県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/26	2023/01/20	2023/01/25	石油給湯機付ふろがま	UK-320	ネボン(株)	北海道					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	石油給湯機付ふるがま	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/12/29	2023/01/17	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RX-2218Y	(株)コロナ	京都府						○ 当該製品及び建物1棟を全焼し、2棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/22	2023/01/17	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	GKP-P244N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	千葉県	1					○ 当該製品及び建物全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/17	2023/01/10	2023/01/25	石油ストーブ(開放式)	SX-1860	(株)コロナ	北海道						○ 当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病): 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病): 治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病