| 事故発生日 | 第1報受付日(JGKA) | 公表日(JGKA) | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生場所 | 死亡 | 重傷病 | 軽傷病 | CO中毒 | 火災 | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 2026/06/11 | 2026/07/31 | 石油ふろがま | JPS-T3 | (株)長府製作所 | 北海道 | 1 | | | | ○ | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| 2026/03/04 | 2026/05/27 | 2026/06/30 | 石油給湯機付ふろがま | OTX-405AYV | (株)ノーリツ | 栃木県 | | | 1 | | | 当該製品を使用中、浴槽の熱湯で火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/05/13 | 2026/05/20 | 2026/05/31 | 石油ふろがま | CK-11S | (株)長府製作所 | 群馬県 | | | | | ○ | 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を、修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。 | | | 製造から25年以上経過した製品、2007(平成19)年7月27日からリコールを実施 |
| 2026/04/14 | 2026/05/19 | 2026/05/31 | 石油給湯機付ふろがま | KIB-312FF | (株)長府製作所 | 北海道 | | | | | ○ | 当該製品を焼損し、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2026/05/03 | 2026/05/22 | 2026/05/31 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付) | UH-F7017PR | (株)コロナ | 青森県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/04/23 | 2026/05/11 | 2026/05/31 | 石油ストーブ(開放式) | SX-2423Y | (株)コロナ | 秋田県 | | | 1 | | ○ | 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/04/09 | 2026/04/23 | 2026/04/30 | 石油ストーブ(開放式) | RX-2223Y | (株)コロナ | 千葉県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/02/09 | 2026/04/10 | 2026/04/30 | 石油温風暖房機(開放式) | FW-427S | ダイニチ工業(株) | 岐阜県 | | | | | ○ | 当該製品を点火したところ、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/01/31 | 2026/03/27 | 2026/04/30 | 石油温風暖房機(開放式) | LC-32G | (株)トヨトミ | 東京都 | | | | | ○ | 当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/03/08 | 2026/03/19 | 2026/03/31 | 石油温風暖房機(開放式) | KSG-33G | 東芝ホームテクノ(株) | 埼玉県 | | | | | ○ | 当該製品に給油タンクを装着しようとしたところ、灯油が漏れて、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から35年以上経過した製品 |
| 2026/02/03 | 2026/03/25 | 2026/03/31 | 石油温風暖房機(開放式) | FW-32S5 | ダイニチ工業(株) | 兵庫県 | | | | | ○ | 火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/02/17 | 2026/03/24 | 2026/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | SX-C21 | (株)コロナ | 福岡県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| 2026/02/26 | 2026/03/23 | 2026/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | KM-D27WYB | (株)コロナ | 岐阜県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、給油タンクを取り外して給油を行い、当該製品に戻す際、灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| 2025/11/30 | 2026/03/12 | 2026/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | RS-L21 | (株)トヨトミ | 長野県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| 2026/02/13 | 2026/03/09 | 2026/03/31 | 石油給湯機 | UIB3300TXA(FF) | (株)コロナ | 青森県 | | | | | ○ | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2026/02/13 | 2026/03/06 | 2026/03/31 | 石油ストーブ(半密閉式) | KSH-10BS-K8C | (株)長府製作所 | 北海道 | | | | | ○ | 農業施設で当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/02/07 | 2026/03/04 | 2026/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | GKP-P243N((株)グリーンウッドブランド) | (株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者) | 群馬県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

| 事故発生日 | 第1報受付日(JGKA) | 公表日(JGKA) | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生場所 | 死亡 | 重傷病 | 軽傷病 | CO中毒 | 火災 | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 2026/02/24 | 2026/02/28 | 石油ストーブ（開放式） | KS-67H | （株）トヨトミ | 京都府 | | | | | ○ | 事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/02/09 | 2026/02/18 | 2026/02/28 | 石油ふろがま | JPM | （株）長府製作所 | 愛知県 | | | | | ○ | 当該製品のタイマーをセットしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から35年以上経過した製品 |
| 2026/01/31 | 2026/02/18 | 2026/02/28 | 石油温風暖房機（開放式） | FW-3617L | ダイニチ工業（株） | 茨城県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/01/02 | 2026/02/17 | 2026/02/28 | 石油ストーブ（開放式） | AKP-S247（日本エー・アイ・シー株式会社ブランド） | （株）千石（日本エー・アイ・シー（株）ブランド）（輸入事業者） | 茨城県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼し、4棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/01/21 | 2026/02/12 | 2026/02/28 | 石油ストーブ（開放式） | RX-D18 | （株）コロナ | 大阪府 | 1 | | 1 | | ○ | 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2026/01/21 | 2026/02/12 | 2026/02/28 | 石油ストーブ（開放式） | SX-2824Y | （株）コロナ | 東京都 | | | | | ○ | 当該製品を消火した直後、当該製品に別の給油タンクを装着しようとしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/02/04 | 2026/02/11 | 2026/02/28 | 石油ストーブ（開放式） | RCA-37 | （株）トヨトミ | 熊本県 | | | | | ○ | 店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から40年以上経過した製品 |
| 2025/12/18 | 2026/02/11 | 2026/02/28 | 石油ストーブ（開放式） | HHA-7 | （株）トヨトミ | 大阪府 | | | | | ○ | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| 2026/01/11 | 2026/02/03 | 2026/02/28 | 石油ストーブ（開放式） | RC-267S | （株）トヨトミ | 富山県 | 1 | | 1 | | ○ | 当該製品を焼損、建物1棟を全焼、8棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2026/01/09 | 2026/01/26 | 2026/01/31 | 石油ストーブ（開放式） | SX-E2923WY | （株）コロナ | 秋田県 | | | | | ○ | 建物3棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/01/07 | 2026/01/26 | 2026/01/31 | 石油温風暖房機（開放式） | FH-ST4619BY | （株）コロナ | 兵庫県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2026/01/11 | 2026/01/20 | 2026/01/31 | 油だき温水ボイラ | PG-502F | （株）長府製作所 | 秋田県 | | | | | ○ | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| 2026/01/02 | 2026/01/19 | 2026/01/31 | 石油給湯機 | UIB-3300TXA（M） | （株）コロナ | 埼玉県 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| 2026/01/02 | 2026/01/08 | 2026/01/31 | 石油ストーブ（開放式） | RS-D30B | （株）トヨトミ | 東京都 | | | | | ○ | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2025/12/23 | 2026/01/08 | 2026/01/31 | 石油ストーブ（密閉式、床暖房機能付） | UHB-TP1020 | （株）コロナ | 北海道 | | | | | ○ | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2025/12/29 | 2026/01/07 | 2026/01/31 | 石油給湯機付ふろがま | OTQ-415SAY | （株）ノーリツ | 山形県 | | | | | ○ | 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病