事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2026/6不明	2026/08/07	2026/08/31	カセットボンベ	ファイヤーシェフ	（株）TTS（輸入事業者）	大阪府					○	当該製品をガストーチに装着して点火したところ、接続部から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2026/06/20	2026/06/24	2026/07/31	ガストーチ	CB-TC-BZ（岩谷産業(株)ブランド）	（株）旭製作所（岩谷産業（株）ブランド）（輸入事業者）	岡山県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2026/05/25	2026/06/29	2026/07/31	ガストーチ	RZ-730S	新富士バーナー(株)	大阪府		1			○	当該製品に他社製のカセットボンベを接続して使用しようとしたところ、当該製品を汚損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2026/06/11	2026/06/29	2026/07/31	屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）	TA-R137B（（株）ハーマンブランド：品名YF702）	（株）世田谷製作所（（株）ハーマンブランド）	奈良県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部（整圧器）のダイヤフラム（ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁）に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から25年以上経過した製品 2007(平成19年)4月19日からリコールを実施
2026/05/29	2026/06/04	2026/06/30	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	GQ-2423WA	（株）ノーリツ	埼玉県					○	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2026/04/30	2026/05/15	2026/05/31	カセットこんろ	KC-313	（株）ニチネン（輸入事業者）	静岡県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2026/04/07	2026/04/17	2026/04/30	屋外式（RF式）ガスふろがま（都市ガス用）	TA-R137B（(株)ハーマンブランド：型式YF702）	(株)世田谷製作所（(株)ハーマンブランド）	埼玉県					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2026/04/09	2026/04/14	2026/04/30	ガストーチ	BT-20Si	榮製機(株)	岐阜県					○	当該製品を使用後、当該製品を軽トラックの荷台に置いていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品の周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2026/01/16	2026/04/14	2026/03/31	カセットボンベ	不明	岩谷産業（株）	静岡県			1		○	公的施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2025/12/31	2026/04/14	2026/03/31	ガストーチ	CB-TC	岩谷産業（株）（輸入事業者）	沖縄県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2025/11/30	2026/03/24	2026/03/31	屋外式（RF式）ガス給湯器（LPガス用）	RUX-1616W-E	リンナイ（株）	鹿児島県					○	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2026/03/02	2026/03/09	2026/03/31	半密閉式（CF式）ガスふろがま（LPガス用）	GF-200DE	（株）長府製作所	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2026/02/04	2026/02/20	2026/02/28	ガス炊飯器（LPガス用）	RR-050VQT	リンナイ（株）	福岡県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2026/01/13	2026/02/09	2026/02/28	屋外式（RF式）ガスふろがま（都市ガス用）	GSY-132D	（株）ノーリツ	大阪府		1				当該製品で追い炊き後、浴槽に手が不本意に入ってしまい、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2026/01/18	2026/02/06	2026/02/28	ガスこんろ（LPガス用）	IC-S37DX-2L	（株）パロマ	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品の点火つまみのマイクロスイッチを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2025/12/24	2026/01/16	2026/01/31	ガス炊飯器（LPガス用）	RR-100VM	リンナイ（株）	宮城県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/12/26	2026/01/15	2026/01/31	ガスこんろ（LPガス用）	TN72WV60C-1	（株）パロマ	群馬県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/12/28	2026/01/14	2026/01/31	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-S87-1R	（株）パロマ	愛知県	1				○	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2026/01/04	2026/01/09	2026/01/31	屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）	GF-200D	（株）長府製作所	大分県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2025/12/14	2025/12/26	2026/01/31	密閉式（BF式）ガス給湯付ふろがま（LPガス）	GUQ-5D	（株）ノーリツ	神奈川県					○	当該製品を使用中、異音とともに当該製品を変形するする火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2025/05/24	2025/10/20	2026/02/28	ガスこんろ（都市ガス用）	DG32E6J	（株）ハーマン	大阪府	1	1			○	建物1棟を全焼、3棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が負傷した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病