

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K19-052	2019/7/16	2019/8/23	石油給湯機付ふろがま	JIB-7SG	(株)長府製作所	千葉県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K19-051	2019/4/11	2019/8/23	石油ストーブ(開放式)	RCA-100B	(株)トヨミ	兵庫県						○ ビニールハウスで当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成31年4月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年7月17日
A1K19-050	2019/5/14	2019/7/19	石油ストーブ(開放式)	NCH-S24L	(株)ニッセイ	静岡県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年6月25日
A1K19-049	2019/6/8	2019/7/19	石油ふろがま	JPS-T3	(株)長府製作所	長野県						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:34.7%
A1K19-048	2019/4/29	2019/6/21	石油ストーブ(密閉式)	FF-6817PK	(株)コロナ	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			令和元年6月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年5月27日
A1K19-047	2019/5/21	2019/6/21	石油ファンヒーター(開放式)	FH-323DXR	(株)コロナ	奈良県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K19-046	2019/2/21	2019/6/21	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	北海道						○ 倉庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成31年4月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年6月4日
A1K19-045	2019/4/18	2019/6/21	石油ふろがま用バーナー(五右衛門風呂用)	F-9	長府工産(株)	長崎県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を破損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。			令和元年6月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年5月28日
A1K19-044	2019/5/10	2019/6/21	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	神奈川県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:37.4%
A1K19-043	2019/4/25	2019/6/21	石油ファンヒーター(開放式)	FW-322S	ダイニチ工業(株)	愛知県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年5月17日
A1K19-042	2019/3/21	2019/6/21	石油ストーブ(開放式)	SX-E2918WY	(株)コロナ	三重県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成31年4月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年5月10日
A1K19-041	2019/1/28	2019/5/23	石油給湯機	UIB-3020CX7(S)	(株)コロナ	沖縄県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月25日

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1K19-040	2019/4/23	2019/5/23	石油ストーブ(密閉式)	FF-6812SR	(株)コロナ	秋田県					○	事務所で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-039	2019/4/16	2019/5/23	石油給湯機	UIB-4000HTX(F)	(株)コロナ	岐阜県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生し、周辺が熱変形していた。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K19-038	2019/4/6	2019/5/23	石油ファンヒーター(開放式)	FW-328S	ダイニチ工業(株)	静岡県					○	当該製品及び建物を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成31年4月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月15日
A1K19-037	2019/4/5	2019/5/23	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3215S	ダイニチ工業(株)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-036	2019/4/10	2019/5/23	石油ストーブ(密閉式)	SH-160	(株)長府製作所	栃木県					○	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成31年4月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成18年10月18日から自主回収を実施
A1K19-035	2019/3/26	2019/5/23	石油ファンヒーター(開放式)	FW-324S	ダイニチ工業(株)	千葉県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-034	2019/3/31	2019/5/23	石油ふろがま	JPK-N3	(株)長府製作所	神奈川県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K19-033	2019/2/2	2019/4/18	石油ストーブ(開放式)	OS-L26D(松下電器産業(株)ブランド)	(株)ニッセイ(松下電器産業(株)ブランド)	岡山県					○	当該製品及び建物2棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月25日
A1K19-032	2019/3/9	2019/4/18	石油ふろがま	CK-5	(株)長府製作所	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月27日
A1K19-031	2019/3/27	2019/4/18	油だき温水ボイラ	GBH-N3800	長府工産(株)	熊本県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-030	2019/3/14	2019/4/18	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3070E	ダイニチ工業(株)	福井県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-029	2019/1/2	2019/4/18	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	埼玉県					○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成31年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月11日。平成22年9月1日からリコールを実施(特記事項を参照)回収率:29.9%
A1K19-028	2019/3/10	2019/4/18	石油ストーブ(開放式)	RS-D305E	(株)トヨミ	佐賀県					○	事務所で当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-027	2019/3/12	2019/4/18	石油ストーブ(開放式)	KX-E2916WY	(株)コロナ	徳島県					○	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K19-026	2019/2/6	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	GKP-P248N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	徳島県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成31年2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月1日

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	火災					
A1K19- 025	2019/1/20	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	SX-24	(株)コロナ	神奈川県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成31年3月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月7日
A1K19- 024	2019/2/15	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	SX-E28Y	(株)コロナ	京都府					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月5日
A1K19- 023	2019/2/12	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	埼玉県	1				○	当該製品及び建物を全焼、9棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月26日
A1K19- 022	2019/2/21	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	RX-2215Y	(株)コロナ	島根県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 021	2019/2/26	2019/3/22	石油給湯機	UIB-3300TXA(F)	(株)コロナ	北海道					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成31年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 020	2019/2/6	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	RX-29W	(株)コロナ	三重県			1		○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成31年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 019	2019/2/20	2019/3/22	石油ファンヒーター(開放式)	GT-C30Y	(株)コロナ	埼玉県					○	店舗で当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:2.2%
A1K19- 018	2019/2/19	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	SX-E2916WY	(株)コロナ	山口県			1		○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成31年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 017	2019/1/26	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	SX-2260	(株)コロナ	埼玉県	1				○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成31年2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月18日
A1K19- 016	2019/1/29	2019/3/22	石油ファンヒーター(開放式)	FW-325S	ダイニチ工業(株)	宮城県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月20日
A1K19- 015	2019/2/17	2019/3/22	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	栃木県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K19- 014	2019/1/27	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	SX-E3512WY	(株)コロナ	宮城県					○	当該製品を使用中、建物を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成31年2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月21日
A1K19- 013	2019/2/11	2019/3/22	石油ストーブ(開放式)	SX-E210Y	(株)コロナ	埼玉県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、建物を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成31年2月28日に消費者安全法の重消費者安全法の重大事故等として公表済。平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A1K19- 012	2019/2/1	2019/3/22	石油ファンヒーター(開放式)	FB-356T	ダイニチ工業(株)	千葉県					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	火災					
A1K19- 011	2019/2/9	2019/3/22	石油ストーブ(密閉式)	FF-V35MC	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K19- 010	2019/2/9	2019/3/22	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1000	(株)コロナ	北海道					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成31年2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 009	2019/2/11	2019/3/22	石油ふろがま(薪兼用)	CHS-6	(株)長府製作所	長崎県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 008	2019/2/9	2019/3/22	石油給湯機	OQB-403YS	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:98.6%
A1K19- 007	2019/2/3	2019/2/27	石油給湯機	UIB-3300TXA(FF)	(株)コロナ	青森県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成31年2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 006	2019/2/1	2019/2/27	石油給湯機付ふろがま	UKB-320TX3(A)	(株)コロナ	山梨県					○	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K19- 005	2019/1/28	2019/2/27	石油給湯機	UIB-4000HTX(M)	(株)コロナ	福井県					○	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K19- 004	2019/1/22	2019/2/27	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UFH-112TBFM	サンボット(株)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 003	2019/1/6	2019/2/27	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3718LS	ダイニチ工業(株)	群馬県					○	当該製品及び建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 002	2019/1/3	2019/2/27	石油ファンヒーター開放式)	FW-322E	ダイニチ工業(株)	群馬県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 001	2019/1/6	2019/1/25	石油ふろがま	CK-5	(株)長府製作所	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病