

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	その他	火災				
A1G15- 118	2015/10/20	2017/08/04	ガスふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	TP-A83(東京ガス株式会社ブランド・型式TP-910BFDP)	高木産業(株)(現 パーパス(株))(東京ガス(株)ブランド)	神奈川県						○ 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成29年7月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年7月6日
A1G15- 117	2015/01/02	2016/09/15	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3268N	(株)ハーマン	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、当該製品の右パーナー混合管にカシメ不良品が混入し、熱影響によってカシメ不良部が広がったこと、また、メンテナンス時の配線引き回しに変更されたことにより、使用時にカシメ部より漏れたガスに引火し、機器内部の配線の一部を焼損したものと推定される。	(株)ハーマンは、再発防止措置として、平成27年4月下旬に関連修理会社に対し、メンテナンス時の施工注意内容を周知した。また、引き続き同様の事故発生について注視していく。	
A1G15- 108	2015/12/18	2016/01/14	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ164R-1	高木産業(株)(現 パーパス(株))	宮城県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 107	2015/12/14	2016/01/14	カセットこんろ	SN-35HP-DJ	(株)旭製作所((株)サン・シリンダー・サービスブランド)(輸入事業者)	富山県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 106	2015/12/06	2016/01/14	ガスふろがま(LPガス用、密閉式(BF式))	GF-70B2(松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))ブランド)	(株)タイヘイ(松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))ブランド)	富山県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成27年12月10日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成27年12月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15- 101	2015/10/30	2015/12/07	カセットボンベ	火子ちゃん((株)TTSブランド)	日本瓦斯(株)((株)TTSブランド)	香川県			3			○ 当該製品をカセットこんろに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年11月17日。
A1G15- 098	2015/11/04	2015/12/07	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-660GFTS-L	リンナイ(株)	岡山県						○ 建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 096	2015/11/10	2015/12/07	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	京都府						○ 飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:50.3%
A1G15- 090	2015/10/26	2015/11/20	カセットこんろ	K-31HPN	東邦金属工業(株)(輸入事業者)	愛知県						○ 当該製品にカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成27年11月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15- 089	2015/10/26	2015/11/20	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、密閉式(F式))	PH-16CWT(10)	パロマ工業(株)(現 (株)パロマ)	神奈川県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G15- 087	2015/10/07	2015/11/11	カセットこんろ	CB-MVS-1(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	徳島県	1					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 086	2015/10/15	2015/11/11	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都						○ 飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:50.1%
A1G15- 082	2015/09/13	2015/10/22	ガスこんろ(LPガス用)	ハオS630VGTS	リンナイ(株)	北海道						○ 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 080	2015/08/28	2015/09/17	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都						○ 飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:49.8%
A1G15- 078	2015/08/24	2015/09/17	ガスこんろ(LPガス用)	PA-SE600-R	(株)パロマ	長野県			1			○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(の負傷・疾病又は後遺障害)
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(の負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	火災	その他				
A1G15-071	2015/08/09	2015/08/31	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-CU-126ST(東京ガス(株)ブランド;型式ST-704CFSAN)	(株)世田谷製作所(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G15-066	2015/07/17	2015/08/18	ガス衣類乾燥機(都市ガス用)	MA-040B(東京ガス(株)ブランド)	松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))(東京ガス(株)ブランド)	群馬県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15-064	2015/07/18	2015/08/18	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	RUFH-V2403AT2-1(A)	リンナイ(株)	大阪府					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15-063	2015/07/06	2015/08/18	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E600GP-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15-062	2015/07/03	2015/07/24	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUF-1616SAW	リンナイ(株)	大阪府	1					当該製品で湯張り後、浴槽に入ったところ、浴槽内に転倒、火傷を負い、数日後、病院で死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G15-059	2015/06/27	2015/07/24	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-2010SAR	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15-055	2015/06/10	2015/07/07	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-OK270UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を点火しようとしたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整流器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成27年6月11日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成27年6月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成19年4月19日からリコールを実施。改修率 75.8%
A1G15-053	2015/05/05	2015/07/07	ガストーチ	170-8075	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	千葉県			1		○	当該製品をガスボンベに接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			ガスボンベに関する事故。(A201500178)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年6月11日平成27年6月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15-049	2015/05/19	2015/06/18	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都			1		○	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:48.5%
A1G15-048	2015/05/10	2015/06/01	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	HOL-1670AQ(東京ガス(株)ブランド;型式KGA816RFWHB-RA)	(株)ガスター(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15-044	2015/05/08	2015/06/01	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	広島県					○	店舗で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により、接続部に隙間ができて、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:47.8%
A1G15-039	2015/04/23	2015/05/13	ガスこんろ(都市ガス用)	T21E-1(タカスタンダード(株)ブランド)	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)(タカスタンダード(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成27年4月23日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。5月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15-035	2015/02/15	2015/04/09	ガストーブ(カセットボンベ式)	STV-3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	奈良県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは3月16日
A1G15-031	2015/03/05	2015/03/26	ガストーブ(カセットボンベ式)	STV-2(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	大阪府			1		○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15-024	2015/02/17	2015/03/16	ガスオープン(都市ガス用)	RB4-C	リンナイ(株)	東京都					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(の負傷・疾病又は後遺障害)
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(の負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	その他	火災					
A1G15- 020	2015/02/00	2015/03/16	ガスこんろ(LPガス用)	ハオ4000KG	リンナイ(株)	奈良県	1					○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G15- 017	2015/02/05	2015/03/16	ガスふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	ER-DP	(株)ガスター	福島県						○	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G15- 014	2015/01/21	2015/02/27	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	YS544(大阪ガス(株)ブランド:型式133-H920)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府						○	店舗で当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			1月21日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
A1G15- 011	2015/01/26	2015/02/27	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式、(RF式))	TP-FQ160	高木産業(株)(現パーパス(株))	静岡県						○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1G15- 010	2015/01/24	2015/02/27	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30A3	リンナイ(株)	鹿児島県						○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 007	2015/01/11	2015/02/16	カセットこんろ	CY-6	東邦金属工業(株)(輸入事業者)	神奈川県				1		○	当該製品に装着したカセットボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し、1名が負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			1月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済

・006, 027…第三者委員会の判定公表(15/09/24)に基づきB1等へ移動(15/10/09)。

・001, 002, 003, 004, 005, 009, 012, 013, 015, 016, 018, 021, 022, 023, 025, 026, 028, 029, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 042, 043, 045, 046, 047, 051, 056, 067…第三者委員会の判定公表(16/02/24)に基づきB1等へ移動(16/06/24)。

・008, 019, 030, 040, 041, 050, 052, 054, 057, 058, 060, 061, 065, 068, 069, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 081, 083, 084, 085, 094, 095, 099, 100, 104…第三者委員会の判定公表(16/07/08)に基づきB1等へ移動(16/08/17)。

・070, 079, 081, 088, 091, 092, 093, 097, 102, 103, 105, 109, 111, 112, 113…第三者委員会の判定公表(17/03/31)に基づきB1等へ移動(17/12/20)。

・110, 114, 115…第三者委員会の判定公表(17/07/31)に基づきB1等へ移動(17/12/21)。