

石油燃焼機器の過去の事故一覧 ⑤その他

No	メーカー名	事故発生年月日	品 目	型式機種	被害 区分 (注)	事故内容	製品の 使用期間	事故原因				調査期間	備 考
								内 容	製品 起因	誤使用	原因不明 または 調査中		
1	サンボット(株)	1997	農業用温風暖房機	KFA-102G2	④	温室内火災		架台断熱板外れ、整備不良				1969年4月～2006年12月	
2	サンボット(株)	1971	石油燃焼機器用油カク	ST-25	④	火災	6ヶ月	ドレン受け締め込み過ぎにより割れ		○		1969年4月～2006年12月	

注1：事故発生年月日の月日が不明のケースは「-」と表示

注2：被害区分番号…①死亡事故、②重傷病事故（治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病）又は後遺障害事故、③一酸化炭素中毒事故（医師の診断が下されたもの）、④火災（消防が火災として確認したもの）