

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重病	軽病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/12/21	2023/01/25	石油ストーブ(密閉式)	FF-35A	(株)トヨミ	北海道			2			○ 当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調 査中。			
2022/12/20	2023/01/25	石油ストーブ(開放式)	RCA-260	(株)トヨミ	岡山県	2					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生し、2名が死亡した。当該製品から出火 したのか、他の要因かも含め、現在、原因 を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2022/12/05	2023/01/25	石油ストーブ(密閉式)	FF-VT42P	(株)コロナ	青森県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。現在、原因を 調査中。			製造から20年以上経過した製品
2022/12/03	2023/01/25	石油ふろがま	JPK-N5	(株)長府製作所	岩手県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生した。当該製品に起因するの、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
2022/11/30	2023/01/25	石油給湯機	OQB-407F	(株)ノーリツ	秋田県						○ 建物を全焼する火災が発生し、現場に当 該製品があった。当該製品の使用状況を 含め、現在、原因を調査中。			
2022/11/30	2022/12/26	石油ストーブ(密閉式)	FR-70H	(株)トヨミ	北海道						○ 建物を全焼する火災が発生し、現場に当 該製品があった。当該製品から出火した のか、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。			
2022/11/30	2022/12/26	石油ストーブ(開放式)	RCA-104	(株)トヨミ	愛知県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する 火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調 査中。			製造から30年以上経過した製品
2022/11/29	2022/12/26	石油ストーブ(開放式)	RCA-91	(株)トヨミ	山口県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。当該製品に起 因するの、他の要因かも含め、現在、 原因を調査中。			
2022/11/28	2022/12/26	石油ストーブ(開放式)	RL-25F	(株)トヨミ	千葉県	1		2			○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生し、1名が死亡、2名が軽傷を負った。 当該製品に起因するの、他の要因かも 含め、現在、原因を調査中。			
2022/11/23	2022/12/26	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)トヨミ	北海道			1			○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が軽 傷を負った。現場に当該製品があった。当 該製品に起因するの、他の要因かも含 め、現在、原因を調査中。			
2022/11/22	2022/12/26	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	(株)トヨミ	高知県			1			○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災 が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品 から出火したのか、他の要因かも含め、 現在、原因を調査中。			同日発生の石油ストーブ(開放式)の事 故と同じ案件
2022/11/22	2022/12/26	石油ストーブ(開放式)	RS-L27	(株)トヨミ	高知県			1			○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災 が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品 から出火したのか、他の要因かも含め、 現在、原因を調査中。			同日発生の石油ストーブ(開放式)の事 故と同じ案件
2022/11/14	2022/12/26	石油ストーブ(開放式)	SX-2413YJ	(株)コロナ	滋賀県	1					○ 建物1棟を全焼、5棟を焼損する火災が発 生し、1名が死亡した。現場に当該製品が あった。当該製品から出火したのか、他 の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/11/03	2022/11/25	石油ストーブ(密閉式)	FR-70J	(株)トヨミ	秋田県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するの、他の要因かも含 め、現在、原因を調査中。			
2022/10/31	2022/12/26	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA (MS)	(株)コロナ	新潟県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生した。当該製品に起因するの、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2022/10/30	2022/11/25	石油給湯機	UIB-310TX3(F)	(株)コロナ	新潟県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生した。当該製品に起因するの、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/10/05	2022/10/25	石油ストーブ(開放式)	KCP-E2415Y	(株)コロナ	秋田県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/09/10	2022/10/25	石油ふろがま	FB-GCA	サンポット(株)(現 株)長府製作所	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/06/30	2022/08/25	石油ストーブ(開放式)	SX-3000	(株)コロナ	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2022/06/06	2022/07/25	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	大分県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクタ(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から25年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施
2022/05/14	2022/06/22	油だき温水ボイラ	CUG-376URF-1	サンポット(株)(現 株)長府製作所	北海道						○ 病院で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/05/01	2022/06/22	石油給湯機	UIB-4000HTX(F)	(株)コロナ	新潟県						○ 集会所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2022/04/30	2022/06/22	石油ストーブ(開放式)	RX-2220Y	(株)コロナ	広島県			2			○ 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/04/24	2022/06/22	石油ストーブ(開放式)	RX-221	(株)コロナ	京都府						○ 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/04/18	2022/05/23	石油ファンヒーター(開放式)	KDF-25SC	ダイニチ工業(株)	茨城県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重病	軽病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/04/12	2022/06/22	石油ふろがま	JPK-N3	(株)長府製作所	茨城県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2022/04/11	2022/05/23	石油給湯機付ふろがま	UKB-320TX(A)	(株)コロナ	兵庫県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。当該製品に起 因するの、他の要因かも含め、現在、 原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2022/04/05	2022/06/22	石油ストーブ(開放式)	RX-2213Y	(株)コロナ	群馬県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災 が発生した。当該製品の使用状況を含 め、現在、原因を調査中。			
2022/04/05	2022/05/23	石油ストーブ(開放式)	RX-2217Y	(株)コロナ	岩手県	1					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生し、1名が死亡した。 当該製品の使用状況を含め、現在、原因 を調査中。			
2022/04/04	2022/05/23	石油ストーブ(半密閉 式)	HR-650F	(株)トヨトミ	北海道			2			○ 当該製品及び建物1棟を全焼、3棟を類焼 する火災が発生し、2名が軽傷を負った。 当該製品に起因するの、他の要因かも 含め、現在、原因を調査中。			
2022/04/02	2022/06/22	石油ファンヒーター(開 放式)	FW-5714LE	ダイニチ工業(株)	東京都						○ 当該製品を点火したところ、建物1棟を全 焼、2棟を類焼する火災が発生した。当該 製品に起因するの、他の要因かも含 め、現在、原因を調査中。			
2022/03/31	2022/05/23	石油ストーブ(開放式)	RX-2213Y	(株)コロナ	石川県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。当該製品の使 用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/03/29	2022/05/23	石油ストーブ(開放式)	RX-2218Y	(株)コロナ	北海道	1		1			○ 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、4棟 を類焼する火災が発生し、1名が死亡、1 名が軽傷を負った。当該製品に起因する の、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。			
2022/03/09	2022/05/23	石油ファンヒーター(開 放式)	FW-5580LD	ダイニチ工業(株)	千葉県						○ 当該製品を点火したところ、当該製品及 び周辺を焼損する火災が発生した。当該 製品に起因するの、他の要因かも含 め、現在、原因を調査中。			
2022/03/04	2022/09/26	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N	(株)千石((株)グ リーンウッドブラン ド)(輸入事業者)	広島県	1					○ 当該製品及び建物1棟を全焼する火災が 発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。 現在、原因を調査中。			平成22年9月1日からリコールを実施

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/02/26	2022/07/25	石油ファンヒーター(開放式)	FW-324S	ダイニチ工業(株)	岡山県						○ 当該製品を使用中、建物3棟を全焼し、2棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/23	2022/05/23	石油給湯機	IB-4701DKF	(株)長府製作所	北海道						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2022/02/18	2022/03/29	石油ストーブ(開放式)	RS-S23F	(株)トヨミ	千葉県						○ 当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/15	2022/03/29	石油ファンヒーター(開放式)	FH-G3217Y	(株)コロナ	神奈川県						○ 当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/05	2022/03/29	石油ストーブ(開放式)	RX-2915WY	(株)コロナ	滋賀県			1			○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/04	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)トヨミ	島根県		1				○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/03	2022/09/26	石油ストーブ(開放式)	RC-296S	(株)トヨミ	滋賀県						○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2022/02/03	2022/03/29	石油給湯機	IBF-4765DSN	(株)長府製作所	宮城県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/01	2022/03/29	石油ファンヒーター(開放式)	FW-4616L	ダイニチ工業(株)	兵庫県	1					○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/26	2022/02/28	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3221S	ダイニチ工業(株)	岡山県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/01/19	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	SX-D27WY	(株)コロナ	千葉県	1					○ 建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20年9月17日からリコールを実施
2022/01/18	2022/02/28	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	長崎県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2022/01/12	2022/02/28	石油ファンヒーター(開放式)	FWY-32CW19	ダイニチ工業(株)	滋賀県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/07	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	KSK-2400((株)ノーリツブランド)	(株)千石((株)ノーリツブランド)	青森県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2022/01/04	2022/02/28	油だき温水ボイラ	MBX-4500	(株)ノーリツ	北海道						○ 畜舎で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病