

消費者庁管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業者名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
A202200023	2022/02/04	2022/04/25	ガスこんろ(LPガス用)	LW2261TL	(株)ハーマン	岩手県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A202100968	2022/03/05	2023/10/31	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-162WS-KB	(株)ノーリツ	神奈川県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	当該製品は、長期使用(17年11か月)により、バーナーから排気口にかけてほこりやすすが堆積し、給気不足による燃焼不良で発生した未燃ガスに引火して火災に至ったものと考えられるが、熱交換器及び給気口等の製品内部が確認できなかったことから、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。また、ホームページにて、「給湯機器は機能上、長期間使用において内部部品等の消耗や劣化が生じるため、製品ごとに設計上の標準使用期間を設定している。事故を未然に防止し、安心して製品を使っていたために点検・取替を検討してください。」旨、注意喚起を実施している。	
A202200214	2022/03/30	2023/10/31	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2000017066	コールマンジャパン(株)(現ニューウェルブランドズ・ジャパン合同会社)(輸入事業者)	不明		1				○ 当該製品を使用後、当該製品とガスボンベの接続部からの出火により、手に火傷を負った。	当該製品は、ガスカートリッジと本体の接続部分で、本体側のリングがガスボンベの接続部からの出火により、手に火傷を負った。	輸入事業者であるニューウェルブランドズ・ジャパン合同会社は、当該型式品の2022年販売分以降の取扱説明書に、使用前準備の注意事項として、「リングに異常(亀裂、破損、硬化、縮み、未装着等)がある場合は、販売店に交換・修理を依頼する」旨、記載している。	
A202200035	2022/04/02	2023/10/31	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GF-200D	(株)長府製作所	福岡県						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。	当該製品は、空だきによって循環パイプが焼損したものと推定されるが、電磁弁、空だき防止装置、制御基板のいずれにも異常は認められず、空だき防止装置が作動しなかった原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
A202200145	2022/05/05	2023/10/31	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-701W(東京ガス(株)ブランド:型式NR507RFW)	(株)ノーリツ(東京ガス(株)ブランド)	東京都						○ 当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。	当該製品を使用中、排気部付近にあった植栽から出火し、火災に至ったものと考えられるが、当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	製造から25年以上経過した製品
A202200190	2022/05/26	2022/07/25	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-3SBD-L	リンナイ(株)	岩手県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A202200193	2022/06/10	2023/10/31	ガスこんろ(LPガス用)	PA-38P-R	(株)パロマ	滋賀県	1		1			○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。	当該製品は全体が著しく焼損して樹脂部品が焼失し、左こんろのアルミ製器具が溶融していたが、バーナーに異常はなく、製品内部からの出火の痕跡や天板の上に可燃物の燃焼痕跡は認められず事故発生時の詳細な状況が不明であり、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
A202200297	2022/07/05	2023/10/31	ガス栓(都市ガス用)	不明	(株)藤井合金製作所	福岡県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	当該製品のガス機器が接続されていない迅速継手側のガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、静電気もしくはその他の着火源により引火したものと推定されるが、ヒューズが機能せずガスが漏れた原因は、ガス栓キャップの不完全な装着、もしくは異物が混入した可能性等も考えられ、事故発生時の詳細な使用状況が不明であること、及びヒューズが融解していることから事故当時の作動状況を確認できず、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
A202200420	2022/07/12	2022/09/26	ガストーチ	RZ-820BP4	新富士バーナー(株)	宮城県		1				○ 使用者(80歳代)が当該製品にガスボンベを接続して使用しようとしたところ、ガスボンベが破裂し、負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中			同日発生したガスボンベと同じ案件
A202200447	2022/07/12	2022/09/26	ガスボンベ	RZ-860	新富士バーナー(株)	宮城県		1				○ 使用者(80歳代)が当該製品にガスボンベを接続して使用しようとしたところ、ガスボンベが破裂し、負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中			同日発生したガストーチと同じ案件
A202200337	2022/07/31	2022/08/25	ガストーチ	CB-TC-CPRO3	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都						○ 当該製品を点火したところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			
A202200399	2022/08/08	2023/10/31	ガス瞬間湯沸器屋外式(RF式)(LPガス用)	GS-244W	高木産業(株)(現パーパス(株))	鳥取県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。	当該製品は、長期使用(約17年)に加え海岸近傍に設置されていたことから、当該製品のガス入口部とガス電磁弁の接続箇所へ塩害による腐食と亀裂が生じてガスが漏れ、漏れたガスが当該製品の使用時に引火して付近を焼損したものと推定される。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。また、製造事業者であるパーパス株式会社は、ユーザーへのサービス業務などの機会において、取扱説明書に記載した注意事項を説明することで安全啓発活動を推進している。	製造から15年以上経過した製品
A202200513	2022/09/18	2023/10/31	カセットこんろ	KC-313	(株)ニチネン(輸入事業者)	兵庫県						○ 当該製品を点火したところ、当該製品から出火する火災が発生した。	当該製品は、長期使用(11年)により、圧力感知安全装置の内部にあるゴム製のペロフラムが収縮して周囲との間にすきまを生じ、そこから漏れたガスに点火時のスパークが引火したと推定される。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
A202200533	2022/09/28	2022/10/25	ガスこんろ(都市ガス用)	TN70W60C	(株)パロマ(タカラスタンダード(株)ブランド)	千葉県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上上の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

消費者庁管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
A202200543	2022/10/01	2022/10/25	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	203535	ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社(輸入事業者)	東京都						○ 当該製品を点火したところ、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A202200551	2022/10/06	2022/11/25	ガスこんろ(都市ガス用)	JT-610WV-60GK	(株)パロマ	東京都						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。			
A202200582	2022/10/06	2022/11/25	ガスこんろ(LPガス用)	PA-A95WCH-L	(株)パロマ	神奈川県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。			
A202200581	2022/10/17	2022/11/25	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	GT-1628SAWX	(株)ノーリツ	東京都						○ 当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A202200604	2022/10/25	2022/11/25	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	GQ-2423WA	(株)ノーリツ	福岡県						○ 当該製品及び建物1棟を全焼し、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A202200667	2022/11	2022/12/26	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-3210WZ-FF-2(タカラスタンダード(株)ブランドEX-350F3)	(株)ノーリツ(タカラスタンダード(株)ブランド)	東京都						○ 美容室で周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A202200701	2022/11/21	2023/10/31	ガスこんろ(LPガス用)	LW2261T((株)ノーリツブランド型式NLW2261TQ2SGL)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	新潟県			2			○ 建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。	当該製品は、焼損が著しく、また、使用者は認知に問題があり、事故発生時の詳細な状況等が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
A202200668	2022/11/24	2022/12/26	カセットこんろ	CB-KZ-1(推定)(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	青森県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)