

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	COI	火災				
A1G19- 077	2019/12/01	2020/03/19	石油ストーブ(開放式)	SX-2260	(株)コロナ	福島県						○ 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。令和元年12月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月27日。平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:2.2%
A1G19- 076	2019/12/13	2020/03/19	石油ふろがま	JPK-N6	(株)長府製作所	新潟県						○ 施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月12日
A1K19- 074	2019/12/02	2020/02/21	石油ストーブ(半密閉式)	HR-650C	(株)トヨミ	北海道	1					○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年1月24日
A1K19- 073	2019/12/23	2020/02/21	石油ふろがま	BS-1510P	(株)コロナ	北海道						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			令和2年1月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年1月20日
A1K19- 072	2019/12/26	2020/02/21	石油こんろ	KT-1612	(株)コロナ	千葉県						○ 倉庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年1月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年1月15日
A1K19- 071	2019/12/17	2020/02/21	石油ストーブ(開放式)	SX-B27WY	(株)コロナ	東京都						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年1月9日
A1K19- 070	2019/12/26	2020/02/21	石油ストーブ(半密閉式)	KSH-7011RCQ	サンボット(株)	北海道						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			令和2年1月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 069	2019/12/23	2020/01/24	石油給湯機付ふろがま	UKB-3200TX3(F)	(株)コロナ	北海道						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。令和2年1月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 068	2019/12/09	2020/01/24	石油ストーブ(開放式)	RX-229Y	(株)コロナ	群馬県						○ 建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年12月25日
A1K19- 067	2019/12/08	2020/01/24	石油ストーブ(開放式)	SX-E3510WY	(株)コロナ	千葉県						○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和元年12月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年12月27日
A1K19- 066	2019/11/01	2020/01/24	石油ストーブ(開放式)	RX-2918WY	(株)コロナ	宮崎県						○ 当該製品及び建物2棟を全焼、3棟を類焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年12月16日
A1K19- 065	2019/12/03	2020/01/24	石油ストーブ(開放式)	KS-67G	(株)トヨミ	福岡県	1					○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 064	2019/12/03	2019/12/20	石油ストーブ(密閉式)	FFR-705KF	サンボット(株)	北海道	2					○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 063	2019/12/08	2019/12/20	石油ストーブ(開放式)	RS-S24D	(株)トヨミ	茨城県	1					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の上の負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO ₂ 火災				
A1K19-062	2019/11/15	2019/12/20	石油ストーブ(開放式)	SX-E26Y	(株)コロナ	東京都					○ 当該製品及び建物を全焼、4棟を類焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:2.2%
A1K19-061	2019/11/22	2019/12/20	石油給湯機	OQB-305FF	(株)ノーリツ	北海道					○ 倉庫で異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことにより、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:98.6%
A1K19-060	2019/11/12	2019/12/20	石油ストーブ(開放式)	OHR-B8C	三洋電機(株)	北海道					○ 当該製品及び建物2棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K19-059	2019/11/12	2019/12/20	石油ストーブ(開放式)	SX-C260Y	(株)コロナ	京都府					○ 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20年9月17日からリコールを実施。(特記事項を参照)改修率:2.2%
A1K19-058	2019/11/02	2019/11/22	油だき温水ボイラ	HU-3000	長府工業(株)	東京都					○ 当該製品を使用中、当該製品を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K19-057	2019/11/04	2019/11/22	石油ふろがま(薪兼用)	不明	(株)長府製作所	滋賀県					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和元年11月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19-056	2019/10/23	2019/11/22	石油ファンヒーター(開放式)	FW-4314NE	ダイニチ工業(株)	新潟県	1				○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-055	2019/10/07	2019/11/22	石油ストーブ(密閉式)	FF-VG4215S	(株)コロナ	北海道					○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和元年10月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19-054	2019/10/09	2019/11/22	石油ストーブ(半密閉式)	KSH-5BS-K4G	サンポット(株)	北海道					○ 事務所で異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-053	2019/08/12	2019/09/26	石油ストーブ(密閉式)	FF-VT5513P	(株)コロナ	北海道			1		○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和元年8月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年8月29日
A1K19-052	2019/06/15	2019/08/23	石油給湯機付ふろがま	JIB-7S	(株)長府製作所	千葉県					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。事故発生日及び機種・型式の変更は、消費者庁、経済産業省には、訂正報告済。
A1K19-051	2019/04/11	2019/08/23	石油ストーブ(開放式)	RCA-100B	(株)トヨミ	兵庫県					○ ビニールハウスで当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成31年4月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年7月17日
A1K19-050	2019/05/14	2019/07/19	石油ストーブ(開放式)	NCH-S24L	(株)ニッセイ	静岡県					○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年6月25日

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO	火災				
A1K19-049	2019/06/08	2019/07/19	石油ふろがま	JPS-T3	(株)長府製作所	長野県						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:34.7%
A1K19-048	2019/04/29	2019/06/21	石油ストーブ(密閉式)	FF-6817PK	(株)コロナ	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和元年6月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年5月27日
A1K19-047	2019/05/21	2019/06/21	石油ファンヒーター(開放式)	FH-323DXR	(株)コロナ	奈良県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K19-046	2019/02/21	2019/06/21	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	北海道						○ 倉庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成31年4月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年6月4日
A1K19-045	2019/04/18	2019/06/21	石油ふろがま用パーナー(五右衛門風呂用)	F-9	長府工業(株)	長崎県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を破損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。			令和元年6月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年5月28日
A1K19-044	2019/05/10	2019/06/21	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	神奈川県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:37.4%
A1K19-041	2019/01/28	2019/05/23	石油給湯機	UIB-3020CX7(S)	(株)コロナ	沖縄県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月25日
A1K19-040	2019/04/23	2019/05/23	石油ストーブ(密閉式)	FF-6812SR	(株)コロナ	秋田県						○ 事務所で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-039	2019/04/16	2019/05/23	石油給湯機	UIB-4000HTX(F)	(株)コロナ	岐阜県						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生し、周辺が熱変形していた。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K19-038	2019/04/06	2019/05/23	石油ファンヒーター(開放式)	FW-328S	ダイニチ工業(株)	静岡県						○ 当該製品及び建物を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成31年4月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月15日
A1K19-037	2019/04/05	2019/05/23	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3215S	ダイニチ工業(株)	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-036	2019/04/10	2019/05/23	石油ストーブ(密閉式)	SH-160	(株)長府製作所	栃木県						○ 当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成31年4月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成18年10月18日から自主回収を実施

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もございますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO	火災				
A1K19-034	2019/03/31	2019/05/23	石油ふろがま	JPK-N3	(株)長府製作所	神奈川県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K19-033	2019/02/02	2019/04/18	石油ストーブ(開放式)	OS-L26D(松下電器産業(株)ブランド)	(株)ニッセイ(松下電器産業(株)ブランド)	岡山県					○	当該製品及び建物2棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月25日
A1K19-031	2019/03/27	2019/04/18	油だき温水ボイラ	CBH-N3800	長府工産(株)	熊本県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-029	2019/01/02	2019/04/18	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	埼玉県					○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成31年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月11日。平成22年9月1日からリコールを実施(特記事項を参照)回収率:29.9%
A1K19-028	2019/03/10	2019/04/18	石油ストーブ(開放式)	RS-D305E	(株)トトミ	佐賀県					○	事務所で当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K19-027	2019/03/12	2019/04/18	石油ストーブ(開放式)	KX-E2916WY	(株)コロナ	徳島県					○	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K19-026	2019/02/06	2019/03/22	石油ストーブ(開放式)	GKP-P248N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	徳島県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成31年2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月1日
A1K19-024	2019/02/15	2019/03/22	石油ストーブ(開放式)	SX-E28Y	(株)コロナ	京都府					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年3月5日
A1K19-021	2019/02/26	2019/03/22	石油給湯機	UIB-3300TXA(F)	(株)コロナ	北海道					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成31年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19-019	2019/02/20	2019/03/22	石油ファンヒーター(開放式)	GT-C30Y	(株)コロナ	埼玉県					○	店舗で当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:2.2%
A1K19-018	2019/02/19	2019/03/22	石油ストーブ(開放式)	SX-E2916WY	(株)コロナ	山口県			1		○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成31年3月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19-017	2019/01/26	2019/03/22	石油ストーブ(開放式)	SX-2260	(株)コロナ	埼玉県	1				○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成31年2月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月18日
A1K19-016	2019/01/29	2019/03/22	石油ファンヒーター(開放式)	FW-325S	ダイニチ工業(株)	宮城県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月20日
A1K19-015	2019/02/17	2019/03/22	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	栃木県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の上の負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO ₂ 火災				
A1K19- 014	2019/01/27	2019/03/22	石油ストーブ(開放式)	SX-E3512WY	(株)コロナ	宮城県					○ 当該製品を使用中、建物を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成31年2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月21日
A1K19- 013	2019/02/11	2019/03/22	石油ストーブ(開放式)	SX-E210Y	(株)コロナ	埼玉県					○ 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、建物を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成31年2月28日に消費者安全法の重大消費者安全法の重大事故等として公表済。平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A1K19- 012	2019/02/01	2019/03/22	石油ファンヒーター(開放式)	FB-356T	ダイニチ工業(株)	千葉県					○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 011	2019/02/09	2019/03/22	石油ストーブ(密閉式)	FF-V35MC	(株)コロナ	北海道					○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K19- 010	2019/02/09	2019/03/22	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1000	(株)コロナ	北海道					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成31年2月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 009	2019/02/11	2019/03/22	石油ふろがま(薪兼用)	CHS-6	(株)長府製作所	長崎県					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 008	2019/02/09	2019/03/22	石油給湯機	OQB-403YS	(株)ノーリツ	神奈川県					○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品平成14年10月24日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:98.6%
A1K19- 007	2019/02/03	2019/02/27	石油給湯機	UIB-3300TXA(FF)	(株)コロナ	青森県					○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成31年2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K19- 006	2019/02/01	2019/02/27	石油給湯機付ふろがま	UKB-320TX3(A)	(株)コロナ	山梨県					○ 異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K19- 005	2019/01/28	2019/02/27	石油給湯機	UIB-4000HTX(M)	(株)コロナ	福井県					○ 異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K19- 003	2019/01/06	2019/02/27	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3718LS	ダイニチ工業(株)	群馬県					○ 当該製品及び建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 002	2019/01/03	2019/02/27	石油ファンヒーター開放式)	FW-322E	ダイニチ工業(株)	群馬県					○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K19- 001	2019/01/06	2019/01/25	石油ふろがま	CK-5	(株)長府製作所	東京都					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品

・004,020…第三者委員会の判定公表(19/12/24)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。
 ・022,023,025,030,032,035,042,043…第三者委員会の判定公表(20/04/14)に基づきB1等へ移動(20/05/22)。