

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷	軽傷	〇中毒	火災					
A1K20-025	2020/3/24	2020/8/28	石油給湯機	IB-36	(株)長府製作所	熊本県						○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。令和2 年4月2日に消費者安全法の重大事故等 として公表済。事業者が重大製品事故と して認識したのは令和2年7月30日
A1K20-024	2020/6/4	2020/7/29	石油ストーブ(開放式)	OS-234	松下住設機器(株) (現パナソニック (株))	北海道	1		1			○	当該製品及び建物を全焼する火災が発 生し、1名が死亡、1名が火傷を負った。当 該製品から出火したのか、他の要因かも 含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K20-023	2020/5/24	2020/6/29	石油給湯機	UIBG4000HT(FFW)	(株)コロナ	北海道						○	火災警報器が鳴動したため確認すると、 当該製品を焼損する火災が発生してい た。当該製品に起因するの、他の要因 かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K20-022	2020/5/19	2020/6/29	石油ストーブ(密閉 式)	FF-65AM2	(株)コロナ	北海道						○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。当該製品に起 因するの、他の要因かも含め、現在、原 因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。令和2 年5月28日に消費者安全法の重大事故等 として公表済
A1K20-021	2020/5/22	2020/6/29	石油ふろがま	A-5	(株)ノーリツ	鹿児島県						○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する事故が発生した。当該製品に起 因するの、他の要因かも含め、現在、原 因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
A1K20-020	2020/5/10	2020/6/29	石油ファンヒーター(開 放式)	FH-G3213Y	(株)コロナ	静岡県						○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災 が発生した。当該製品に起因するの、他 の要因かも含め、現在、原因を調査中。 中。			
A1K20-019	2020/3/18	2020/5/25	石油給湯機付ふろがま	RPE314FN	TOTO(株)(製造: 東陶ユブロ(株)(解 散))	北海道						○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する 火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。事業者 が重大製品事故として認識したのは令和2 年4月18日
A1K20-018	2020/4/11	2020/5/25	石油ストーブ(開放式)	SX-E3518WY	(株)コロナ	兵庫県						○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生した。当該製品に起因するの、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年4月23日に消費者安全法の重大 事故等として公表済
A1K20-017	2020/4/10	2020/5/25	石油給湯機	UIB-310TX3(MS)	(株)コロナ	高知県						○	当該製品から発煙する火災が発生した。 当該製品に起因するの、他の要因かも 含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K20-016	2020/4/9	2020/5/25	石油給湯機	UIB-3320TX(M)	(株)コロナ	岡山県						○	当該製品を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するの、他の要因かも含 め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。令和2 年4月23日に消費者安全法の重大事故等 として公表済
A1K20-015	2020/3/9	2020/5/25	石油ストーブ(開放式)	LC-L502	(株)トヨミ	群馬県						○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当 該製品があった。事故発生時の状況を含 め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したの は令和2年4月3日
A1K20-014	2020/3/22	2020/5/25	石油ストーブ(開放式)	R-265	(株)トヨミ	愛知県						○	当該製品の周辺を焼損する火災が発生し た。事故発生時の状況を含め、現在、原 因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。令和2 年4月16日に消費者安全法の重大事故等 として公表済。事業者が重大製品事故と して認識したのは令和2年4月7日
A1K20-013	2020/3/26	2020/5/25	石油ストーブ(開放式)	KSR28MD	東芝熱器具(株)(現 東芝ホームテクノ (株))	大阪府	1					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生し、1名が死亡した。当該製品から出火 したのか、他の要因かも含め、現在、原 因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
A1K20-012	2020/2/18	2020/5/25	石油ストーブ(開放式)	AS-S23B又はNRS- S23E8	(株)トヨミ	鳥取県	1					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発 生し、1名が死亡した。事故発生時の状況 を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したの は令和2年3月12日
A1K20-011	2020/2/16	2020/3/19	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	(株)トヨミ	佐賀県						○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負っ た。事故発生時の状況を含め、現在、原 因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K20-010	2020/2/16	2020/3/19	石油給湯機付ふろがま	KIBF-3800SG	(株)長府製作所	山形県						○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発 生した。事故発生時の状況を含め、現在、 原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒					火災
A1K20-009	2020/1/25	2020/3/19	石油ストーブ(開放式)	RX-2211Y	(株)コロナ	大阪府					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月18日
A1K20-008	2020/2/8	2020/3/19	石油給湯機付ふろがま	SRK-423DXJ	(株)長府製作所	福島県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。令和2年2月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K20-007	2020/1/19	2020/3/19	石油給湯機付ふろがま	CKX-402F	長府工産(株)	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月5日
A1K20-006	2020/2/2	2020/3/19	石油ファンヒーター(開放式)	FH-M2513Y	(株)コロナ	埼玉県					○	当該製品及び建物2棟を全焼、3棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K20-005	2020/2/1	2020/2/21	石油ファンヒーター(開放式)	LC-32D	(株)トヨトミ	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K20-004	2020/2/1	2020/2/21	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1020	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			令和2年2月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K20-003	2020/1/25	2020/2/21	石油ストーブ(開放式)	RS-D305E	(株)トヨトミ	茨城県					○	車庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年2月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K20-002	2020/1/28	2020/2/21	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	(株)トヨトミ	愛知県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K20-001	2020/1/13	2020/2/21	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	広島県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を動かさないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:34.8%

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病