

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	〇中毒	火災				
A1K21- 028	2021/3/28	2021/4/21	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	静岡県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K21- 027	2021/3/24	2021/4/21	石油給湯機	UIB-3300TX(M)	(株)コロナ	栃木県					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K21- 026	2021/3/11	2021/4/21	石油給湯機	UIB-LD30X(F)	(株)コロナ	秋田県					○	当該製品を使用中、爆発を伴う火災が発生し、周辺を焼損した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。令和3年4月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K21- 025	2021/3/17	2021/4/21	石油給湯機付ふろがま	UKB-320TX3(F)	(株)コロナ	福島県					○	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K21- 024	2021/1/12	2021/4/21	石油ストーブ(開放式)	OHC-43C	三洋電機(株)	岩手県	1				○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。令和3年1月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年3月10日
A1K21- 023	2021/2/18	2021/4/21	石油ストーブ(開放式)	SX-28	(株)コロナ	大分県		1			○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和3年2月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年3月10日
A1K21- 022	2021/3/9	2021/4/21	石油ストーブ(密閉式)	FFR-70SX	サンボット(株)	東京都					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K21- 021	2021/3/9	2021/4/21	石油ストーブ(開放式)	NRS-S2317E5	(株)トヨミ	三重県					○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K21- 020	2021/2/18	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	NX-26Y	(株)コロナ	兵庫県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。令和3年3月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成20年9月17日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:2.2%
A1K21- 019	2021/2/1	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	KSR28F	東芝熱器具(株)(現東芝ホームテクノ(株))	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年2月16日
A1K21- 018	2021/2/6	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	OS-229	松下住設機器(株)(現パナソニック(株))	宮城県		2			○	建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品が現場にあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K21- 017	2021/2/10	2021/3/25	石油ストーブ(密閉式)	FFR-38RFD	サンボット(株)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K21- 016	2021/1/9	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	IKS-24D(岩谷産業(株)ブランド)	(株)ニッセイ(岩谷産業(株)ブランド)	埼玉県	1	1	1		○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年2月18日
A1K21- 015	2021/2/1	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	NC-S24F	(株)ニッセイ	徳島県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考		
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒						
A1K21- 014	2021/1/20	2021/3/25	石油給湯機付ふろがま	KIBF-3870D	(株)長府製作所	福井県					○	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調 査中。			令和3年2月4日に消費者安全法の重大事 故等として公表済	
A1K21- 013	2021/1/00	2021/3/25	油だき温水ボイラ	MBX-6000	(株)ノーリツ	兵庫県	1					○	宿泊施設で当該製品を使用して湯張り 後、入浴時の火傷により、1名が死亡し た。当該製品の使用状況を含め、現在、 原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したの は令和3年2月2日
A1K21- 012	2021/1/31	2021/3/25	石油ストーブ(密閉式、 床暖房機能付)	UHB-TPM1020	(株)コロナ	北海道						○	当該製品を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するの、他の要因も含め、 現在、原因を調査中。			
A1K21- 011	2021/1/24	2021/3/25	石油ストーブ(開放式)	RSK-272	(株)トヨミ	埼玉県	1					○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡 した。現場に当該製品があった。当該製品 に起因するの、他の要因も含め、現在、 原因を調査中。			
A1K21- 010	2021/1/12	2021/2/18	石油給湯機	IBF-33DS	(株)長府製作所	兵庫県						○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する 火災が発生した。当該製品の使用状況含 め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。事業者 が重大製品事故として認識したのは令和3 年1月26日
A1K21- 009	2021/1/22	2021/2/18	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TX(F)	(株)コロナ	岩手県						○	異臭がしたため確認すると、当該製品を 焼損する火災が発生していた。当該製品 に起因するの、他の要因も含め、現在、 原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K21- 008	2021/1/8	2021/2/18	石油ストーブ(密閉式)	FF-65ER	(株)コロナ	北海道						○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する 火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調 査中。			
A1K21- 007	2021/1/8	2021/2/18	石油給湯機	UIB-3300TXA(A)	(株)コロナ	静岡県						○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。当該製品に起 因するの、他の要因も含め、現在、原 因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。令和3 年1月28日に消費者安全法の重大事故等 として公表済
A1K21- 006	2021/1/00	2021/2/18	石油給湯機付ふろがま	UKB-A4000HTX(F)	(株)コロナ	愛知県						○	異音がしたため確認すると、当該製品を 焼損する火災が発生していた。当該製品 に起因するの、他の要因も含め、現在、 原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。令和3 年1月28日に消費者安全法の重大事故等 として公表済
A1K21- 005	2021/1/4	2021/2/18	石油ストーブ(開放式)	GKP-P248N((株)グ リーンウッドブラン ド)	(株)千石((株)グリー ンウッドブランド)(輸 入事業者)	神奈川県		1				○	当該製品を使用中、建物を全焼し、2棟を 類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負っ た。当該製品に起因するの、他の要因 も含め、現在、原因を調査中。			令和3年1月21日に消費者安全法の重大 事故等として公表済
A1K21- 004	2021/1/20	2021/2/18	油だき温水ボイラ	CBH-EN3800FF	長府工産(株)	青森県						○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。。当該製品に 起因するの、他の要因も含め、現在、 原因を調査中。			
A1K21- 003	2021/1/2	2021/2/18	石油ストーブ(開放式)	SX-24	(株)コロナ	愛知県						○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。当該製品に起 因するの、他の要因も含め、現在、原 因を調査中。			令和3年1月21日に消費者安全法の重大 事故等として公表済
A1K21- 002	2021/1/10	2021/2/18	石油ストーブ(開放式)	SL-111	(株)コロナ	岩手県	1					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災 が発生し、1名が死亡した。当該製品に起 因するの、他の要因も含め、現在、原 因を調査中。			
A1K21- 001	2021/1/1	2021/2/18	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	新潟県						○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製 品に戻す際に灯油がこぼれ、建物を全 焼、1棟を類焼する火災が発生した。現 在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20 年9月17日からリコールを実施(特記事項 を参照)改修率:2.2%

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病