

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2024/10/09	2024/10/29	2024/10/31	石油給湯機付ふろがま	UKB3030CX(FF)	(株)コロナ	青森県					○	当該製品を使用中、発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/09/25	2024/10/11	2024/10/31	石油ふろがま	JPK-N3	(株)長府製作所	東京都					○	当該製品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/05/06	2024/06/27	2024/07/31	石油ストーブ(開放式)	KCP-E2422Y	(株)コロナ	静岡県	1				○	当該製品及び建物2棟を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/06/07	2024/06/19	2024/06/30	石油ふろがま用パーナー	BM-73K	(株)長府製作所	山梨県					○	当該製品のタイマーをセットして使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2024/04/22	2024/06/13	2024/06/30	石油ストーブ(開放式)	SX-E2917WY	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/24	2024/06/13	2024/06/30	石油ストーブ(開放式)	SX-E260Y	(株)コロナ	愛媛県		1			○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2024/05/31	2024/06/12	2024/06/30	石油給湯機	OQB-305Y	(株)ノーリツ	愛媛県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品 2002(平成14)年10月24日からリコールを実施
2024/05/25	2024/06/10	2024/06/30	石油ふろがま(薪兼用)	CH2S-4	(株)長府製作所	兵庫県					○	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
2024/05/21	2024/06/06	2024/06/30	石油ストーブ(開放式)	RS-S29F	(株)トヨミ	長野県		1			○	建物1棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/04/25	2024/05/27	2024/05/31	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UH-F7019PR	(株)コロナ	北海道		1			○	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日付の石油温風暖房機(開放式)に関する事故と同一案件
2024/04/25	2024/05/23	2024/05/31	石油温風暖房機(開放式)	FW-377LE	ダイニチ工業(株)	北海道		1			○	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日付の石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)に関する事故と同一案件
2024/05/02	2024/05/17	2024/05/31	石油給湯機	HO-3100AS2	日立化成工業(株) (現(株)ハウステック)	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/03/22	2024/05/01	2024/04/30	石油ストーブ(開放式)	RX-2219Y	(株)コロナ	福井県	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/03/13	2024/04/18	2024/04/30	石油ストーブ(開放式)	NT-946	(株)トヨミ	愛知県	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/03/22	2024/04/15	2024/04/30	石油ストーブ(開放式)	SX-2422Y	(株)コロナ	山口県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/03/17	2024/04/15	2024/04/30	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1020	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/28	2024/04/11	2024/04/30	石油ストーブ(開放式)	AKP-S248(日本 エー・アイ・シー(株) ブランド)	(株)千石(日本 エー・アイ・シー(株) ブランド)(輸入事業者)	東京都				1	○	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(の)の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(の)の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
2024/02/12	2024/04/01	2024/03/31	石油給湯機	UIB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	茨城県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品	
2024/02/01	2024/04/01	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RC-W360	(株)トヨミ	新潟県			1		○	建物4棟を全焼、5棟を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。				
2024/03/08	2024/03/18	2024/03/31	石油給湯機	RPH32K	TOTO(株)(製造:東陶ユブロン(株)(解散))	愛媛県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮したことにより器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して火災に至ったものと考えられる。			製造から25年以上経過した製品 2002(平成14年)10月24日からリコールを実施	
2024/02/17	2024/03/14	2024/03/31	石油温暖房機(開放式)	FW-4323KE	ダイニチ工業(株)	埼玉県	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。				
2024/03/03	2024/03/11	2024/03/31	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UFH-112TBFMD	サンボット(株)(現(株)長府製作所)	北海道					○	当該製品を使用中、異音があったため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。				
2024/02/27	2024/03/11	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RX-2211Y	(株)コロナ	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。				
2024/02/22	2024/03/11	2024/03/31	石油ストーブ(密閉式)	FFR-562SX-S1	サンボット(株)(現(株)長府製作所)	北海道					○	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。				
2024/02/18	2024/03/11	2024/03/31	石油ふろろがま用バーナー	BM-7	(株)長府製作所	山梨県					○	当該製品のスイッチを入れたところ、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品	
2024/02/27	2024/03/06	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RCA-36C	(株)トヨミ	神奈川県					○	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品	
2023/11/20	2024/03/05	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	(株)トヨミ	北海道					○	当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋に油を注ぎ、その場を離れた後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品	
2024/02/08	2024/03/04	2024/03/31	石油温暖房機(開放式)	FW-322S	ダイニチ工業(株)	東京都		1			○	発煙に気付き確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生しており、1名が重傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。				
2024/02/27	2024/03/03	2024/03/31	石油給湯機	BS-3300S(3N)	(株)トヨミ	鳥取県					○	当該製品を使用中、異音及び異臭がして停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品	
2024/02/27	2024/02/29	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	R-375	(株)トヨミ	長崎県			1		○	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品	
2024/01/24	2024/02/29	2024/03/31	石油温暖房機(開放式)	AJ-F50D(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)	(株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者)	兵庫県	1	1	1		○	当該製品及び建物1棟を全焼し、4棟を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。				
2024/01/01	2024/02/29	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RS-D29C	(株)トヨミ	宮城県	1				1	○	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/25	2024/02/27	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	福岡県	1				○	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。				

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(の負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(の負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/12/25	2024/02/22	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	RX-2915WY	(株)コロナ	群馬県		1			○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/19	2024/02/16	2024/02/29	石油温風暖房機(開放式)	AKF-P321N(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)	(株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者)	神奈川県					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/30	2024/02/15	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	GKP-P245N(株)グリーンウッドブランド)	(株)千石(株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	群馬県					○	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/06	2024/02/14	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	KS-67H	(株)トヨミ	兵庫県					○	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/03	2024/02/09	2024/02/29	石油給湯機付ふろがま	RPE43KAS(TOTO(株)ブランド)	TOTO(株)(製造:東陶エプロ(株)(解散))	滋賀県					○	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部の送油ユニット部分において、電磁ポンプバックを押さえる板がずれた状態で組み付けたため、隙間から油漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。		製造から20年以上経過した製品 2008(平成20)年9月2日からリコールを実施	
2024/01/19	2024/02/08	2024/02/29	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(M)	(株)コロナ	群馬県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/01/17	2024/02/08	2024/02/29	石油温風暖房機(開放式)	GT-3240	(株)コロナ	埼玉県					○	倉庫で当該製品を使用後、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2024/01/28	2024/02/05	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	(株)トヨミ	愛知県					○	車庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/12/26	2024/02/02	2024/02/29	石油温風暖房機(開放式)	FH-VX3619BY	(株)コロナ	福岡県	2				○	当該製品及び建物1棟を全焼し、5棟を類焼する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/03	2024/02/01	2024/02/29	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(M)	(株)コロナ	栃木県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/12/18	2024/02/01	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	SX-2817Y	(株)コロナ	埼玉県					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/07	2024/01/30	2024/02/29	石油温風暖房機(開放式)	FW-3222NE	ダイニチ工業(株)	宮城県		1			○	当該製品を使用中、爆発音が生じたため確認すると、建物を全焼する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/08	2024/01/29	2024/02/29	石油ふろがま	CK-7S	(株)長府製作所	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/12/00	2024/01/19	2024/01/31	石油給湯機付ふろがま	EHK-475DXF	(株)長府製作所	新潟県					○	当該製品の内部部品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
2024/01/10	2024/01/17	2024/01/31	石油温風暖房機(開放式)	不明	(株)トヨミ	福岡県		1			○	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	RB-251	(株)トヨミ	兵庫県					○	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/01	2024/01/11	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	KS-GE67	(株)トヨミ	長野県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/26	2024/01/09	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	RX-29W	(株)コロナ	宮城県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(の負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(の負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/12/20	2024/01/09	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	神奈川県						○ 飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/11	2024/01/09	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	RX-2918WY	(株)コロナ	千葉県	1			1		○ 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病): 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病): 治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病