

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2024/12/07	2024/12/23	2024/12/31	石油ストーブ(開放式)	KCP-E2410Y	(株)コロナ	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/11/20	2024/12/23	2024/12/31	石油温風暖房機(開放式)	FW-5623L	ダイニチ工業(株)	北海道			2		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2024/10/08	2024/12/20	2024/12/31	石油ストーブ(開放式)	GKP-P246N(株)グリーンウッドブランド(輸入事業者)	(株)千石(株)グリーンウッドブランド(輸入事業者)	山梨県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び建物8棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/12/12	2024/12/18	2024/12/31	油だき温水ポイラ(薪兼用)	LHG-4010S	(株)長府製作所	愛媛県					○	当該製品を使用中、異音及び異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2024/11/25	2024/12/09	2024/12/31	石油ストーブ(開放式)	SX-2823Y	(株)コロナ	新潟県					○	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/11/24	2024/12/05	2024/12/31	石油ストーブ(密閉式)	FFR-553KL	サンボット(株)(現(株)長府製作所)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/11/23	2024/12/02	2024/12/31	石油ストーブ(開放式)	ML-21	(株)トヨミ	栃木県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/10/23	2024/11/21	2024/11/30	石油ストーブ(開放式)	LC-320	(株)トヨミ	愛知県			1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			同日発生の「石油ストーブ(開放式)」は同じ案件
2024/10/23	2024/11/21	2024/11/30	石油ストーブ(開放式)	RSX-230	(株)トヨミ	愛知県			1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			同日発生の「石油ストーブ(開放式)」は同じ案件
2024/10/31	2024/11/14	2024/11/30	石油ストーブ(開放式)	RX-2222Y	(株)コロナ	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/11/01	2024/11/13	2024/11/30	石油給湯機付ふろがま	OTQ-305Y	(株)ノーリツ	岩手県					○	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2024/10/09	2024/10/29	2024/10/31	石油給湯機付ふろがま	UKB3030CX(FF)	(株)コロナ	青森県					○	当該製品を使用中、発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/09/25	2024/10/11	2024/10/31	石油ふろがま	JPK-N3	(株)長府製作所	東京都					○	当該製品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/05/06	2024/06/27	2024/07/31	石油ストーブ(開放式)	KCP-E2422Y	(株)コロナ	静岡県			1		○	当該製品及び建物2棟を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/06/07	2024/06/19	2024/06/30	石油ふろがま用パーナー	BM-73K	(株)長府製作所	山梨県					○	当該製品のタイマーをセットして使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2024/04/22	2024/06/13	2024/06/30	石油ストーブ(開放式)	SX-E2917WY	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/24	2024/06/13	2024/06/30	石油ストーブ(開放式)	SX-E260Y	(株)コロナ	愛媛県			1		○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2024/05/31	2024/06/12	2024/06/30	石油給湯機	OQB-305Y	(株)ノーリツ	愛媛県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品 2002(平成14)年10月24日からリコールを実施

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2024/05/25	2024/06/10	2024/06/30	石油ふろがま(薪兼用)	CH2S-4	(株)長府製作所	兵庫県						○異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
2024/05/21	2024/06/06	2024/06/30	石油ストーブ(開放式)	RS-S29F	(株)トヨミ	長野県			1			○建物1棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/04/25	2024/05/27	2024/05/31	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UH-F7019PR	(株)コロナ	北海道				1		○建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日付の石油温風暖房機(開放式)に関する事故と同一案件
2024/04/25	2024/05/23	2024/05/31	石油温風暖房機(開放式)	FW-377LE	ダイニチ工業(株)	北海道				1		○建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日付の石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)に関する事故と同一案件
2024/05/02	2024/05/17	2024/05/31	石油給湯機	HO-3100AS2	日立化成工業(株)(現株)ハウステック	兵庫県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/03/22	2024/05/01	2024/04/30	石油ストーブ(開放式)	RX-2219Y	(株)コロナ	福井県	1					○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/03/13	2024/04/18	2024/04/30	石油ストーブ(開放式)	NT-946	(株)トヨミ	愛知県	1					○建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/03/22	2024/04/15	2024/04/30	石油ストーブ(開放式)	SX-2422Y	(株)コロナ	山口県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/03/17	2024/04/15	2024/04/30	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1020	(株)コロナ	北海道						○当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/28	2024/04/11	2024/04/30	石油ストーブ(開放式)	AKP-S248(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)	(株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都				1		○店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/12	2024/04/01	2024/03/31	石油給湯機	UIB- 3300TXA(MS)	(株)コロナ	茨城県						○当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/02/01	2024/04/01	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RC-W360	(株)トヨミ	新潟県				1		○建物4棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/03/08	2024/03/18	2024/03/31	石油給湯機	RPH32K	TOTO(株)(製造:東陶ユプロ(株)(解散))	愛媛県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮したことにより器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して火災に至ったものと考えられる。			製造から25年以上経過した製品 2002(平成14)年10月24日からリコールを実施
2024/02/17	2024/03/14	2024/03/31	石油温風暖房機(開放式)	FW-4323KE	ダイニチ工業(株)	埼玉県	1					○建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/03/03	2024/03/11	2024/03/31	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UFH-112TBFMD	サンボット(株)(現株)長府製作所	北海道						○当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/27	2024/03/11	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RX-2211Y	(株)コロナ	東京都						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/22	2024/03/11	2024/03/31	石油ストーブ(密閉式)	FFR-562SX-S1	サンボット(株)(現株)長府製作所	北海道						○当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上の上肢・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の上肢・疾病

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2024/02/18	2024/03/11	2024/03/31	石油ふろがま用パーナー	BM-7	(株)長府製作所	山梨県						○当該製品のスイッチを入れたところ、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
2024/02/27	2024/03/06	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RCA-36C	(株)トヨミ	神奈川県						○作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
2023/11/20	2024/03/05	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	(株)トヨミ	北海道						○当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋に油を注ぎ、その場を離れた後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2024/02/08	2024/03/04	2024/03/31	石油温風暖房機(開放式)	FW-322S	ダイニチ工業(株)	東京都		1				○発煙に気付き確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生しており、1名が重傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/27	2024/03/03	2024/03/31	石油給湯機	BS-3300S(3N)	(株)トヨミ	鳥取県						○当該製品を使用中、異音及び異臭がして停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/02/27	2024/02/29	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	R-375	(株)トヨミ	長崎県					1	○作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/01/24	2024/02/29	2024/03/31	石油温風暖房機(開放式)	AJ-F50D(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)	(株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者)	兵庫県	1	1	1			○当該製品及び建物1棟を全焼し、4棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/01	2024/02/29	2024/03/31	石油ストーブ(開放式)	RS-D29C	(株)トヨミ	宮城県	1				1	○当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/04/25	2024/02/27	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	福岡県	1					○当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/25	2024/02/22	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	RX-2915WY	(株)コロナ	群馬県	1					○当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/19	2024/02/16	2024/02/29	石油温風暖房機(開放式)	AKF-P321N(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)	(株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者)	神奈川県						○当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/30	2024/02/15	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	GKP-P245N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	群馬県						○店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/06	2024/02/14	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	KS-67H	(株)トヨミ	兵庫県						○発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/03	2024/02/09	2024/02/29	石油給湯機付ふろがま	RPE43KAS(TOTO(株)ブランド)	TOTO(株)(製造・東陶ユibro(株)(解散))	滋賀県						○当該製品を使用中、異音があったため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部の送油ユニット部分において、電磁ポンプバックギンを押さえる板がずれた状態で組み付けたため、隙間から油漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品 2008(平成20)年9月2日からリコールを実施
2024/01/19	2024/02/08	2024/02/29	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(M)	(株)コロナ	群馬県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2024/01/17	2024/02/08	2024/02/29	石油温風暖房機(開放式)	GT-3240	(株)コロナ	埼玉県						○倉庫で当該製品を使用後、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(の負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(の負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2024/01/28	2024/02/05	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	(株)トヨミ	愛知県						○車庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/12/26	2024/02/02	2024/02/29	石油温風暖房機(開放式)	FH-VX3619BY	(株)コロナ	福岡県	2					○当該製品及び建物1棟を全焼し、5棟を類焼する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/03	2024/02/01	2024/02/29	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(M)	(株)コロナ	栃木県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/12/18	2024/02/01	2024/02/29	石油ストーブ(開放式)	SX-2817Y	(株)コロナ	埼玉県						○当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/07	2024/01/30	2024/02/29	石油温風暖房機(開放式)	FW-3222NE	ダイニチ工業(株)	宮城県		1				○当該製品を使用中、爆発音がしたため確認すると、建物を全焼する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/08	2024/01/29	2024/02/29	石油ふろがま	CK-7S	(株)長府製作所	埼玉県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/12/00	2024/01/19	2024/01/31	石油給湯機付ふろがま	EHK-4750DXF	(株)長府製作所	新潟県						○当該製品の内部部品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
2024/01/10	2024/01/17	2024/01/31	石油温風暖房機(開放式)	不明	(株)トヨミ	福岡県			1			○建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	RB-251	(株)トヨミ	兵庫県						○事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/01/01	2024/01/11	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	KS-GE67	(株)トヨミ	長野県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/26	2024/01/09	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	RX-29W	(株)コロナ	宮城県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/20	2024/01/09	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	神奈川県						○飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/11	2024/01/09	2024/01/31	石油ストーブ(開放式)	RX-2918WY	(株)コロナ	千葉県	1		1			○当該製品の給油タンクに給油後、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)