

**ガス機器の過去の事故一覧 ②ガス調理機器** ※事故発生日(年/月/日)の不明箇所は「-」表示。

No.	社名	事故発生日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
1	(株)コメットカトウ	2007/2/7	業務用 ティルティングパン	CSP2-70	無	有	④	揚げ物を調理していて出火	16年3ヶ月	当製品はフライヤーとして使用できない。誤って油を入れて使用した		○	
2	リンナイ(株)	2007/1/23	ガスコンロ	RTS-1NDA	無	有	④	コンロ焼損	不明	不明			○
3	リンナイ(株)	2007/1/19	ガスコンロ	RBG-32GB6	有	有	④	機器焼損	不明	不明		○	
4	タイガー魔法瓶(株)	2007/1/15	カセットこんろ	C K P - A 2 5 0	無	無	④	(のぞき穴から炎)	8年	点火ボタンの押し間違い 他社ボイラ使用		○	
5	リンナイ(株)	2007/1/15	ガスコンロ	RTS-38FFB	無	有	④	警報器発報知	6年	製品異常なし			○
6	リンナイ(株)	2007/1/13	ガスコンロ	RBG-N730v4GRT	有	有	④	機器焼損	約6年	グリル消し忘れ		○	
7	リンナイ(株)	2007/1/9	ガスコンロ	RBG-N71W4GD10X	有	有	④	コンロ火災 器具焼損	3年	グリル消し忘れ		○	
8	山岡金属工業(株)	2007/1/4	業務用ガスこんろ 店舗使用	SPG-564	-	無	④		不明	器具内部に多量に付着した調理用油汚れにバーナーの火が引火したと考える		○	
9	リンナイ(株)	2006/12/27	ガスコンロ	KG-T602MVSD-L	有	有	④	コンロ火災	6ヶ月以内	コンロ左後部より出火。外的要因によるもの			○
10	パロマ工業(株)	2006/12/21	ガスこんろ	PKM-E504B	無し	有り	④	ボヤ	不明	不明			○
11	パロマ工業(株)	2006/12/18	ガスこんろ	IC-S86F	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろによる引火(下に可燃物)		○	
12	パロマ工業(株)	2006/12/14	ガスこんろ	PD-37KWFY	有り	有り	④	ボヤ	不明	予備栓より引火			○
13	山岡金属工業(株)	2006/12/1	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-16C	-	無	④	器具との接続部付近の排気ダクトの一部を焼損	12年	焼網の上で燃えた肉の炎やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。		○	
14	リンナイ(株)	2006/11/23	ガスコンロ	KGS-350GF	無	有	④	壁など一部焦がした	不明	天ぷらを揚げていて消し忘れ		○	
15	リンナイ(株)	2006/11/20	ガス炊飯器	RR-10MIT	-	有	④	機器焼損	不明	付近に貼付してあった紙が燃えた		○	
16	(株)コメットカトウ	2006/11/4	業務用 ガスレンジ	XY-980GR	-	こんろ部無 グリル部有 オープン部有	④	バーナの油受けに溜まった油に引火。消火器2本で消火し消防へ通報。製品き損	3年6ヶ月	製品が清掃されていない為に、油受けに油が堆積した		○	
17	松下電器産業(株)	2006/10/29	ガスこんろ	GE-WF?	有	有	④	住宅1F焼損	不明	センサーのついていないコンロで油調理して放置、引火		○	
18	リンナイ(株)	2006/10/26	ガスコンロ	RTS-331N	無	有	④	台所約2㎡を焼いた	不明	火の着いたこんろに油の入った天ぷら鍋長時間放置		○	
19	(株)コメットカトウ	2006/10/24	業務用 ガスレンジ	XY-1575F	-	トップ部無 オープン部有	②	従業員1名が製品バリで指を切って病院で縫合した	2年4ヶ月	製品底板配管用開口部にバリが残っていた	○		
20	リンナイ(株)	2006/10/19	ガスコンロ	RTS-3VSS-1TR	有	有	④	コンロ火災	13年	右バーナ点火ボタン周辺焼損。ゴキブリの糞等の付着による、メインロット部分摺動の摩擦増加によるものと推測		○	
21	(株)コメットカトウ	2006/10/16	業務用 ガスレンジ	CBS1/2-7897	-	トップ部無 オープン部有	④	油受けに堆積した油に引火し出火。スプリンクラーが作動し消火	12年	清掃不良により油受けに油が大量に堆積していた		○	
22	パロマ工業(株)	2006/10/1	ガスこんろ	IC-E600GP	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
23	リンナイ(株)	2006/9/30	ガスコンロ	KG-551G	無	有	④	飲食店厨房室内壁及び天井5㎡及び収容物を焼いた	不明	火の着いたこんろに油の入った天ぷら鍋長時間放置		○	
24	リンナイ(株)	2006/9/28	ガス炊飯器	RR-10MKT2	-	有	④	機器焼損	不明	ガスホース劣化		○	
25	リンナイ(株)	2006/9/27	ガスコンロ	RTS-4000GF-L	無	有	④	住宅全焼	不明	不明			○

	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
26	(株)コメットカトウ	2006/9/18	業務用 フライヤー	CSF-875T21	有	有	③	従業員3名が軽い一酸化炭素中毒で病院で点滴後、帰宅	12年	バーナの混合物、燃焼部に油、ほこりが付着し不完全燃焼。定期点検を提案していた。店舗に空気を送る空調のファンベルトが切れていた。換気不良	○		
27	(株)コメットカトウ	2006/9/18	業務用 グリドル	CGH-975F1	—	有	③	従業員3名が軽い一酸化炭素中毒で病院で点滴後、帰宅	3年	バーナの混合物、燃焼部に油、ほこりが付着し不完全燃焼。定期点検を提案していた。店舗に空気を送る空調のファンベルトが切れていた。換気不良	○		
28	(株)スノーピーク	2006/9/9	カセットこんろ(液化石油ガス こんろ直結型一口)	GST-100A			④	容器破壊 器具炎上	不明	禁止事項行為	○		
29	リンナイ(株)	2006/9/5	ガスコンロ	RBG-30B2	無	有	④	機器焼損	不明	グリルの火が着いた状態のまま放置残存の油が燃えた	○		
30	パロマ工業(株)	2006/9/3	ガスこんろ	PA-3000MF	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	○		
31	(株)コメットカトウ	2006/8/29	業務用 グリドル	CGC-6050IM2	—	有	④	製品排気口より出火。消火器にて消火し消防を呼ぶ。製品き損	8年	上部より排気口内に油が浸入し、堆積したまま使用したことにより引火したと思われる	○		
32	松下電器産業(株)	2006/8/23	ガスこんろ	GE-BS20F-K	有	有	④	台所一部焼損	不明	詳細不明			○
33	リンナイ(株)	2006/8/18	ガスコンロ	RTS-331N	有	有	④	台所の換気扇と照明を焦がした	不明	火の着いたこんろに油の入った天ぶら鍋長時間放置	○		
34	(株)ハーマンプロ	2006/8/16	ガスこんろ	LW2232TS/L	有	有	④	家屋火災 機器と家屋一部焼損	2.5年	ゴム管の損傷によるガス漏れから引火。	○		
35	リンナイ(株)	2006/8/5	ガス炊飯器	RR-055VK	—	有	④	機器焼損	約8年	コンロ上の板の上に炊飯器をのせ、間違っコンロを点火した	○		
36	松下電器産業(株)	2006/8/1	ガスこんろ	GT-W30R	有	有	④	機器焼損	6ヶ月 (06.3~06.8)	詳細不明 (機器正常との情報)			○
37	パロマ工業(株)	2006/7/25	ガスこんろ	PA-3100WF	無し	有り	④	火災	不明	こんろ消し忘れ	○		
38	リンナイ(株)	2006/7/23	ガスコンロ	KG-S600SL	有	有	④	台所の換気扇から天井裏にかけて約18㎡焼く	不明	火の着いたこんろに油の入った天ぶら鍋長時間放置	○		
39	リンナイ(株)	2006/7/20	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	椅子や筆筒の一部焼損と火傷	不明	廃油のため天ぶら油加熱し過ぎと油をこんろ上にこぼし引火	○		
40	パロマ工業(株)	2006/7/19	ガスこんろ	PD-DM73WGV	有り	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	○		
41	松下電器産業(株)	2006/7/19	ガスこんろ	GE-WG750	有	有	④	機器焼損	不明	グリル内に堆積した脂に引火	○		
42	松下電器産業(株)	2006/7/15	ガスこんろ	GE-WS20FM	有	有	④	ボヤ	3年9ヶ月 (04.10~06.7)	不明(機器正常)			○
43	リンナイ(株)	2006/6/27	ガスコンロ	RTS-480FT	有	有	④	台所など10㎡焼く	不明	火の着いたこんろに油の入った天ぶら鍋長時間放置	○		
44	パロマ工業(株)	2006/6/23	ガスこんろ	IC-E705NF	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	○		
45	リンナイ(株)	2006/6/16	ガスコンロ	KGS-E4000GFK	有	有	④	住宅火災(80㎡)	不明	油を入れたフライパンを火の着いたこんろ上に長時間放置により油に引火	○		
46	リンナイ(株)	2006/6/16	ガスコンロ	RTS-480FTK	有	有	④	ガスこんろ付近で爆発し、窓ガラスなどが飛び散った	不明	屋外地下のガス配管漏れにこんろ点火時引火爆発したもの	○		
47	リンナイ(株)	2006/6/6	ガスコンロ	RTS-310GA	無	有	④	機器焼損	不明	こんろ着けたまま長時間放置、こんろ上の油に引火機器火災	○		
48	リンナイ(株)	2006/6/3	ガスコンロ	KGS-4000SL	無	有	④	台所の天井や壁5㎡焼く火災	不明	グリルの火が着いた状態のまま放置	○		
49	リンナイ(株)	2006/6/1	ガスコンロ	RSK-N78W5GA1X-STR	有	有	④	コンロ火災	1年6ヶ月	グリルの火が着いた状態のまま放置	○		
50	リンナイ(株)	2006/6/1	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	住宅全焼(40㎡)	不明	こんろ着けたまま長時間放置大型鍋溶融しガスホースを焼き火災となる	○		

	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
51	パロマ工業(株)	2006/5/25	ガスこんろ	IC-330HF	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
52	パロマ工業(株)	2006/5/22	ガスこんろ	型式不明	不明	不明	④	火災	不明	こんろ消し忘れ		○	
53	パロマ工業(株)	2006/5/11	ガスこんろ	IC-460HB	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
54	山岡金属工業(株)	2006/4/30	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-1351T	—	無	④	器具及び天板の裏面の一部を焦がした	4年7ヶ月	バーナーの炎口が劣化と焼肉のタレなどの汚れにより詰りガスが逆流して、バーナーの入り口付近で燃焼したためと考えられる。		○	
55	リンナイ(株)	2006/4/3	ガスレンジ	RBR-310EA3	無	有	④	キャビネット焼損	12年	グリル排気閉塞による異常加熱			○
56	松下電器産業(株)	2006/4/4	ガスこんろ	GT-705R	無	有	④	台所の壁、天井一部焼損	不明	天ぷら調理後消し忘れ		○	
57	リンナイ(株)	2006/4/3	ガスコンロ	CT-M501GT	有	有	④	ガスこんろ回りの壁など5.7㎡焼いた	不明	グリルに火の着いた状態のまま放置残存の油が燃えた		○	
58	山岡金属工業(株)	2006/3/18	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-1351T	—	無	④	器具との接続部付近の排気ダクトの一部を焼損	5年3ヶ月	焼網の上で燃えた肉の炎やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。		○	
59	(株)ハーマンプロ	2006/3/16	ガスこんろ	C3WB2PDTS7STR	有	有	④	機器焼損	1年	お手入れ不足等にてグリル水受け皿にたまった油に引火したと推測。		○	
60	パロマ工業(株)	2006/3/15	ガスこんろ	IC-E600F	無し	有り	④	火災	不明	こんろ天ぷら火災		○	
61	山岡金属工業(株)	2006/3/12	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-91K	—	無	④	器具、排気ダクト、内装の一部を焼損	13年8ヶ月	一瞬食材を焼き上げた際に発生した炎が吸い込まれ、器具内部およびダクト内に蓄積した油脂分に引火しダクト火災に至った。【消防調査官見解】		○	
62	山岡金属工業(株)	2006/3/9	業務用ガスこんろ 店舗使用	SPG-564	—	無	④	器具焼損	4ヶ月	器具内部に多量に付着した調理用油汚れにバーナーの火が引火したと考える		○	
63	松下電器産業(株)	2006/3/2	ガスこんろ	GT-WS3L	有	有	④	台所の壁、天井焼損	不明	調理油過熱防止装置のないコンロで天ぷら		○	
64	リンナイ(株)	2006/2/15	ガスコンロ	RTS-4600GF	無	有	④	炊事場の壁など24㎡焼いた	不明	こんろ消し忘れで炎が壁に着火した		○	
65	リンナイ(株)	2006/2/14	ガスコンロ	RBT-20KC2Z	無	有	②	火傷事故	不明	共同住宅にて朝食の準備中、着衣着火し右わき腹から肩に火傷		○	
66	リンナイ(株)	2006/2/13	ガスコンロ	RTS-4000GF	無	有	④	台所の窓ガラスや換気扇を焼いた	不明	グリルの火が着いた状態のまま放置		○	
67	リンナイ(株)	2006/1/31	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	住宅全焼	不明	焼損が激しい為調査不能			○
68	山岡金属工業(株)	2006/1/26	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-16K	—	無	④	器具及び器具との接続部付近の排気ダクトの一部を焼損	6年6ヶ月	焼網の上で燃えた肉の炎やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。		○	
69	パロマ工業(株)	2006/1/24	ガスこんろ	IC-335HF	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろによる引火		○	
70	パロマ工業(株)	2006/1/15	ガスこんろ	PA-10SF	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
71	パロマ工業(株)	2006/1/11	ガスこんろ	IC-E700GF	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
72	桐山工業(株)	2006/-/-	ガス回転釜	KGS-30	無	無	③	午前中は使用していたが午後使用し、他の人が調理場に言っていたおれれているのを発見	3	アルミ内釜変形で排気閉塞CO発生、換気扇回さず		○	

	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
73	パール金属(株)	2006/-/-	屋外用こんろ	M-8254	無	無	②	海浜公園でバーベキューをしていたところ、調理用のガスボンベが爆発して火が上がり、男性1人が顔などにやけどを負って病院に入院、男女2人が軽いやけどをした。警察の調べでは、バーベキュー用の鉄板をコンロの上に置き、2つのガスボンベで海産物などを調理していた。1つのガスボンベが爆発したという。	不明	消防及び警察によると、炎天下のコンクリート路面上にコンロを直接置き、コンロ全体を覆うような(コンロより大きい)バーベキュー用鉄板で長時間調理していたことから、鉄板の輻射熱及びコンクリート路面からの放射熱によりガス容器が異常過熱したため、ガス容器の内圧が著しく上がって破裂に至ったものと推測される。	○		
74	(株)コメットカトウ	2005/12/24	業務用フライヤー	CFF-375P1	有	有	④	油槽油面より出火し自動消火装置にて消火された。消防に連絡。製品き損	1年9ヶ月	油量が非常に少なかったため、熱交換部の熱の影響で引火した	○		
75	パロマ工業(株)	2005/12/16	ガスこんろ	IC-4800F	無し	有り	④	火災	不明	グリル火災	○		
76	リンナイ(株)	2005/12/9	ガスコンロ	RT-L5000GC	無	有	④	機器焼損	不明	グリルの火が着いた状態のまま放置	○		
77	リンナイ(株)	2005/11/28	ガスコンロ	RTS-2K	有	有	④	火災	不明	焼損が激しい為調査不能		○	
78	松下電器産業(株)	2005/11/25	ガスこんろ	GT-L1BR	無	有	④	ボヤ	不明	点火した状態で外出	○		
79	リンナイ(株)	2005/11/19	ガスオープン	RCK-10M(a)	一	有	④	オープン後部より出火	約6ヶ月	溜まった油に火がついた	○		
80	山岡金属工業(株)	2005/11/17	業務用無煙ロースター店舗使用	S-16K	一	無	④	消防署より器具に関する照会があった	不明	不明		○	
81	松下電器産業(株)	2005/11/9	ガスレンジ	NE-BB330	無	有	④	ボヤ	不明	消し忘れ	○		
82	リンナイ(株)	2005/11/8	ガスコンロ	RSK-G730J2	有	有	④	住宅火災	約5年	不明		○	
83	リンナイ(株)	2005/11/1	ガスコンロ	KG-S600NSL-L	有	有	④	コンロ火災	不明	機器異常なく不明		○	
84	カラスカント(株)	2005/11/-	ガスこんろ	GCU-60HA2	無し	有り	④	調理後しばらくしてこんろ付近で爆発	5年	ガス漏れ原因は不明		○	
85	タイガー魔法瓶(株)	2005/10/24	カセットこんろ	CKN-A260	無	無	④	室内火災 小爆発	不明	ボンベのセット不良	○		
86	松下電器産業(株)	2005/10/21	ガスこんろ	GT-LS5R	有	有	④		不明	バックガード設置不具合によりグリル排気熱によりガスホースにヒビがはいりガス漏れ	○		
87	リンナイ(株)	2005/10/21	ガスコンロ	RSK-G730J2T	有	有	④	住宅火災	不明	不明		○	
88	松下電器産業(株)	2005/10/19	ガスレンジ	NE-BB550	無	有	④	機器焼損 キッチン一部焼損	不明	調理油に引火	○		
89	リンナイ(株)	2005/10/14	ガスコンロ	KGS-88EC	無	有	④	住宅の一部(51㎡) 火災と火傷	不明	不明		○	
90	松下電器産業(株)	2005/10/7	ガスレンジ	NE-BB550	無	有	④	機器、台所一部焼損	不明	不明		○	
91	リンナイ(株)	2005/10/7	ガスコンロ	RTS-480FT-R	有	有	④	味噌汁を作っていて消し忘れ火災になった	約5年	こんろ消し忘れ	○		
92	パロマ工業(株)	2005/9/29	ガスこんろ	PA-3500BFA	有り	有り	④	火災	不明	グリル消し忘れ	○		
93	リンナイ(株)	2005/9/24	ガスコンロ	KGS-4000SL	無	有	④	台所の換気扇を焼いた	不明	天ぶらを揚げていて消し忘れ	○		
94	リンナイ(株)	2005/9/17	ガスコンロ	KG-551G	無	有	④	台所の換気扇を焦がした	不明	天ぶらを揚げていて消し忘れ	○		
95	パロマ工業(株)	2005/9/15	ガスこんろ	PA-3ANK	無し	有り	④	火災	不明	こんろ天ぶら火災	○		
96	リンナイ(株)	2005/9/9	ガスコンロ	RTS-600G	無	有	④	住宅の一部(60㎡) 火災	不明	天ぶらを揚げていて消し忘れ	○		
97	リンナイ(株)	2005/9/5	ガスコンロ	RBG-32GB6	有	有	④	住宅火災	不明	ガスこんろの消し忘れ	○		
98	(株)ハーマンプロ	2005/9/1	ガスこんろ	LW2235	有	有	④	機器焼損	1年4ヶ月	お手入れ不足等にてグリル水受け皿にたまった油に引火したと推測。	○		

	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
99	リンナイ(株)	2005/8/30	ガスコンロ	KGT-E60D2	無	有	④	台所の天井約20㎡焼いた	不明	唐揚げを揚げていて消し忘れ		○	
100	パロマ工業(株)	2005/8/27	ガスこんろ	IC-3100F	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
101	山岡金属工業(株)	2005/8/24	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-85DX	—	無	④	天板の裏側の一部が焦げた	約15年	バーナーの炎口が劣化と焼肉のタレなどの汚れにより詰りガスが逆流して、バーナーの入り口付近で燃焼したためと考えられる。		○	
102	パロマ工業(株)	2005/8/23	ガスこんろ	IC-KM48F-L	無し	有り	④	ボヤ 機器焼損	不明	こんろ天ぷら火災		○	
103	(株)ハーマンプロ	2005/8/16	ガスこんろ	LW2235	有	有	④		2ヶ月	お手入れ不足等にてグリル水受け皿にたまった油に引火したと推測。		○	
104	パロマ工業(株)	2005/8/16	ガスこんろ	IC-S86F-L	無し	有り	④	火災	不明	こんろ天ぷら火災		○	
105	パロマ工業(株)	2005/8/6	ガスこんろ	PKD-DR35FA1	有り	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
106	リンナイ(株)	2005/8/5	ガスコンロ	RTS-501G-L	無	有	④	コンロ付近より約30cmの炎が上がり消防署出動、消火。	2~3年	不明			○
107	リンナイ(株)	2005/7/25	ガスコンロ	KGS-E4000WF	有	有	④	台所の天井約2㎡焼いた	不明	グリルの火が着いた状態のまま放置		○	
108	山岡金属工業(株)	2005/7/24	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-1442A	—	有り	④	器具及び器具との接続部付近の排気ダクトの一部を焼損	1年3ヶ月	焼網の上で燃えた肉の炎やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。		○	
109	リンナイ(株)	2005/7/9	ガスコンロ	RTS-4500GFE	無	有	④	住宅の一部(25㎡)火災	不明	天ぷらを揚げていて消し忘れ		○	
110	リンナイ(株)	2005/6/24	ガスコンロ	KG-551G	無	有	④	台所の天井や壁焦がした火災	不明	グリルに魚を入れ焼いている状態のまま放置		○	
111	リンナイ(株)	2005/6/12	ガスコンロ	RTS-350NFE	無	有	④	台所の換気扇や窓枠2㎡焼く火災	不明	天ぷらを揚げていて消し忘れ		○	
112	リンナイ(株)	2005/6/10	ガスオープン	RMC-503E	—	有	④	機器庫内より発火、消防出動消火	8年	庫内調理物引火		○	
113	リンナイ(株)	2005/5/30	ガスコンロ	RTS-350NFE	無	有	④	台所の腰板焼く火災	不明	こんろ消し忘れと低温火災		○	
114	リンナイ(株)	2005/5/25	ガスコンロ	IGS-777	無	有	④	台所の天井や壁2㎡焼く火災	不明	天ぷらを揚げていて消し忘れ		○	
115	リンナイ(株)	2005/5/11	ガスコンロ	RBG-40NZ	無	有	④	台所の天井1㎡焼く火災と煙吸い込み軽症	不明	ガスこんろにフライパンをかけたまま放置		○	
116	リンナイ(株)	2005/5/9	ガスコンロ	RTS-331N	有	有	④	住宅火災	不明	不明			○
117	リンナイ(株)	2005/4/7	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	住宅火災	不明	ガスこんろの消し忘れ		○	
118	松下電器産業(株)	2005/3/1	ガスこんろ	GT-WS1R	有	有	④	台所天井一部焼損	不明	天ぷら時、その場離れた		○	
119	パロマ工業(株)	2005/2/24	ガスこんろ	IC-3100CH	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
120	(株)コメットカトウ	2005/2/8	業務用 ガスレンジ	XY-975GR	—	こんろ部 グリドル部 有 オープン部有	④	オープン付近で出火。消火器2本で消火し消防へ通報。製品き損	1年2ヶ月	製品が清掃されていない為に油が堆積した		○	
121	リンナイ(株)	2004/11/2	業務用	RGP-42B	—	無	②	製品使用調理中 小爆発	約6ヶ月	水皿の熱湯(油)が飛散したと思われる		○	
122	桐山工業(株)	2005/-/-	ガス回転釜	KHG2-30C1	有	有	④				○		
123	桐山工業(株)	2005/-/-	ガス回転釜	KIG2D-30RH	無	有	④					○	
124	リンナイ(株)	2004/12/20	ガスコンロ	ハ410VF-L	無	有	④	住宅火災(出火当時不在)	不明	不明			○
125	(株)コメットカトウ	2004/12/13	業務用 グリドルプロイラー	CGB-R-131	—	グリドル部 有 プロイラー部 無	④	製品の内部より出火し製品き損	10年以上 詳細不明	清掃不良により製品内部に調理物の油が、多量に堆積し引火		○	

	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
126	リンナイ(株)	2004/10/27	ガスレンジ	RBR-450ED	無	有	④	つまみ焼損	11年11ヶ月	コックよりガス漏れ(社告処理済)	○		
127	リンナイ(株)	2004/11/10	ガスコンロ	RTS-320NAS	有	有	④	壁など一部焦がした	不明	天ぶらを揚げていて消し忘れ		○	
128	(株)ハーマンプロ	2004/9/27	ガスこんろ	C3W84RDTSR	有	有	④	グリル排気口より炎が出た。	1年	お手入れ不足等にて水受け皿にたまった油に引火したと推測。		○	
129	リンナイ(株)	2004/9/4	ガスオープン	RCK-10M (a)	一	有	④	店舗部分の一部焼失	5年7ヶ月	排気ダクト内に多量油付着に着火と推測		○	
130	パロマ工業(株)	2004/9/1	ガスこんろ	PA-70CFDE-1L	有り	有り	④	ボヤ	不明	グリル火災		○	
131	リンナイ(株)	2004/8/31	ガス炊飯器	011-0950	一	有	④	機器焼損 やけど	不明	不明			○
132	リンナイ(株)	2004/8/8	ガスコンロ	KG-88FA	無	有	②	やけど	新品	点火操作を繰り返していたら急に火が天井まで上がった(製品異常なし)			○
133	パロマ工業(株)	2004/8/5	ガスこんろ	IC-GF700KDH	無し	有り	①	火災	不明	グリル消し忘れ		○	
134	リンナイ(株)	2004/8/2	ガスコンロ	RTS-4000GF-L	無	有	②	やけど	約2年	点火時爆発着火(製品異常無し)			○
135	リンナイ(株)	2004/7/28	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	火災	不明	点火したまま外出		○	
136	(株)ハーマンプロ	2004/7/26	ガスこんろ	DG3247NF	有	有	④	機器焼損	5年	消防より問い合わせのみ。詳細不明。			○
137	リンナイ(株)	2004/7/23	ガスコンロ	JIK-469F	無	有	④	換気扇焼損と軽い火傷	不明	天ぶらを揚げていて消し忘れ		○	
138	リンナイ(株)	2004/7/16	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	住宅火災	不明	グリル消し忘れ		○	
139	リンナイ(株)	2004/7/14	ガスコンロ	RTS-4500FE-R	無	有	④	右コンロになべをかけた10分位使用したら出火	不明	不明			○
140	リンナイ(株)	2004/7/9	ガスコンロ	KG-551G	無	有	④	コンロ火災	不明	ガスこんろの消し忘れ		○	
141	パロマ工業(株)	2004/7/7	ガスこんろ	PA-DR37FA-R	有り	有り	④	火災	不明	こんろ天ぶら火災		○	
142	パロマ工業(株)	2004/6/23	ガスこんろ	IC-336HF-L	無し	有り	④	ボヤ	不明	壁面のこげ		○	
143	リンナイ(株)	2004/6/22	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	住宅火災	4年	外部火災			○
144	リンナイ(株)	2004/6/16	ガスコンロ	VH-700F	無	有	④	台所の壁6㎡焼く火災	不明	天ぶらを揚げていて消し忘れ		○	
145	リンナイ(株)	2004/6/10	ガスコンロ	CH-551SF	無	有	④	住宅の一部(3㎡)火災と火傷	不明	唐揚げしていてこんろ消し忘れ		○	
146	リンナイ(株)	2004/5/12	ガスコンロ	RTS-310GA	無	有	④	台所の壁0.8㎡焼く火災と煙吸い込み治療	不明	天ぶら鍋消し忘れ		○	
147	山岡金属工業(株)	2004/5/10	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-705	一	無	④	器具、排気ダクト、内装の一部を焼損	3年6ヶ月	焼網の上で燃えた肉の炎やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。		○	
148	(株)コメットカトウ	2004/5/1	業務用 フライヤー	CSF-L3MMF	有	有	③	従業員2名が軽い一酸	11年3ヶ月	排気筒内に油が堆積、経年により吸排気経路に油、ほこりが付着し不完全燃焼していた。事故の2ヶ月前に指摘し、修理見積りを提出していた。当日ダクトのスイッチの入れ忘れで、フード内の換気扇が作動していなかった		○	



	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
149	(株)コメットカトウ	2004/5/1	業務用グリドル	CSG-4585MF5	—	有	③	従業員2名が軽い一酸化	11年3ヶ月	排気筒内に油が堆積、経年により吸排気経路に油、ほこりが付着し不完全燃焼していた。事故の2ヶ月前に指摘し、修理見積りを提出していた。 当日ダクトのスイッチの入れ忘れで、フード内の換気扇が作動していなかった	○		
150	リンナイ(株)	2004/4/25	ガスコンロ	RTS-4000GF	無	有	④	住宅火災	不明	不明			○
151	リンナイ(株)	2004/4/20	ガスコンロ	RT-L5000GF	有	有	④	コンロ火災	不明	グリル消し忘れ	○		
152	松下電器産業(株)	2004/4/13	ガスコンロ	GT-LS3	有	有	①	家屋全焼1名死亡	不明	詳細不明			○
153	山岡金属工業(株)	2004/4/10	業務用無煙ロースター店舗使用	S-16K	—	無	④	器具との接続部付近の排気ダクトおよび内装の一部を焼損	3年7ヶ月	焼網の上で燃えた肉の灰やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。	○		
154	山岡金属工業(株)	2004/4/8	業務用無煙ロースター店舗使用	S-1351T	—	無	④	器具との接続部付近の排気ダクトの一部を焼損	2年7ヶ月	焼網の上で燃えた肉の灰やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。	○		
155	山岡金属工業(株)	2004/4/7	業務用無煙ロースター店舗使用	S-13K	—	無	④	消防署より器具に関する照会があった	不明	不明			○
156	(株)コメットカトウ	2004/3/31	業務用フライヤー	CFF-4560SPA	有	有	③	従業員2名が体調不良により、控え室で2時間程休憩し回復	5年10ヶ月	経年により、油煙によって吸気口であるレギュレーター及びバーナー混合部に油、ほこりが付着し燃焼不良。排気フード内の換気扇が故障し作動していなかった	○		
157	リンナイ(株)	2004/3/23	ガスコンロ	KRN-245B	有	有	④	機器左側後方部から灰が上がった	約6年	不明			○
158	パロマ工業(株)	2004/3/13	ガスコンロ	PA-33MHB	無し	有り	④	ボヤ	不明	ゴム管腐食による引火	○		
159	松下電器産業(株)	2004/3/13	ガスコンロ	GT-LH6R	有	有	④	家屋全焼	不明	詳細不明			○
160	山岡金属工業(株)	2004/3/3	業務用無煙ロースター店舗使用	S-85	—	無	④	器具の電機回線と天板の裏面の一部を焦がした	約10年	炭の灰が炎口に溜り塞いだためガスが逆流してバーナーの入り口付近で燃焼したためと考えられる。	○		
161	リンナイ(株)	2004/2/26	ガスコンロ	HA400FE	有	有	④	台所の天井1㎡焼く火災と煙吸い込み治療	不明	ガスコンロの消し忘れ	○		
162	リンナイ(株)	2004/2/25	ガスコンロ	KDH-770FA	無	有	④	住宅の一部(45㎡)火災と火傷	不明	ガスコンロの消し忘れ	○		
163	(株)ハーマンプロ	2004/2/23	ガスコンロ	DG3049NR	有	有	④	機器焼損	2年半	機器内の異物(ナイロン樹脂)が過熱発火。	○		
164	リンナイ(株)	2004/2/20	ガスコンロ	RSK-N730	有	有	④	住宅の一部(10㎡)火災	3年~4年	ガスコンロの消し忘れ	○		
165	リンナイ(株)	2004/2/8	ガスコンロ	KDH-770FA	無	有	③	石油ストーブとの併用によりCO中毒	不明	コンロ燃焼異常なし			○
166	山岡金属工業(株)	2004/2/7	業務用無煙ロースター店舗使用	S-1352M	—	無	④	器具との接続部付近の排気ダクトの一部を焼損	2年10ヶ月	焼網の上で燃えた肉の灰やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。	○		
167	リンナイ(株)	2004/2/6	ガスコンロ	RT-L5000GC	有	有	④	住宅の一部(5㎡)火災と火傷	不明	ガスコンロの消し忘れ	○		

No.	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
168	リンナイ(株)	2004/2/5	ガスコンロ	RBG-30B5S	有	有	④	コンロ火災	不明	グリル消し忘れ		○	
169	パロマ工業(株)	2004/1/29	ガスこんろ	IC-4600F	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
170	リンナイ(株)	2004/1/22	ガスレンジ	RBR-450EN	無し	有	④	コンロ火災	不明	製品異常なし			○
171	リンナイ(株)	2004/1/12	ガスコンロ	RBG-30B2-S	無し	有	④	爆発事故 自殺未遂	不明	コンロつまみをつま楊枝にて強制開		○	
172	リンナイ(株)	2004/1/7	ガスレンジ	RBR-310ED	無し	有	①	住宅火災で1名死亡	不明	不明			○
173	桐山工業(株)	2004/-/-	ガス回転釜	KGSD-30	無し	無し	④					○	
174	パロマ工業(株)	2003/12/27	ガスこんろ	GCF-5127	無し	有り	④	ボヤ	不明	グリル火災		○	
175	リンナイ(株)	2003/12/16	ガスコンロ	RT-L5000GF-L	有	有	④	コンロ火災	4年	コンロ右下部より出火外部からの可能性高い			○
176	リンナイ(株)	2003/12/10	ガスコンロ	JIK-49FX	無し	有	④	台所焼損	不明	天ぷらなべの消し忘れ		○	
177	(株)コメットカトウ	2003/11/28	業務用 グリドルプロイラー	CGB-R-171	—	グリドル部有 プロイラー部無	④	製品側面部より出火した。消火器で消火し消火に連絡。製品き損	5年	清掃不良により調理物から出た油が、製品側面部に付着、堆積し引火		○	
178	リンナイ(株)	2003/11/14	ガスコンロ	ハ480WFT	—	有	④	住宅火災	不明	味噌汁を掛けたまま外出したことにより火災発生		○	
179	リンナイ(株)	2003/10/23	ガスコンロ	KG-77FA	—	有	④	住宅火災	不明	天ぷらなべの消し忘れ		○	
180	パロマ工業(株)	2003/10/11	ガスこんろ	PA-3MHC	—	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぷら火災		○	
181	リンナイ(株)	2003/10/11	ガスコンロ	RBG-30B2F-R	—	有	④	コンロ火災	2年6ヶ月	グリル消し忘れ		○	
182	リンナイ(株)	2003/9/25	ガスコンロ	RBG-30B2FS-B	—	有	②	爆発点火、火傷	5年	製品異常なし			○
183	リンナイ(株)	2003/9/23	ガスコンロ	KG-501W	—	有	④	換気扇被害	不明	不明			○
184	(株)コメットカトウ	2003/9/15	業務用 湯煎付こんろ	CPT-1660L2	—	こんろ部無 湯煎部有	③	調理人が気分が悪いとプロパン業者より連絡有り。詳細不明	5年	バーナに水をかけて洗っていた為により、ほこりがつまり吸気不良となる		○	
185	(株)コメットカトウ	2003/9/9	業務用 冷凍めん釜	CMR-6	—	有	③	調理の方が頭痛がしたので病院へ出かけ、一酸化炭素中毒と診断された	1年3ヶ月	バーナに水をかけて洗っていた為にさびて不完全燃焼を起こしていた		○	
186	(株)ハーマンプロ	2003/8/31	ガスこんろ	LW2230TFA	有	有	④	機器とレンジフード焼損	8ヶ月	グリル庫内に溜まった多量の脂に引火した。さらにグリル排気口をウエスで閉塞されていたために炎が機体内部に溢れて焼損を拡大した。		○	
187	(株)コメットカトウ	2003/8/23	業務用 湯煎	CP-3575 Y	—	有	③	従業員が頭痛、喉の痛み、目にしみると訴える	4年	エアコン吹き出しの口が直接製品に向けて、排気を塞ぎ不完全燃焼		○	
188	リンナイ(株)	2003/8/14	ガスコンロ	RTS-4600GF	無し	有	④	コンロ、RH、蛍光灯全損。台中損。台所すす	4年	グリル消し忘れ		○	
189	パロマ工業(株)	2003/8/5	ガスこんろ	IC-335HF	無し	有り	④	火災	不明	こんろ天ぷら火災		○	
190	松下電器産業(株)	2003/7/10	ガスオープン	NE-B702	—	有	④	機器焼損	1年11ヶ月 (01.8~03.7)	部品不良と施工不良 (リコール)	○		
191	リンナイ(株)	2003/7/5	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	住宅火災	不明	ガスこんろの消し忘れ		○	
192	リンナイ(株)	2003/6/11	ガスコンロ	ハ410VF	無し	有	①	焼死	不明	コンロの火が使用者の衣服に燃え移った			○
193	(株)スノーピーク	2003/6/10	カセットこんろ(液化石油ガス こんろ直結型一口)	GS-100			④	容器破壊 器具炎上	不明	禁止事項行為		○	
194	松下電器産業(株)	2003/6/8	ガスこんろ	GE-BH10F	有	有	①	家屋半焼 2名死亡、1名入院	不明	不明			○
195	松下電器産業(株)	2003/6/2	ガスこんろ	GT-60L	無し	有	②	火傷・重傷1名	不明	製品不具合でないが詳細不明			○
196	リンナイ(株)	2003/6/1	ガスコンロ	RTS-350FN-L	無し	有	④	コンロ火災	不明	天ぷらなべの消し忘れ		○	
197	パロマ工業(株)	2003/5/6	ガスこんろ	IC-3100CF推定	有り	有り	④	火災	不明	グリル火災		○	
198	(株)コメットカトウ	2003/5/2	業務用 ガスレンジ	XY-975F	—	トップ部無 オープン部有	④	製品の横面の壁より出火し壁0.3m <sup>2</sup> 燃焼。消防にて消火	2ヶ月	可燃壁に製品を離隔距離を取らずに設置した為		○ (設置不良)	
199	リンナイ(株)	2003/4/21	ガスコンロ	RTS-400FE-L	無し	有	④	コンロ火災	不明	グリル消し忘れ		○	

被害区分番号…①死亡事故、②重傷病事故(治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病)又は後遺障害事故、③一酸化炭素中毒事故(医師の診断が下されたもの)、④火災(消防が火災として確認したもの)



	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
200	リンナイ(株)	2003/4/16	ガスコンロ	RBC4WNGN2-R	有	有	④	コンロ火災	1ヶ月	フライパン使用で少量油による発火		○	
201	リンナイ(株)	2003/4/1	ガスコンロ	RTS-330GFS	有	有	④	火災事故	不明	コンロより火災が発生とのことで、消防署より資料請求要請			○
202	松下電器産業(株)	2003/3/2	ガスコンロ	不明	—	—	④	台所天井一部焼損	不明	コンロ煮込み中に外出		○	
203	リンナイ(株)	2003/2/22	ガスコンロ	KGS-10BA	無	有	①	焼死	不明	コンロの火が使用者の衣服に燃え移った		○	
204	(株)旭製作所	2003/1/19	カセットコンロ	AP-1(2)	無	無	②	ボンベ爆発	不明	お好み焼き鉄板付近で使用されたために、鉄板からの熱が直接ボンベに伝わり、爆発まで至ったものと思われる。尚、コンロには圧力感知安全装置が搭載されており、コンロの火は消火されていたものと思われる。経済産業省 製品安全課報告済み(2003年2月13日)		○	
205	リンナイ(株)	2003/1/10	ガスコンロ	RTS-4000GF-R	無	有	④	コンロ火災	半年以内	グリル消し忘れ		○	
206	リンナイ(株)	2003/1/4	ガスコンロ	KGS-88EC	無	有	④	爆発事故	不明	不明			○
207	(株)ハーマンプロ	2002/12/22	ガスコンロ	LW2230TFAL	有	有	④	家屋火災	1ヶ月	調理中、酢酎し天ぷらの消し忘れによる火災(センサー側を使用せず)		○	
208	リンナイ(株)	2002/10/30	ガスコンロ	RTS-4700GC-L	有	有	④	コンロ火災	4年	不明			○
209	パロマ工業(株)	2002/10/17	ガスコンロ	IC-3300BF推定	無し	有り	④	火災	不明	グリル火災		○	
210	山岡金属工業(株)	2002/10/5	業務用無煙ロースター	S-16K	—	無	④	器具との接続部付近の排気ダクトの一部を焼損	10年	焼網の上で燃えた肉の炎やその燃えカスをダクトに吸い込み、器具内部に溜まった油やダクト内に蓄積した油脂分に引火したと考えられる。		○	
211	リンナイ(株)	2002/10/1	ガスコンロ	RTS-480VFT	有	有	④	住宅火災	2年	不明			○
212	パロマ工業(株)	2002/9/30	ガスコンロ	PA-33MHF	無し	有り	④	ボヤ	不明	コンロ消し忘れ		○	
213	(株)ハーマンプロ	2002/9/21	ガスコンロ	C3W68RDFZR	有	有	④	機器焼損	1年	予備ガス栓への接続カチットのシール部に異物が付着したことによるガス漏れ。		○	
214	リンナイ(株)	2002/8/8	ガスコンロ	RTS-4500GFE	無	有	④	コンロ火災	約5年	ガスホース劣化			○
215	リンナイ(株)	2002/7/23	ガス炊飯器	RR-10MHT	—	有	④	本体炎あふれ	不明	不明			○
216	リンナイ(株)	2002/7/6	ガスコンロ	RTS-4700GC	無	有	④	コンロ火災	不明	天ぷらを揚げている消し忘れ		○	
217	リンナイ(株)	2002/7/1	ガスコンロ	RBG-30B2FMS-B	有	有	④	台所火災	約6年	不明			○
218	松下電器産業(株)	2002/6/25	ガスコンロ	QGE39EG1	有	有	④	壁ス汚損(グリル庫内燃焼)	10年3ヶ月(92.3~02.6)	手入れ不足		○	
219	パロマ工業(株)	2002/6/5	ガスコンロ	DA-801KF	無し	有り	④	ボヤ	約4年	ガス種改造時によるガス洩れ			○
220	松下電器産業(株)	2002/6/4	ガスコンロ	GT-LH6L	有	有	④	家屋全焼	不明	消し忘れ		○	
221	リンナイ(株)	2002/5/31	ガスコンロ	RTS-2K	無	有	④	住宅火災	不明	不明			○
222	(株)ハーマンプロ	2002/5/-	ガスコンロ	DG3128SF	有	有	④	機器焼損	不明	グリル消し忘れにより調理物と受け皿にたまった魚脂が発火した。		○	
223	リンナイ(株)	2002/4/8	ガスコンロ	RTS-4700GF	無	有	④	コンロ火災	不明	樹脂性まな板を倒した		○	
224	(株)コメットカトウ	2002/4/5	業務用ティルティングパン	CSP-70	無	有	④	槽内の油に加熱出火。蓋をしてトマホークにて消火。一応消防に連絡	9年	当製品はフライヤーとして使用できない。誤って油を入れて使用した		○	
225	カラスタンダード(株)	2002/4/-	ガスコンロ	GCU-60B	無し	有り	④	キッチン天板補強材の一部が焼損	7年	煮こぼれ等によりバーナが目詰まりし、空気取り入れ口から炎が溢れたもの		○	

社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因				
									内容	該当するものに○を入力して下さい			
										製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中	
226	山岡金属工業(株)	2002/3/30	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-13K	—	無	④	煙を吸い5名が病院に 向い、3名が一晩検査 入院 排気ダクトと外部ファン を焼損	約9年	焼網の上で燃えた肉の炎やその燃 えカスをダクトに吸い込み、器具 内部に溜まった油やダクト内に蓄 積した油脂分に引火したと考えら れる。	○		
227	(株)ハーマンプロ	2002/1/23	ガスこんろ	DG3110	無	有	④	機器焼損	8年	お手入れ不足によるグリル受け皿 の魚脂に引火。	○		
228	山岡金属工業(株)	2002/1/12	業務用無煙ロースター 店舗使用	S-135M	—	無	④	排気ダクトと外部ファン を焼損	1年6ヶ月	水槽が空焚き状態となりそれに溜 まった油に引火した炎を吸い込 み、器具内部に溜まった油やダク ト内に蓄積した油脂分に引火した と考えられる。	○		
229	パロマ工業(株)	2002/1/4	ガスこんろ	PA-25RB-1	無し	有り	④	ボヤ	不明	こんろ天ぶら火災	○		
230	(株)コメットカトウ	2001/12/28	業務用 グリドル	CGH-9075LJ	—	有	④	製品背面の壁(可燃壁) より出火し店舗火災	不明	可燃壁に製品を隣隔距離を取らず に設置した為	○ (設置不 良)		
231	山岡金属工業(株)	2001/11/28	業務用クッキングテーブル 店舗使用	S-22S	—	無	④	天板の裏側の一部が焦 げた	6年	ガスホースの着脱の繰返しでホー スエンドのOリングが劣化し、そ こから漏れたガスに引火した。	○		
232	松下電器産業(株)	2001/11/26	ガスこんろ	GT-L1R	無	有	④	家屋火災	不明	天ぶら油に引火	○		
233	パロマ工業(株)	2001/11/14	ガスこんろ	PD-20CGR-2	有り	有り	④	ボヤ	不明	こんろによる引火		○	
234	パロマ工業(株)	2001/11/6	ガスこんろ	IC-3200CF	有り	有り	①	火災	不明			○	
235	リンナイ(株)	2001/11/5	ガスコンロ	RBG-30B4-BG	無	有	④	コンロ火災	不明	アルミマット使用によるバーナリ ング誤セット	○		
236	リンナイ(株)	2001/10/18	業務用	RR-30G1	—	有	④	機器焼損	約2年	器具外より引火			○
237	パロマ工業(株)	2001/10/10	ガスこんろ	PA-3500EF	無し	有り	④	ボヤ	不明	グリル火災	○		
238	松下電器産業(株)	2001/8/28	ガスこんろ	GT-LH2R	有	有	④	家屋火災	不明	天ぶら油に引火	○		
239	松下電器産業(株)	2001/8/11	ガスレンジ	SUE23ES1	有	有	④	機器焼損(グリル)	不明	手入れ不足 (機器正常)	○		
240	(株)コメットカトウ	2001/7/29	業務用 グリドル	CMG-9075Y	—	有	④	製品排気口より出火し 消火器で消火し、消防 に連絡。製品き損	不明	排気口の上に油のついた蓋を置い た為に、排気筒内に油が堆積し引 火	○		
241	パロマ工業(株)	2001/7/16	ガスこんろ	ICT-333HF	—	有り	④	火災	不明	こんろ天ぶら火災	○		
242	パロマ工業(株)	2001/5/30	ガスこんろ	PD-32CGR	—	有り	④	火災	不明				○
243	(株)ハーマンプロ	2001/5/3	ガスこんろ	LG2009SFL	—	有	④	家屋一室火災	不明	センサーなし側コンロバーナー使 用で、天ぶらの消し忘れによる火 災。	○		
244	松下電器産業(株)	2001/3/30	ガスこんろ	GT-M1R	—	有	④	家屋半焼	5年2ヶ月 (95.1~01.3)	詳細不明			○
245	(株)コメットカトウ	2001/3/29	業務用 グリドルブロイラー	CGB-R-131	—	グリドル部 有 ブロー部 無	④	製品の手前より炎が上 がった。消火器にて消 火し消防に連絡。製品 き損	15年	経年使用により部品が劣化し、O リングパッキンが破損して漏れた ガスに引火	○		
246	松下電器産業(株)	2001/3/21	ガスこんろ	GT-LH5R	有	有	④	住宅全焼	6ヶ月 (00.9~01.3)	点火した状態で外出	○		
247	松下電器産業(株)	2001/1/19	ガスこんろ	GT-L1R	無	有	④	住宅全焼	不明	魚焼きしたまま外出	○		

	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
248	パール金属(株)	2001/-/-	屋外用こんろ	M-8 2 5 4	無	無	②	河川敷で昼食の準備中、携帯用の二口こんろにガスボンベ2本をセットした際、片方のボンベにガス漏れがあったため、男性が調節しようとしていたところ爆発し、男性が顔や胸等、女性が左足と腹、少女が左手に火傷を負った。	不明	警察の調査では、一次的にはボンベの装着が悪く、二次的には鉄板をコンロの上に置き使用していたので、ボンベが過熱しガスがもれ爆発したものとみている。	○		
249	松下電器産業(株)	2000/11/28	ガスレンジ	NE-BB115F	有	有	④	機器焼損 キッチン一部焼損	不明	原因不明			○
250	リンナイ(株)	2000/9/19	ガスコンロ	RTS-4600FS	有	有	④	3棟全半焼	2年	不明 消し忘れによる引火			○
251	リンナイ(株)	2000/9/7	ガスコンロ	RT-L5500GF	有	有	④	コンロ火災	約2年	不明			○
252	カラスクンダート(株)	2000/6/-	ガスこんろ	GCU60	無し	有り	④	キッチン天板補強材の一部が焼損	5年2ヶ月	煮こぼれ等によりバーナが目詰まりし、空気取り入れ口から炎が溢れたもの	○		
253	松下電器産業(株)	2000/5/10	ガスこんろ	GT-L1R	無	有	④	1階部分一部焼損	不明	詳細不明			○
254	(株)ハーマンプロ	2000/4/16	ガスこんろ	DG3106	無	有	④	機器焼損	8年	グリル内にたまった魚脂に引火したものの。	○		
255	(株)ハーマンプロ	2000/4/1	ガスこんろ	DG3001	無	有	④	台所で爆発事故。現場周辺のガス漏れ確認。機器ロック、ガス管すべてガス漏れなし。機器損傷。家屋一部損傷。	不明	機器異常なし。 消防見解は使用ミス。	○		
256	パール金属(株)	2000/-/-	屋外用こんろ	M-7 9 0 0	無	無	②	ヨットハーバーで、携帯用ガスこんろの上にセラミック焼き網を載せ、バーベキューをしていたところ、突然爆発し、近くにいた夫婦が火傷を負った。	(2回目)	(独)製品評価技術基盤機構の調査では、セラミック焼き網を使用した場合に比べ、こんろ各部やガスカートリッジ表面温度が高くなることを確認できたが、温度上昇に伴うガスカートリッジの内圧を測定したところ破裂に至る可能性がなかったことから、事故時にはガスカートリッジの温度をさらに上昇させる別の要因があったものと推定されるが、その要因を特定することはできなかった。「原因不明」			○
257	(株)ハーマンプロ	1999/12/28	ガスこんろ	LW2108F	無	有	④	機器焼損	不明	グリルの消し忘れにより出火に至ったと推測	○		
258	リンナイ(株)	1999/11/24	ガスコンロ	KGS-4700WF	有	有	④	コンロ火災	1ヶ月	ガス漏れ無 グリル下にガスホースがありホースが溶け出火	○		
259	高木産業(株)	1999/11/-	ガスこんろ(グリル付を含む)	TP-R101A	無	有	④	機器焼損		使用ミス	○		
260	松下電器産業(株)	1999/10/17	ガスこんろ	GT-LH5R	有	有	④	家屋全焼	不明	詳細不明			○
261	(株)ハーマンプロ	1999/10/15	ガスこんろ	DG3043	有	有	④	家屋火災	不明	警察からの問い合わせのみで詳細不明。			○
262	リンナイ(株)	1999/9/14	ガス炊飯器	RR-07MGT	一	有	④	機器焼損	約6年	布巾乗せ	○		

No.	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
263	リンナイ(株)	1999/8/30	ガスコンロ	RTS-320GF	無	有	④	台所火災	不明	使用中に出火			○
264	リンナイ(株)	1999/6/18	ガスコンロ	HA400FE-L	無	有	④	コンロ火災	1年	後部より発火			○
265	リンナイ(株)	1999/6/3	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	コンロ火災	不明	消し忘れ発火	○		
266	(株)ハーマンプロ	1999/5/31	ガスこんろ	DG3103MH	無	有	④	機器損傷 グリル排気口より炎が出た。	6年半	グリルの炎が受け皿にたまった多量の魚脂に引火し、グリル排気口より炎が出たもの。	○		
267	リンナイ(株)	1999/5/12	ガスコンロ	RTS-460NFS	有	有	④	コンロ火災	1.5~2年	少量油による発火			○
268	(株)コメットカトウ	1999/4/9	業務用フライヤー	CSF-L2A	有	有	④	製品の油槽内部より出火。製品き損	不明	固形油を使用して点火した為に、空焚き状態となり出火した	○		
269	リンナイ(株)	1999/4/7	ガスコンロ	RTS-350NC-L	有	有	④	コンロ焼損	不明	不明			○
270	リンナイ(株)	1999/3/3	ガスコンロ	RSK-30J2T-BG	無	有	④	コンロ火災	6ヶ月	グリル消し忘れ	○		
271	(株)コメットカトウ	1999/3/2	業務用フライヤー	CSF-FKF1	有	有	④	店舗火災	不明	フライヤー上部のダクト及びフード内が清掃不良で、油が堆積し引火	○		
272	リンナイ(株)	1999/-/-	ガスコンロ	RTS-350NA	有	有	④	コンロ火災	不明	不明			○
273	リンナイ(株)	1998/11/27	ガスコンロ	RBG-30D-B	無	有	④	つまみ焼損	不明	コックよりガス漏れ(社告処理済)	○		
274	リンナイ(株)	1998/11/11	ガスコンロ	RBG-30A3	無	有	④	住宅火災	不明	不明			○
275	松下電器産業(株)	1998/10/30	ガスレンジ	NE-BB330	無	有	④	ソフ下の食器棚一部焼損	不明	原因不明			○
276	リンナイ(株)	1998/10/14	業務用	RCK-20AS II	一	有	④	機器焼損	不明	庫内油付着引火	○		
277	カラスカント(株)	1998/8/-	ガスこんろ	GCU-60	無し	有り	④	キッチン天板補強材の一部が焼損	1年5ヶ月	大中バーナーキャップ誤使用によりバーナー口が塞がれ、空気取り入れ口から炎が溢れたもの	○		
278	(株)ハーマンプロ	1998/7/6	ガスこんろ	DW3127S	有	有	④	並バーナー消火せず。	1ヶ月	機器故障で詳細不明			○
279	リンナイ(株)	1998/6/29	ガスコンロ	SB-3BE-1	無	有	④	つまみ焼損	8年	コックよりガス漏れ(社告処理済)	○		
280	リンナイ(株)	1998/6/11	ガス炊飯器	RR-10MGT	一	有	④	機器焼損	約6年	ガスホース焼損			○
281	高木産業(株)	1998/6/-	ガスこんろ(グリル付を含む)	MG-365F	無	有	④	家屋全焼		消し忘れ	○		
282	リンナイ(株)	1998/4/6	ガスコンロ	HA4600F-L	無	有	④	点火ボタン溶け	不明	炎口の煮こぼれにより逆火	○		
283	(株)ハーマンプロ	1998/3/2	ガスこんろ	LG2003L	無	有	④	機器焼損	4年	調理時の吹きこぼれがコンロバーナーの炎口を詰まらせたまま使用したため、機内のノズル部で逆火燃焼した。			○
284	リンナイ(株)	1998/2/24	ガスコンロ	不明	不明	不明	④	コンロ火災	不明	グリル消し忘れ	○		
285	パロマ工業(株)	1998/1/7	ガスこんろ	PD-20CGR	有り	有り	①	火災	不明	こんろ消し忘れ	○		
286	パロマ工業(株)	1997/12/16	ガスこんろ	PA-2100CE	有り	無し	①	CO中毒	不明	標準五徳以外の使用	○		
287	松下電器産業(株)	1997/11/2	ガスレンジ	NE-BB55	無	無	④	爆発着火	不明	グリル扉のガラス割れ			○
288	高木産業(株)	1997/11/-	ガスこんろ(グリル付を含む)	TP-R550P	無	有	④	コンロより火が上がった					○
289	リンナイ(株)	1997/8/20	ガスコンロ	KGS-1C2	無	有	④	コンロ焼損	不明	不明			○
290	パロマ工業(株)	1997/8/6	ガスこんろ	IC-4800F	無し	有り	④	火災	不明	こんろによる引火			○
291	日立アプライアンス(株)	1997/6/29	ガスこんろ	G H G-39 P	無	有	④	木造二階建ての二階部分焼損	不明	外因(不明)による			○
292	松下電器産業(株)	1997/6/3	ガスこんろ	KF-13	無	無	④	爆発、火傷	不明	ガス臭いので消火後再点火した			○
293	パロマ工業(株)	1997/4/30	ガスこんろ	PA-21F	無し	無し	④	火傷	不明	こんろ消し忘れ	○		
294	リンナイ(株)	1997/4/22	ガスコンロ	KGS-4500GFE	無	有	④	コンロ火災	6ヶ月以内	何らかの外的要因による発火(真因不明)			○
295	パロマ工業(株)	1997/4/12	ガスこんろ	PA-2000EF-2	無し	有り	④	ボヤ 台所一部焼損	10ヶ月	バーナーからの炎あふれ	○		
296	松下電器産業(株)	1997/3/27	ガスこんろ	10-620	有	有	④	台所一部焼損	2年4ヶ月 (94.12~97.3)	間違っでグリル点火グリルに堆積した脂及び器具下の新聞紙に引火と推定	○		

No.	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
297	松下電器産業(株)	1997/3/11	ガスこんろ	GT-60R	無	有	④	家屋一部焼損	不明	ガリル点火した状態で外出			
298	リンナイ(株)	1997/2/17	ガス炊飯器	RR-10MIT	一	有	④	機器焼損	1年	布巾乗せ			
299	リンナイ(株)	1997/2/8	ガス炊飯器	RR-10MIT	一	有	④	機器焼損	不明	不明			○
300	リンナイ(株)	1997/1/20	ガス炊飯器	RR-10MHT	一	有	④	機器焼損	6ヶ月以内	布巾乗せ			○
301	リンナイ(株)	1997/1/13	ガス炊飯器	RR-07MFT	一	有	④	機器焼損	不明	不明			○
302	リンナイ(株)	1996/12/29	ガスコンロ	KGS-1C2	無	有	④	トレーハウス全焼 顔・手足に火傷	未使用	不明			○
303	パロマ工業(株)	1996/12/8	ガスこんろ	OSC-560FG	無し	有り	④	火災	不明	グリル消し忘れ			○
304	リンナイ(株)	1996/11/-	ガスコンロ	対4000SB	無	有	④	火災	不明	不明 火元は台所			○
305	タイガー魔法瓶(株)	1996/10/18	カセットこんろ	CKJ-A200	無	無	④	(バーナから引火)	不明	分解の為不明			○
306	リンナイ(株)	1996/9/14	ガスコンロ	RTS-4100G	無	有	④	コンロ火災	不明	グリル消し忘れ			○
307	(株)コメットカトウ	1996/8/2	業務用 フライヤー	CSF-SAT	有	有	④	製品き損及び当製品の 後の壁面が焼けた	不明	製品に接続してあるガスホース付 近から、以前からガスが漏れていた。 それに引火したと思われる			○
308	リンナイ(株)	1996/6/24	ガスコンロ	RTS-3SGD	無	有	④	コンロ火災	不明	グリル消し忘れ			○
309	リンナイ(株)	1996/6/21	ガスコンロ	対4000-2SD	無	有	④	コンロ火災	4年	天ぷらなべの消し忘れ			○
310	リンナイ(株)	1996/5/31	ガスコンロ	不明	無	有	④	コンロ火災	3年	から揚げ中消し忘れて出火			○
311	リンナイ(株)	1996/5/24	ガスレンジ	RBR-450ED	無	有	④	つまみ焼損	6年	コックよりガス漏れ (社告処理済)	○		
312	リンナイ(株)	1996/5/23	ガスコンロ	RT-1KS	無	無	④	コンロ焼損	6年5ヵ月	不明			○
313	リンナイ(株)	1996/5/7	ガスコンロ	対4600FS-L	無	有	④	機器焼損	6ヶ月以内	ゴム管よりガス漏れ			○
314	パロマ工業(株)	1996/5/1	ガスこんろ	PA-3000MC	無し	有り	①	CO中毒	約2年	ゴム管の焼き切れ			○
315	リンナイ(株)	1997/4/29	ガスレンジ	RBR-310ED	無	有	④	つまみ焼損	不明	コックよりガス漏れ (社告処理済)	○		
316	リンナイ(株)	1997/3/28	ガスレンジ	RBR-450ED	無	有	④	つまみ焼損	不明	コックよりガス漏れ (社告処理済)	○		
317	リンナイ(株)	1997/3/7	ガスレンジ	RBR-350ED	無	有	④	つまみ焼損	不明	コックよりガス漏れ (社告処理済)	○		
318	リンナイ(株)	1996/3/2	ガスレンジ	RBR-310CD	無	有	④	下部扉内で小爆発	不明	コックよりガス漏れ (社告処理済)	○		
319	カラスクンダート(株)	1996/1/-	ガスこんろ	GCU60	無し	有り	④	キッチン天板補強材の 一部が焼損	4ヶ月	煮こぼれ等によりバーナが目詰まりし、 空気取り入れ口から炎が溢れたもの			○
320	リンナイ(株)	1995/11/15	ガスレンジ	RBR-450ED	無	有	④	つまみ焼損	5年	コックよりガス漏れ (社告処理済)	○		
321	リンナイ(株)	1995/9/19	ガスコンロ	KGS-4600GF	無	有	④	コンロ火災	2ヶ月	グリル消し忘れ			○
322	松下電器産業(株)	1995/8/3	ガス炊飯器	GK-180	一	有	④	家屋全焼	不明	取扱いミス、詳細不明			○
323	リンナイ(株)	1995/7/14	業務用	RCK-20AS	一	有	④	機器焼損	1年以内	庫内油付着引火			○
324	リンナイ(株)	1995/7/10	ガスコンロ	RTS-3SD1	無	有	④	コンロ火災	不明	グリル消し忘れ			○
325	リンナイ(株)	1995/6/20	ガスコンロ	KGS-300GF	無	有	④	コンロ火災	不明	不明			○
326	カラスクンダート(株)	1995/6/-	ガスこんろ	GCU60	無し	有り	④	キッチン天板補強材の 一部が焼損	2ヶ月	煮こぼれ等によりバーナが目詰まりし、 空気取り入れ口から炎が溢れたもの			○
327	リンナイ(株)	1997/3/7	ガスコンロ	RBG-30B2-B	無	有	②	やけど	1年以内	服袖引火			○
328	リンナイ(株)	1995/2/23	ガス炊飯器	RR-05MFT	一	有	④	使用中異臭	5年6ヶ月	内釜ツマミセット不備による落下			○
329	リンナイ(株)	1995/1/5	ガスコンロ	対4100GC	無	有	②	やけど	1ヶ月	服袖引火			○
330	松下電器産業(株)	1994/12/22	ガスこんろ	GT-805L	無	有	④	爆発により火傷	不明	ガスホースをねずみがかじったこと でガス漏れし、引火			○
331	リンナイ(株)	1994/12/14	ガスレンジ	RBR-350ED-W	無	有	④	つまみ焼損	5年	コックよりガス漏れ (社告処理済)	○		

	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
332	(株)ハーマンプロ	1994/12/2	ガスこんろ	LC2101L	無	有	④	機器焼損 家屋一部火災	不明	ゴム管がガス機器下部に敷き込まれ、折れ曲がり一部に集中している。ガス機器の下部は輻射熱、煮汁等の劣化要因があり、ゴム管の割れに至ったと考える。ゴム管の設置不良（機体下部に敷き込む）とゴム管の劣化によるガス漏れから引火。	○	設置不良	
333	リンナイ(株)	1994/10/17	ガスレンジ	RBR-350ED	無	有	④	庫内火災	3年	饅頭をラップで巻き電子レンジで加熱し過ぎた為調理物が発火		○	
334	(株)ハーマンプロ	1994/5/29	ガスオープン	LR323N	無	無	④	火災による家屋全焼	不明	放火。(秋田警察見解)コンロ上に合成樹脂製容器を乗せて燃やした。	○	意図的放火	
335	リンナイ(株)	1993/10/26	ガス炊飯器	RR-05MFT	—	有	④	機器焼損	約5年	ガスコードプラグ差込不足	○		
336	日立アプライアンス(株)	1993/3/7	ガスこんろ	GHG-R30	無	無	④	台所の壁、天井の一部を焼損	12ヶ月	原因不明			○
337	リンナイ(株)	1993/2/25	ガス炊飯器	RR-10MB	—	有	④	機器焼損	約6年	ガスコードプラグ差込不足	○		
338	パロマ工業(株)	1993/1/9	ガスこんろ	PA-21F	無し	無し	③	CO中毒	約12年	こんろ消し忘れ	○		
339	リンナイ(株)	1992/10/5	ガス炊飯器	RR-10MGT	—	有	④	機器焼損	不明	ガスコードプラグ部ゴミ噛み	○		
340	リンナイ(株)	1992/7/28	ガス炊飯器	RR-10VE	—	有	④	台所火災	不明	外部からの延焼	○		
341	松下電器産業(株)	1992/4/6	ガスこんろ	GT-70R	無	有	④	1名火傷、カセット一部焼損	不明	点火繰り返しでガス放出したものに引火	○		
342	松下電器産業(株)	1992/2/19	ガスこんろ	GT-2PS	無	有	④	1階部分全焼	不明	コンロの火をつけたまま元栓開閉でガス放出。再点火時に爆発	○		
343	松下電器産業(株)	1992/2/9	ガスこんろ	KF-2F	無	無	②	爆発：1名重傷、1名軽傷	不明	3つのコンロ全開でガス放出	○		
344	リンナイ(株)	1992/2/8	ガスコンロ	RTS-5000HB	無	有	④	住宅火災	不明	グリル消し忘れ	○		
345	リンナイ(株)	1991/11/9	ガスコンロ	RTS-4000SGD	無	有	④	住宅火災	不明	グリル消し忘れ	○		
346	松下電器産業(株)	1991/9/14	ガスこんろ	不明	—	—	②	全身火傷1名	不明	使用中外出して煮こぼれで火が消えて生ガス放出	○		
347	リンナイ(株)	1991/8/18	ガスコンロ	RBG-30D	無	有	④	つまみ焼損	1.3年	コックよりガス漏れ(社告処理済)	○		
348	リンナイ(株)	1991/7/17	ガスコンロ	RBG-30A	無	有	④	コンロ火災	3.5年	天ぷら火災	○		
349	日立アプライアンス(株)	1991/6/-	ガスこんろ	不明	—	—	④	台所付近が焼損	6年	原因不明			○
350	タイガー魔法瓶(株)	1991/3/4	カセットこんろ	CKA-220	無	無	④	点火時に出火	3ヶ月	変形の為不明	○		
351	タイガー魔法瓶(株)	1991/1/10	カセットこんろ	CKA-220	無	無	④	(おんべから漏れ)	不明	技術資料提出			○
352	リンナイ(株)	1990/9/3	ガス炊飯器	RR-10VE	—	有	④	機器焼損	1年以内	外部からの延焼	○		
353	リンナイ(株)	1990/5/23	ガス炊飯器	RR-10VN	—	有	④	機器焼損	約4年	ツマミ異物かみ	○		
354	リンナイ(株)	1990/4/2	ガスコンロ	RT5000VB	無	有	④	住宅火災	1ヶ月	不明 台所付近			○
355	リンナイ(株)	1989/12/19	ガス炊飯器	RR-07VN	—	有	④	機器焼損	約3年	外部からの延焼	○		
356	リンナイ(株)	1989/11/20	ガスコンロ	RTS-3AHE	無	有	④	ボヤ	1年	グリル消し忘れ	○		
357	タイガー魔法瓶(株)	1989/8/1	カセットこんろ	NKA-10	無	無	④	火災(ガスから火)	6年	変形の為不明			○
358	日立アプライアンス(株)	1989/4/9	ガスこんろ	GHS-270	無	無	④	台所の天井、床、壁の一部を焼損	約5年	火を消し忘れ、物を上に置いた	○		
359	リンナイ(株)	1989/2/16	ガス炊飯器	RR-10MET	—	有	④	機器焼損	1年6ヶ月	布巾載せ	○		
360	リンナイ(株)	1988/11/-	ガスコンロ	R-1K	無	無	④	コンロ火災	不明	不明			○
361	リンナイ(株)	1988/10/-	ガスコンロ	RTS-3SB	無	有	④	コンロ火災	不明	不明			○
362	日立アプライアンス(株)	1988/4/19	ガスこんろ	GHG-312	無	無	④	家屋1棟全焼	不明	原因不明			○
363	日立アプライアンス(株)	1988/3/17	ガスこんろ	GHG-32W	無	無	①	ガス中毒により1人死亡	不明	ガス栓開いたまま寝込んだ	○		
364	日立アプライアンス(株)	1988/2/12	ガスこんろ	GHG-39H	無	無	③	一酸化炭素中毒により入院	不明	点火の確認を怠り生ガス流出	○		



	社名	事故発生年月日	品目	型式機種	調理油過熱防止装置の有無	立消え安全装置の有無	被害区分(注)	事故内容	製品の使用期間	事故原因			
										内容	該当するものに○を入力して下さい		
											製品起因	誤使用または施工不良	原因不明または調査中
365	(株)ハーマンプロ	-/-/-	ガスオープン	DR502E	一	有	④	機器焼損(白煙)	10年	機器内への水分侵入によるリレーとリード線の焼損。 絶縁不良。		○	
366	(株)ハーマンプロ	-/-/-	ガスオープン	DR505E	一	有	④	調理物焼損	3年	調理法の間違い。		○	
367	(株)ハーマンプロ	-/-/-	ガスコンロ	LW2103R	無	有	④	機器焼損	不明	グリル消し忘れ。		○	

◇2月19日版との差異は、1～3の通りです。

1. 31番, 125番, 177番, 184番, 187番, 240番と245番は記載もれがあり、追加(それに伴い、他の番号も変わりました。)

2. 107番, 130番, 180番, 215番と298番は重複があり、削除。

3. 上記以外の内容変更。(変更内容と変更理由は下記の通り)

番号	社名	事故発生年月日	品目	型式	変更内容・変更理由
172	リンナイ(株)	2004/1/7	ガスレンジ	RBR-310ED	事故内容の誤記訂正

4. 修正(2007.6)