

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒				
A1G0900175	2009/10/17	2010/02/23	ガスこんろ (LPガス用)	N600VGT	リンナイ(株)	香川県					○	調理油過熱防止装置のついていない側のこんろで調理後、その場を離れたところ火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		
A1G0900174	2009/12/02	2010/02/09	カセットボンベ	なし	(株)東海 (輸入事業者)	奈良県					○	当該製品を装着したカセットこんろが焼損し周辺が破損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		A1G0900173と同一事故。
A1G0900173	2009/12/02	2010/02/05	カセットこんろ	TJ-33	東邦金属工業(株) (輸入事業者)	奈良県					○	当該製品が焼損し、周辺が破損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		A1G0900174と同一事故。
A1G0900172	2009/12/27	2010/02/01	ガスこんろ (都市ガス用)	PA-36CS-2	パロマ工業(株)	香川県					○	当該製品を使用中、その場を離れたところ火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G0900171	2009/11/30	2010/01/28	液体燃料用ボトル	P-FB-06 (プリムスブランド)	イワタニ・プリムス (株) (プリムスブランド) (輸入事業者)	福岡県		1			○	ガスこんろ(分離型)(ガソリン兼用)を点火しようとしたところ、異音とともに出火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。		A1G0900170と同一事故
A1G0900170	2009/11/30	2010/01/28	ガスこんろ (分離型) (ガソリン兼用)	P-MF-EX (プリムスブランド)	イワタニ・プリムス (株) (プリムスブランド) (輸入事業者)	福岡県		1			○	当該製品を点火しようとしたところ、異音とともに出火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。		A1G0900171と同一事故
A1G0900169	2009/11/10	2010/01/26	ガスこんろ (LPガス用)	RTS-336-2FTS	リンナイ(株)	群馬県					○	火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。		
A1G0900167	2009/12/23	2010/01/20	カセットこんろ	TC-20A	(株)東海	北海道					○	当該製品にカセットボンベを装着し、点火したところ、カセットボンベの先端部付近から炎が立ち上がり、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。		A1G0900166と同一事故
A1G0900166	2009/12/23	2010/01/14	カセットボンベ	なし	(株)TTS(輸入事業者)	北海道					○	カセットこんろに当該製品を装着し、点火したところ、当該製品の先端部付近から炎が立ち上がり、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。		A1G0900167と同一事故
A1G0900165	2009/12/18	2010/01/14	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用:屋外式)	TP-SP206SZR-1	高木産業(株)	愛知県					○	当該製品を使用中、排気口から出火し、周辺が焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G0900164	2009/12/27	2010/01/14	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:屋外式)	TP-FP320AZR	高木産業(株)	東京都					○	当該製品を使用中、排気口から出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。		平成22年1月4日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G0900163	2009/12/27	2010/01/14	ガス衣類乾燥機 (都市ガス用)	MA-040B (東京ガス株式会社 ブランド)	松下電器産業(株) (現パナソニック (株)) (東京ガス(株)ブラン ド)	神奈川県					○	当該製品から発煙し、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。		
A1G0900162	2009/12/23	2010/01/12	ガスこんろ (都市ガス用)	RBG-30B2	リンナイ(株)	神奈川県		1				当該製品で調理中に、火傷を負った。現在、原因を調査中。		事故発生日を12/25から、12/23に訂正。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒				
A1G0900161	2009/12/23	2010/01/08	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:FE式)	GQ-2420WZ-HP	(株)ノーリツ	北海道					○	当該製品上部から火の粉が落ちて いるのを発見した。現在、原因を調 査中。		
A1G0900160	2009/12/18	2010/01/08	ガスこんろ (都市ガス用)	IC-700B-R	パロマ工業(株)	奈良県					○	当該製品で調理中、その場を離れ ていたところ、当該製品及び周辺が 焼損する火災が発生した。使用状 況も含め、現在、原因を調査中。		
A1G0900159	2009/12/21	2010/01/08	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:FE式)	PH-16CWQFS	パロマ工業(株)	北海道			1	○	1名の気分が悪くなり、病院に搬送 され、一酸化炭素中毒と診断され た。現場に当該製品があった。現 在、原因を調査中。			平成21年12月22日に経済産 業省原子力安全・保安院にて 公表済事故
A1G0900158	2009/12/19	2010/01/08	ガス瞬間湯沸器 (LPガス用:CF式)	PH-161M	パロマ工業(株)	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品の 上方にあった換気ダクトが焼損する 火災が発生した。使用状況も含め、 現在、原因を調査中。		製造から10年以上経過した製 品
A1G0900157	2009/12/16	2010/01/08	開放式ガス温風暖房機 (都市ガス用)	RN-A120FH (東京ガス(株)ブラン ド)	リンナイ(株) (東京ガス(株)ブラン ド)	東京都			1	○	火災が発生し、1名が軽傷を負っ た。現場に当該製品があった。現 在、原因を調査中。			
A1G0900156	2009/12/14	2010/01/08	ガストーブ (都市ガス用)	不明	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災 が発生した。使用状況も含め、現 在、原因を調査中。		
A1G0900155	2009/12/17	2010/01/08	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-201SA	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品で追い炊き操作をしたと ころ、異臭がしたため確認すると、 当該製品から発煙しており、当該製品 内部を焼損した。	事故原因は、供給ガス 圧を調整する部品(ガス ガバナ)の設計不良か ら、長年の使用でガス 圧調整のためのゴム膜 (ダイヤフラム)の劣化 が進み、漏れたガスに 引火し、器具内配線類 を焼損したものと考えら	平成19年6月9日からリコール 実施
A1G0900154	2009/12/12	2010/01/05	ガスこんろ (LPガス用)	TP-R367FT	高木産業(株)	茨城県					○	当該機器のグリルを使用後、その 場を離れたところ当該製品から発 煙・発火し、当該製品を焼損した。 使用状況も含め、現在、原因を調査 中。		
A1G0900153	2009/12/10	2010/01/05	ガス衣類乾燥機 (LPガス用)	160-0015 (大阪ガス(株)ブラン ド)	松下電器産業(株) (現パナソニック (株)) (大阪ガス(株)ブラン ド)	大阪府					○	当該製品から発煙・出火する火災 が発生した。使用状況も含め、現 在、原因を調査中。		
A1G0900152	2009/12/03	2010/01/05	ガスこんろ (LPガス用)	IC-S600P	パロマ工業(株)	宮城県					○	当該機器のグリルを使用後、その 場を離れたところ当該製品から発火 し、当該製品及び周辺を焼損した。 使用状況も含め、現在、原因を調査 中。		
A1G0900151	2009/11/28	2010/01/05	カセットボンベ	型番なし	(株)TTS(輸入事業 者)	秋田県					○	カセットこんろを上に乗せた状態 でオーブントースターで調理したと ころ、カセットこんろにセットされ た当該製品が破裂する火災が発生 した。現在、原因を調査中。		

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重病	軽傷	CO中毒					
A1G0900150	2009/11/19	2010/01/05	カセットボンベ	なし	(株)TTS(輸入事業者)	北海道					○	IH調理器の左側にヒーターの上にカセットこんろを置いた状態で、右側ヒーターで鍋を加熱したところ、カセットこんろにセットされていた当該製品が破裂し、当該製品及び周辺が破損した。現在、原因を調査中。			A1G0900131と同一事故
A1G0900149	2009/10/04	2009/12/25	ガスこんろ (LPガス用)	RTS-S336WN	リンナイ(株)	福岡県		2	3		○	火災が発生し、2名が重傷、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。			A1G0900111の製造事業者が左記の事業者であることが判明したもの
A1G0900148	2009/11/28	2009/12/25	ガスこんろ (LPガス用)	IC-E601CF-R	パロマ工業(株)	山口県		1			○	当該製品で揚げ物を調理中、油に引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0900147	2009/12/08	2009/12/25	ガス炊飯器 (LPガス用)	PR-200NS	パロマ工業(株)	宮崎県					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900146	2009/12/05	2009/12/25	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:FE式)	KS-1000HK (株)ハウステックブランド)	(株)ハーンプロ (株)ハウステックブランド)	北海道					○	建物の外壁が焼損する火災が発生した。現場に当該製品の排気筒が設置されていた。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G0900145	2009/12/04	2009/12/22	ガス瞬間湯沸器 (LPガス用:開放式)	PH-5TF	パロマ工業(株)	千葉県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品の上方に炎が見えた。当該製品上方に設置された水道配管が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G0900144	2009/12/04	2009/12/16	ガスこんろ (都市ガス用)	PA-3100WF	パロマ工業(株)	愛知県					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品のグリルの消し忘れの可能性もあるが、現在、原因を調査中。			
A1G0900143	2009/11/29	2009/12/16	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:屋外式)	GQ-1601WMS	(株)ノーリツ	東京都					○	異臭と発煙がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G0900142	2009/11/19	2009/12/15	ガス栓 (都市ガス用)	G3-07SH	日東工器(株)	千葉県					○	当該製品が接続されたガスこんろを点火したところ、こんろ内部から出火する火災が発生し、ガスこんろを焼損した。ガスこんろの予備栓とガス衣類乾燥機をつないでいた当該製品のソケットの破片が、当該製品を外した際に、予備栓のプラグ部分に残っていたためガスが漏れたものと見られるが、現在、原因を調査中。			平成21年11月25日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故A1G0900133と同一事故
A1G0900141	2009/11/22	2009/12/15	ガスこんろ (都市ガス用)	IC-E601CF-R	パロマ工業(株)	神奈川県					○	当該製品のグリルで調理中に、その場を離れたところ火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900140	2009/11/22	2009/12/11	カセットボンベ	CB-250-OR (岩谷産業(株)ブランド)	日本瓦斯(株) (岩谷産業(株)ブランド)	東京都					○	カセットこんろに当該製品を装着し、点火したところ、カセットこんろの接続口から出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			A1G0900139と同一事故

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重病	軽傷	CO中毒				
A1G0900139	2009/11/22	2009/12/11	カセットこんろ	AP-3 (岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所 (岩谷産業(株)ブランド)	東京都					○	当該製品にカセットボンベを装着し、点火したところ、当該製品の接続口から出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。		A1G0900140と同一事故
A1G0900138	2009/11/14	2009/12/09	ガス栓 (LPガス用)	ニロヒューズガス栓 G045N-12P (光陽産業(株)ブランド)	(株)サンコー(光陽産業(株)ブランド)	神奈川県			1		○	ガスこんろに着火しようとしたところ、漏れたガスに引火・爆発し、当該製品を焼損し、周辺を破損した。その際、1名が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		
A1G0900137	2009/10/13	2009/12/09	ガスこんろ (LPガス用)	IC-SE300B-R	パロマ工業(株)	東京都			2		○	当該製品で調理中、その場を離れたところ火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		
A1G0900136	2009/11/18	2009/12/09	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:FE式)	GQ-2421WZ-HP-2	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、ダクト付近から発煙した。現在、原因を調査中。		
A1G0900135	2009/11/13	2009/12/09	カセットこんろ	GLL-20 (象印(株)ブランド)	(株)旭製作所 (象印(株)ブランド)	神奈川県					○	当該製品のガスボンベを交換し、点火したところ、炎が上がり周辺を焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G0900134	2009/11/19	2009/12/09	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:FE式)	GQ-2421WZ-HP	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を使用中、ダクト付近から発煙、発火した。現在、原因を調査中。		
A1G0900133	2009/11/19	2009/12/09	ガスこんろ (都市ガス用:組込型)	RBG-YN38W2GAH-R	リンナイ(株)	千葉県					○	当該製品を点火したところ、内部から出火し、当該製品を焼損した。当該製品の予備ガス栓(迅速継ぎ手付き)に異物が残留し、継ぎ手接続部からガスが漏れ引火したものとみられるが、現在、原因を調査中。	平成21年11月25日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故	
A1G0900132	2009/11/15	2009/12/09	ガストーブ (都市ガス用:開放式)	RN-A830FH (東京ガス(株)ブランド)	リンナイ(株) (東京ガス(株)ブランド)	群馬県		1				当該製品の温風吹出し口の前で寝ていたところ、火傷を負った。現在、原因を調査中。		
A1G0900131	2009/11/19	2009/12/09	カセットこんろ	GL-DC35 (象印(株)ブランド)	(株)旭製作所 (象印(株)ブランド)	北海道					○	左側のIH調理器の上に当該製品を置いた状態で右側のIH調理器で鍋を加熱したところ、当該製品内のボンベが破裂し、当該製品及び周辺が破損した。現在、原因を調査中。		A1G0900150と同一事故
A1G0900130	2009/11/07	2009/12/09	ガスこんろ (LPガス用)	ハオS630VGTS	リンナイ(株)	鹿児島県					○	当該製品を使用して調理中に異音が生じ、当該製品が破損した。現在、原因を調査中。		
A1G0900129	2009/11/12	2009/12/01	ガスふろがま (都市ガス用:屋外式)	GSY-6M	(株)ノーリツ	兵庫県					○	当該製品から出火し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。		平成21年11月13日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G0900128	2009/11/10	2009/12/01	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:BF式)	GBSQ-612	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品の点火操作を繰り返したところ、異音が生じ、当該製品の一部が変形した。現在、原因を調査中。		

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上以上の負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G0900127	2009/11/09	2009/12/01	ガスこんろ (都市ガス用)	RTS-501W	リンナイ(株)	愛知県					○	当該製品を使用後、しばらくしてから出火し当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G0900126	2009/10/29	2009/12/01	ガスこんろ (LPガス用)	不明	パロマ工業(株)	茨城県					○	当該製品を点火しようと点火操作を繰り返したところ、突然炎が上がる火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			平成21年11月4日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G0900125	2009/11/03	2009/12/01	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:開放式)	PH-5T	パロマ工業(株)	神奈川県					○	火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。			
A1G0900124	2009/10/28	2009/11/18	ガス瞬間湯沸器 (LPガス用:屋外式)	PH-20SX	パロマ工業(株)	沖縄県					○	当該製品周辺から火災が発生し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G0900123	2009/10/19	2009/11/18	ガストーブ (LPガス用:密閉式)	RHF-262F	リンナイ(株)	北海道					○	当該製品を使用中に火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G0900121	2009/04/21	2009/11/18	ガスレンジ (都市ガス用)	1045GSO	東京ガス・エンジニアリング(株)(輸入事業者)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品下部の引出し及び内容物を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G0900120	2009/10/16	2009/11/18	ガス供給器 (カセットボンベ式)	CB-PU-5	岩谷産業株式会社 (輸入事業者)	東京都			1		○	こんろに当該製品を接続して使用していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0900118	2009/10/20	2009/11/06	ガスこんろ (LPガス用:卓上型)	IC-E680B-R	パロマ工業(株)	茨城県					○	当該機器のグリルで調理中、グリル庫内から出火した。現在、原因を調査中。			
A1G0900117	2009/10/19	2009/11/06	ガスふろがま (都市ガス用:屋外式)	GSY-131D	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品の上にあった樹脂製の植木鉢等が溶損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G0900116	2009/10/14	2009/11/04	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	RTS-480VF	リンナイ(株)	神奈川県					○	当該製品を使用後、外出したところ出火し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G0900115	2009/10/21	2009/11/04	ガスこんろ (都市ガス用:組込型)	RBG-S38W6GDS	リンナイ(株)	東京都			1		○	当該製品の点火確認を行ったところ大きく炎が上がり、当該製品を焼損し、火傷を負った。現在、原因を調査中。			平成21年10月22日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G0900114	2009/10/09	2009/10/30	カセットボンベ	型番なし (株)ヨシカワブランド)	日本瓦斯(株)((株)ヨシカワブランド)	福岡県			1		○	カセットこんろに当該製品を装着した際、異音があったが、そのまま点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、火傷を負った。現在、原因を調査中。			A1G0900112と同一事故
A1G0900113	2009/10/04	2009/10/27	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:BF式)	GBSQ-612	(株)ノーリツ	福岡県		2	3		○	火災が発生し、2名が重傷、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。			平成21年10月9日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故A1G0900111と同一事故

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G0900112	2009/10/09	2009/10/27	カセットこんろ	AP-3 (岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所 (岩谷産業(株)ブランド)	福岡県			1		○	当該製品にガスボンベを装着した際、異音があったが、そのまま点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、火傷を負った。現在、原因を調査中。			A1G0900114と同一事故
A1G0900110	2009/10/16	2009/10/27	ガスこんろ (都市ガス用:組込型)	RBG-20A2	リンナイ(株)	北海道			1		○	住人が一酸化炭素中毒(軽症)を発症した。原因は調査中だが、家庭用コンロ(ガスコンロ)が不完全燃焼を起こしていた可能性がある。室内の空気からは一酸化炭素が検出されたことが判明。			消費者庁公表データには「家庭用コンロ」と記載。
A1G0900109	2009/10/06	2009/10/22	ガス瞬間湯沸器 (LPガス用:屋外式)	TP-SQ160R-1	高木産業(株)	東京都					○	当該製品を使用中、湯温が変動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G0900108	2009/09/28	2009/10/19	ガス栓 (LPガス用)	SG800	(株)藤井合金製作所	愛知県					○	ガス炊飯器をゴム管を介して当該製品に接続して使用中、火災が発生し、ガス炊飯器及びゴム管を焼損した。現在、原因を調査中。			平成21年9月30日に原子力安全・保安院にて公表済事故。 平成21年10月7日に消費者安全法の重大事故等として公表していたもの。 A1G0900106と同一事故
A1G0900107	2009/10/03	2009/10/19	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	IC-77SPX-L	パロマ工業(株)	愛知県	1				○	火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900106	2009/09/28	2009/10/15	ガス炊飯器 (LPガス用)	RR-10MIT	リンナイ(株)	愛知県					○	当該製品を使用中に火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			平成21年9月30日に原子力安全・保安院にて公表済事故。 平成21年10月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済み。
A1G0900105	2009/09/30	2009/10/15	ガスこんろ (都市ガス用:組込型)	DW31B2DTL	(株)ハーマンプロ	兵庫県					○	当該製品のグリルで調理中、製品内から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G0900104	2009/09/24	2009/10/09	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用:屋外式)	GFK-167PA	(株)長府製作所	東京都					○	当該製品を使用中に異音があったので確認すると、当該製品付近から出火し、製品を焼損した。現在、原因を調査中。			平成21年9月25日に原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G0900103	2009/09/16	2009/10/06	カセットこんろ	CKD-2500	タイガー魔法瓶(株)	大阪府					○	当該製品から出火し、製品を焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G0900102	2009/09/02	2009/10/01	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	KGT-E56NW	リンナイ(株)	静岡県					○	火災が発生し、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900101	2009/08/27	2009/10/01	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	R-3WVF8-L (東邦ガス(株)ブランド)	リンナイ(株) (東邦ガス(株)ブランド)	愛知県					○	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900100	2009/09/09	2009/09/24	ガス栓 (都市ガス用)	F204	(株)藤井合金製作所	兵庫県					○	ガスこんろを使用中、当該製品に触れたところ出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			平成21年9月10日に原子力安全・保安院にて公表済事故

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					
A1G0900099	2009/09/03	2009/09/15	ガスこんろ (都市ガス用:組込型)	PKD-351	パロマ工業(株)	兵庫県					○	当該製品のグリル部分より出火したと考えられる火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900097	2009/08/18	2009/09/07	ガスこんろ (都市ガス用:組込型)	RBG-N730V4GRT	リンナイ(株)	東京都			1		○	当該製品のグリルで調理中、グリル庫内から出火し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0900096	2009/08/14	2009/09/03	ガスふろがま (都市ガス用:BF式)	RBF-SBN-FX-R-S (リンナイ(株)ブランド)	(株)ガスター	愛知県			1		○	当該製品を点火し給湯を始めたが、ぬるい湯しか出ず、燃焼部から異音が出たため、当該製品の燃焼部を確認したら気分が悪くなった。現在、原因を調査中。		平成21年8月18日に原子力安全・保安院にて公表済事故	
A1G0900095	2009/08/20	2009/09/03	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-201A	(株)ノーリツ	宮城県					○	追い焚きしていたところ、リモコンの表示が消え、異臭が出たため、確認すると当該製品が発煙していた。	事故原因は、供給ガス圧を調整する部品(ガスガバナ)の設計不良から、長年の使用でガス圧調整のためのゴム膜(ダイヤフラム)の劣化が進み、漏れたガスに引火し、器具内配線類を焼損したものと考えら		平成19年6月9日からリコール実施
A1G0900093	2009/08/20	2009/09/03	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:屋外式)	GQ-1000WM	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品の前方に取り付けられていた日除けの一部が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G0900091	2009/06/03	2009/08/18	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用:屋外式)	FH-16AWD	パロマ工業(株)	兵庫県		1				当該製品でシャワーを使用していたところ、急に熱湯になり火傷を負った。現在、原因を調査中。		製造から10年以上経過した製品	
A1G0900088	2009/07/20	2009/08/05	ガスこんろ (都市ガス用:組込型)	RBG-30B	リンナイ(株)	埼玉県			1		○	当該製品を清掃し、点火の確認を行う際に、バーナー付近に顔を近づけたところ、異常着火し、顔と腕に火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0900085	2009/07/14	2009/08/03	ガスこんろ (都市ガス用)	PKS-K33GF-L	パロマ工業(株)	鹿児島県					○	当該製品のグリルで調理中に外出して戻ってきたところ、当該製品付近から出火していた。現在、原因を調査中。			
A1G0900084	2009/07/14	2009/07/29	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:屋外式)	OK-KS30	(株)オカキン	兵庫県					○	当該製品を使用中に、当該製品から発煙した。現在、原因を調査中。			
A1G0900083	2009/07/08	2009/07/29	ガスふろがま (都市ガス用:BF式)	ER	(株)ガスター	東京都					○	当該製品を点火したところ、当該製品から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。		平成21年7月9日に原子力安全・保安院にて公表済み事故。製造から15年以上経過した製品	
A1G0900082	2009/07/07	2009/07/24	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用:FF式)	KG-816FFS-SAQ (東京ガス(株)ブランド)	(株)ガスター (東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	異臭が出たため確認すると、当該製品から発煙していた。現在、原因を調査中。			
A1G0900080	2009/01/26	2009/07/23	カセットボンベ	CB-250-OR (岩谷産業(株)ブランド)	日本瓦斯(株) (岩谷産業(株)ブランド) (輸入事業者)	兵庫県					○	カセットこんろを使用中、当該製品とカセットこんろの接続口から出火した。現在、原因を調査中。		A1G0900079と同一事故	

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒				
A1G0900077	2009/07/05	2009/07/16	ガスカートリッジ直結型 ガスこんろ	P-153	イワタニ・プリムス (株)	東京都					○	当該製品を使用したところ異常燃焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。		
A1G0900076	2009/06/29	2009/07/14	ガス給湯暖房機 (都市ガス用:屋外式)	DH-N2412AWDL4-1	パロマ工業(株)	東京都					○	当該製品を使用していたところ、排気筒付近から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。		
A1G0900074	2009/06/21	2009/07/08	ガスこんろ (LPガス用)	IC-335HF	パロマ工業(株)	兵庫県					○	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側で揚げ物を調理中に火災が発生した。揚げ物調理中に外出した可能性もあり、現在、原因を調査中。		
A1G0900072	2009/06/16	2009/07/03	ガス瞬間湯沸器 (LPガス用:開放式)	RUS-V51RTA	リンナイ(株)	埼玉県			1		○	当該製品に点火したところ爆発が生じ、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	平成21年6月18日に原子力安全・保安院にて公表済み事故	
A1G0900067	2009/06/10	2009/06/30	ガスレンジ (都市ガス用)	RMC-703E (A)	リンナイ(株)	千葉県					○	当該製品で調理後、当該製品を置いていた台から発煙した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		
A1G0900065	2009/06/02	2009/06/19	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:開放式)	PH-5BW	パロマ工業(株)	東京都					○	当該製品を使用していたところ、当該製品の上方にある換気扇の防汚用のカバーシートが一部焼損した。現在、原因を調査中。	平成21年6月4日に原子力安全・保安院にて公表済み事故	
A1G0900063	2009/06/05	2009/06/19	ガスふろがま (都市ガス用:CF式)	GS-132DS	(株)ノーリツ	埼玉県					○	当該製品を使用した後、しばらくして再度、当該製品を使用したところ、大きな爆発音がし、壁面のタイルやガラスが破損した。現在、原因を調査中。	平成21年6月8日に原子力安全・保安院にて公表済み事故	
A1G0900062	2009/05/29	2009/06/19	ガスこんろ (都市ガス用)	DG3296NQ	(株)ハーマンプロ	大阪府					○	当該製品の調理油加熱防止装置が付いている側のバーナーで天ぷら油を加熱中に火災が発生した。現在、原因を調査中。		
A1G0900059	2009/05/18	2009/06/04	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用:屋外式)	TP-SP244SZR	高木産業(株)	神奈川県					○	当該製品を使用中に排気口から出火し、周辺を焼損した。現在原因を調査中。		
A1G0900057	2009/05/16	2009/06/04	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:開放式)	KG-405SD (東京ガス(株)ブランド)	リンナイ(株) (東京ガス(株)ブランド)	神奈川県					○	当該製品を「水」の位置で使用し、水を止めようと操作ボタンを押したところ、当該製品から発火した。現在、原因を調査中。	平成21年5月21日に原子力安全・保安院にて公表済み事故	
A1G0900055	2009/05/05	2009/06/04	ガスこんろ (LPガス用)	GT-LS3L	松下電器産業(株) (現パナソニック (株))(輸入事業者)	宮城県					○	家人の外出中に火災が発生し、当該製品の一部及び周辺の壁を焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G0900053	2009/05/09	2009/05/26	ガスこんろ (LPガス用)	PA-3100CF-2R	パロマ工業(株)	宮城県					○	当該製品を使用中にその場を離れ、戻ったところ当該製品付近から出火していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒					
A1G0900050	2009/04/27	2009/05/14	ガスこんろ (LPガス用)	ハオ600F	リンナイ(株)	滋賀県					○	当該製品に大型の鍋を掛けたまま、その場を離れている際に出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G0900049	2009/04/28	2009/05/14	ガス栓 (都市ガス用)	不明	(株)藤井合金製作所	兵庫県					○	ガスこんろの器具スイッチを押したところ、こんろの火があふれ、周辺を焼損する火災が発生した。未使用のガス栓を誤って開放した可能性があるが、現在、原因を調査中。			
A1G0900047	2009/04/19	2009/05/12	ガス給湯暖房機 (都市ガス用・屋外式)	AT-361RFA-AL	松下住設機器(株) (現パナソニック(株))	神奈川県					○	当該製品で給湯中に、製品周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900044	2009/04/09	2009/04/24	ガスこんろ (LPガス用)	ハオME650GF	リンナイ(株)	神奈川県			1		○	当該製品後部から出火し、周辺を焼損した。また、その際に1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0900041	2009/04/11	2009/04/22	屋外式ガス湯沸器 (LPガス用)	GQ-1601WMS	(株)ノーリツ	東京都					○	入浴時に浴室内に煙が侵入したので確認すると、当該製品背面及び当該製品を取り付けている壁の一部が焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G0900040	2009/03/24	2009/04/22	ガスこんろ (都市ガス用)	PA-36CSF	パロマ工業(株)	大阪府	2				○	2名が死亡する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900037	2009/03/27	2009/04/14	ガス衣類乾燥機 (LPガス用)	RDT-50E	リンナイ(株)	山口県					○	当該機器設置周辺から火災が発生した。出火元を含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900033	2009/03/13	2009/04/02	ガスふろがま (都市ガス用・BF式)	SRⅢ	(株)ガスター	千葉県					○	当該製品を使用中に異臭がした。確認したところ機器内の一部が焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G0900031	2009/03/15	2009/03/31	ガスこんろ (LPガス用・組込型)	RX-38T	リンナイ(株)	三重県					○	当該製品のグリルで調理していたところ、グリル排気口より炎が立ち上がった。現在、原因を調査中。			
A1G0900029	2009/03/14	2009/03/31	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用・CF式)	PH-161M-1	パロマ工業(株)	大阪府					○	当該製品を使用中、点火確認窓から炎があふれた。現在、原因を調査中。			
A1G0900027	2009/03/07	2009/03/26	ガス給湯暖房機 (都市ガス用・屋外式)	YG2000RG (044-0881)	(株)ハーマンプロ (大阪ガス(株))	大阪府					○	当該製品を使用中に機器内部より発煙した。	事故原因は、長期間の使用により熱交換器に亀裂が入り、機器内部の暖房水タンクの上部に向けて熱風が漏れたためにタンクが焼損し、発煙したものと考えられる。	製造事業者である株式会社ハーマンプロでは、平成19年7月にホームページに情報を掲載するとともに設置先へダイレクトメールを送付するなどして、OEMで販売している製品も含め、対象製品の無償点検・改修を実施しています。	リコール品 社告(2007/07/27)
A1G0900025	2009/03/02	2009/03/16	ガスこんろ (LPガス用・卓上型)	IC-KN690F-R	パロマ工業(株)	石川県					○	当該機器を使用中に火災が発生した。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒				
A1G0900022	2009/01/30	2009/02/17	ガス瞬間湯沸器 (LPガス用:FE式)	RGH10EME	TOTO(株) (製造:東陶ユプロ (株)(解散))	福島県			4	○	当該製品を使用して食器を洗っていたところ4名が軽いCO中毒となった。排気筒を取り付けず、適切な換気ができていなかった可能性があるが、現在、原因を調査中。			
A1G0900021	2009/01/31	2009/02/12	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-201SA	(株)ノーリツ	愛知県				○	当該機器を使用中にお湯が出なくなり、異臭がしたため確認すると機器内部が焼損していた。 事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)の設計不良から、長時間使用でガス圧調整のためのゴム膜(ダイヤフラム)の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスに引火し器具内配線類を焼損したものと考えら	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告、平成20年3月17日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施している。	リコール品 社告(2007/06/09)	
A1G0900018	2009/01/25	2009/02/09	ガスふろがま (都市ガス用:BF式)	RBF-11N	リンナイ(株)	福岡県			1	○	追い焚き運転中に異音が生じ確認すると、煙が立ちこめて風呂釜及び浴室が焼損した。またその際に、1名が煙を吸い込み軽傷を負った。現在、原因を調査中。			上記A1G0900019と同一事故
A1G0900017	2009/01/21	2009/02/09	ガスこんろ (LPガス用:卓上型)	PA-E22CF-R	パロマ工業(株)	福岡県				○	火災が発生した。火元と思われる現場に当該機器があり、出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0900015	2009/01/17	2009/02/05	コンビネーションレンジ (LPガス用)	DR-201E (株)ハーマンブランド	テガ三洋工業(株)	埼玉県				○	「ドン」という音と共に火柱があがり、ガスこんろ下の当該製品のオープンのドアが開き、レンジフードのフィルターが黒く変色した。現在、原因を調査中。			
A1G0900013	2009/01/17	2009/02/02	ガスバーナ付ふろがま (都市ガス用:CF式)	TA-CU-126ST (ST-704CFSAN)	(株)世田谷製作所 (東京ガス(株))	千葉県			2	○	入浴中に気分が悪くなり、2名が病院に搬送された。換気口及び吸気口は塗装工事のため外側から塞がれていた。現在、原因を調査中。			
A1G0900010	2009/01/20	2009/01/27	ガス給湯器付ふろがま (都市ガス用:屋外式)	GT-2010ARX	(株)ノーリツ	神奈川県				○	修理事業者による修理後しばらくすると、異音が生じたため確認すると、当該機器が燃えていた。修理不良の可能性はあるが、現在、原因を調査中。			
A1G0900005	2009/01/06	2009/01/22	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用)	RUS-5RX	リンナイ(株)	福岡県				○	当該機器を使用後、しばらくすると異音が生じたため機器を確認したところ、出湯管の根元付近から出火していた。現在、原因を調査中。			

注意)

- ・A1G0900002/A1G0900003⇒B1へ移行(09.07.24)
- ・A1G0900004⇒B1へ移行(09.12.22)
- ・A1G0900009⇒B1へ移行(10.01.08)
- ・A1G0900006/A1G0900019/A1G0900028⇒B1へ移行(10.01.28)
- ・A1G0900007/A1G0900024/A1G0900026⇒B1へ移行(10.02.02)
- ・A1G0900011/A1G0900012/A1G0900014/A1G0900020/A1G0900023/A1G0900030/A1G0900032/A1G0900039/A1G0900042/A1G0900043/A1G0900045/A1G0900048/A1G0900051/A1G0900052/A1G0900068⇒B1へ移行(10.02.15)
- ・A1G0900008/A1G0900035/A1G0900046/A1G0900054/A1G0900056/A1G0900061/A1G0900069/A1G0900079/A1G0900070/A1G0900078/A1G0900087/A1G0900090⇒B1へ移行(10.06.18)
- ・過去4年間の経済産業省 製品事故判定第三者委員会の調査結果等を反映した。また、これに合わせ重複データのチェックを行った(10.11.05)
- ・A1G0900111…A1G0900149と重複のため削除(10.11.05)
- ・A1G0900016/A1G0900034/A1G0900036/A1G0900038/A1G0900058/A1G0900060/A1G0900064/A1G0900066/A1G0900071/A1G0900081/A1G0900073/A1G0900075/A1G0900086/A1G0900089/A1G0900092/A1G0900094/A1G0900098/A1G0900119/A1G0900122/A1G0900168/A1G0900001⇒B1へ移行(10.11.05)

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。

注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病又は後遺障害