

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000171	2010/12/30	2011/02/01	ガスストーブ(LPガス用)	PG-1000EF-W	パロマ工業(株)	愛媛県	3				○	建物2棟が全焼し、3名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000170	2010/12/30	2011/01/26	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業(株)	兵庫県					○	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中、その場を離れ戻ったところ、火災が発生しており、建物が全焼した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000169	2010/12/27	2011/01/26	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:屋外式)	PH-20CW	パロマ工業(株)	京都府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000168	2010/11/09	2011/01/26	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	パロマ工業(株)	神奈川県					○	当該製品で揚げ物を調理後、天ぷら油凝固剤を鍋に入れ再点火して外出し、帰宅したところ、台所から出火する火災が発生していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、1月6日
A1G1000167	2010/12/30	2011/01/21	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用:屋外式)	TP-GQ10R	高木産業(株)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000166	2010/12/22	2011/01/18	ガスこんろ(LPガス用)	PA-2200CE	パロマ工業(株)	兵庫県					○	当該製品で調理中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000165	2010/12/24	2011/01/11	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-551G-L	リンナイ(株)	神奈川県					○	調理後、異臭がしたため確認すると、当該製品のグリル排気部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000164	2010/12/20	2011/01/11	ガスふろがま(LPガス用:BF式)	SR-3SK2(リンナイ(株)ブランド:型式RBF-3SK2-FX-L-T)	(株)ガスター(リンナイ(株)ブランド)	岩手県					○	当該製品のシャワー使用時に燃焼が停止したため、再度点火操作をしたところ、当該製品から異音とともに出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。給排気部をふさいでいたため異常燃焼が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000163	2010/12/22	2011/01/11	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-2KE	リンナイ(株)	富山県			1		○	当該製品で調理中、火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、1名が負傷した。当該製品のゴム管の据付状況も含め、現在、原因を調査中。			平成22年12月24日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
A1G1000162	2010/12/24	2011/01/11	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-700F-1R	パロマ工業(株)	和歌山県					○	当該製品を使用中、建物が半焼する火災が発生した。当該製品にLPガスを使用していた状況や他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000161	2010/12/18	2011/01/11	ガスファンヒーター(LPガス用)	RC-A338E-2(大阪ガス(株)ブランド:型式140-9163)	リンナイ(株)(大阪ガス(株)ブランド)	京都府			1		○	建物が全焼し、1名が負傷する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成22年12月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000160	2010/12/17	2011/01/11	ガス迅速継ぎ手(都市ガス用)	JG2000	(株)ハーマンプロ	東京都					○	当該製品をガス栓に接続し、点火操作を繰り返したところ、当該製品とガス栓の接続部付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品とガス栓の接続が不完全であった可能性も含め、現在、原因を調査中。			平成22年12月24日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
A1G1000159	2010/12/12	2010/12/24	ガスこんろ(都市ガス用)	PKS-Y70GF	パロマ工業(株)	香川県					○	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。火を消し忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000158	2010/12/05	2010/12/24	カセットこんろ	KC-313	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都					○	当該製品にカセットボンベを装着して調理中、当該製品のつまみ付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000157	2010/12/04	2010/12/21	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-S301S	パロマ工業(株)	新潟県					○	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れ戻ったところ、鍋から出火する火災が発生しており、周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000156	2010/12/02	2010/12/21	ガスこんろ(LPガス用)	PA-25RB	パロマ工業(株)	鹿児島県	1	1			○	集合住宅で、爆発する火災が発生し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。漏れていたガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。			平成22年12月3日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
A1G1000155	2010/10/17	2010/12/21	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用:RF式)	GFK-1691PA	(株)長府製作所	神奈川県	1					家人が浴室のシャワーで幼児(9ヶ月女児)の体を洗っていたところ、急にお湯が熱くなり、幼児が火傷を負った。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故の発生を認識したのは、12月3日
A1G1000154	2010/11/23	2010/12/10	ガスファンヒーター(都市ガス用)	GS-2SL1G(大阪ガス(株)ブランド:型式43-561)	松下住設機器(株)(現 パナソニック(株))(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府		1			○	当該製品を使用しながら就寝していたところ、毛布が当該製品の温風吹出し口を半分塞いだ状態で燃えており、建物が全焼する火災となった。1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G1000153	2010/11/23	2010/12/10	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-M600GFS	リンナイ(株)	宮城県	1					当該製品を使用中、漏洩していたガスに引火・爆発し、当該製品が破損、1名が負傷した。ガスボンベ又は配管からガス漏洩した可能性も含め、現在、原因を調査中。			平成22年11月25日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
A1G1000152	2010/11/19	2010/12/03	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:開放式)	PH-55B-1	パロマ工業(株)	長崎県					○	当該製品を使用後、その場を離れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品とガスホースとの接続部からガスが漏れた可能性も含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000151	2010/11/08	2010/12/03	ガスこんろ(都市ガス用)	PD-32E-R(東邦ガス(株)ブランド・型式PBC4VWHN1-R)	パロマ工業(株)(東邦ガス(株)ブランド)	三重県					○	当該製品のグリルで調理中、グリルの排気口から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。誤使用の可能性も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000150	2010/11/13	2010/12/03	ガス給湯付ふろがま(LPガス用:RF式)	TP-FQ161R-2	高木産業(株)	静岡県					○	当該製品を使用して浴槽にお湯を溜めていたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品の一部分が汚損し、周辺が焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G1000149	2010/11/10	2010/12/03	カセットこんろ	SN-29HP	(株)旭製作所(輸入事業者)	岩手県			1		○	使用中の業務用魚焼き器の上にカセットボンベを装着した当該製品を置いていたところ、カセットボンベが破裂する火災が発生し、1名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			A1G1000148とA1G1000149は同一事故。
A1G1000148	2010/11/10	2010/12/03	カセットボンベ	サンボンベ	小池化学(株)(輸入事業者)	岩手県			1		○	使用中の業務用魚焼き器の上に当該製品を装着したカセットこんろを置いていたところ、当該製品が破裂する火災が発生し、1名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			A1G1000148とA1G1000149は同一事故。
A1G1000147	2010/11/12	2010/12/03	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:FE式)	GQ-1623WAD-F	(株)ノーリツ	北海道			1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。誤操作をした可能性も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000146	2010/11/01	2010/12/03	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E600CP-L	パロマ工業(株)	新潟県					○	当該製品のグリルで調理後、火を消し忘れ、当該製品のグリル庫内から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000145	2010/11/12	2010/12/03	ガスこんろ(LPガス用)	PA-SE600-R	パロマ工業(株)	京都府					○	当該製品の調理油過熱防止機能の付いていない側のこんろで湯沸かし中に、火をつけていることを忘れ、その場を離れていたところ、発煙とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000144	2010/10/21	2010/11/26	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E701F-L	パロマ工業(株)	神奈川県			1		○	当該製品の調理油過熱防止機能の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。消火時に、1名が煙を吸って負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故の発生を認識したのは、11月9日
A1G1000143	2010/11/02	2010/11/24	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用:屋外式)	RGH1600VHB	TOTO(株) [製造:東陶ユプロ(株)(解散)]	滋賀県			1		○	当該製品を使用中に気分が悪くなったため、病院で受診したところ、一酸化炭素中毒と診断された。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品 平成22年11月8日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成22年11月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000142	2010/08/19	2010/11/19	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用:BF式)	SR-SBK2(リンナイ (株)ブランド:型式 RBF-SBK2)	(株)ガスター(リンナイ (株)ブランド)	福島県		1				当該製品で風呂を追い焚きした後、切替レバーをシャワーの位置に切り替えたが湯が出なかったため、何度か切替レバーを操作しているうちに、出湯管側から熱湯が出て、火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 事業者が重大製品事故の発生を認識したのは、10月20日
A1G1000141	2010/11/03	2010/11/19	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-400VA(大阪ガス (株)ブランド:型式 10-837)	リンナイ(株)(大阪ガス (株)ブランド)	兵庫県					○	当該製品を使用中、そのまま寝込んでしまい、火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000140	2010/10/19	2010/11/19	ガスこんろ(LPガス用)	RT-650GF	リンナイ(株)	山形県					○	当該製品のグリルを使用中、外出したところ、火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000139	2010/10/24	2010/11/12	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E701F-L	パロマ工業(株)	熊本県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			平成22年10月26日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成22年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G1000138	2010/10/24	2010/11/12	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:RF式)	TP-SQ160R-1	高木産業(株)	群馬県	火災				○	当該製品を使用中、プレーカーが作動したため確認すると、当該製品の排気口から発煙しており、当該製品の一部分が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G1000137	2010/10/19	2010/11/12	迅速継ぎ手(LPガス用)	JG2000	(株)ハーマンプロ	北海道	火災				○	ガス栓と当該製品を接続し、ガスこんろを点火して、その場を離れていたところ、異音が生じたため確認すると、ガス栓と当該製品の接続部より出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			平成22年10月20日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成22年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G1000136	2010/09/12	2010/11/05	ガスふろがま(都市ガス用:BF式)	BFS-634S	(株)長府製作所	神奈川県		1				当該製品で風呂を追い焚きした後、シャワーに切り替えて出湯したところ、熱湯が出て、火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000135	2010/09/22	2010/11/05	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-K310SB-R	パロマ工業(株)	岐阜県		1				当該製品で調理中、炎が急に大きくなり、衣類に着火し、火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G1000134	2010/10/11	2010/11/05	ガスふろがま(都市ガス用:BF式)	TP-A85K(東京ガス (株)ブランド:型式 TP-705BFDPA)	高木産業(株)(東京ガス (株)ブランド)	東京都					○	シャワーを使用するため当該製品の点火操作を繰り返したところ、異音が生じて、当該製品が変形し、周辺が破損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品 平成22年10月14日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成22年10月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重病	軽傷	CO中毒	火災				
A1G1000133	2010/08/16	2010/11/05	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-351KG	パロマ工業(株)	神奈川県					○	当該製品の調理油過熱防止機能のついていない側のこんろで揚げ物を調理中、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000132	2010/10/07	2010/11/05	ガスふろがま(LPガス用:屋外式)	GF-138(P)	松下住設機器(株) (現 パナソニック(株))	熊本県					○	当該製品に点火し風呂を沸かしていたところ、周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000131	2010/09/02	2010/10/21	ガス給湯付ふろがま(LPガス用:屋外式)	FH-20AWD	パロマ工業(株)	埼玉県		1				当該製品でシャワーを使用中、お湯が突然高温になり、火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G1000130	2010/10/01	2010/10/15	ガス衣類乾燥機(都市ガス用)	MA-050-ST(東京ガス(株)ブランド)	松下電器産業(株)(現パナソニック(株))(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品内の衣類から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000129	2010/09/24	2010/10/13	ガス炊飯器(LPガス用)	PR-200EF	パロマ工業(株)	香川県					○	当該製品をLPガスのボンベに接続して使用中、ボンベが空になったため、当該製品を屋外に持ち出し、別のボンベに交換して使用したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			平成22年9月28日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成22年9月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G1000128	2010/09/26	2010/10/13	カセットこんろ	KC-313	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都					○	当該製品を使用中、炎が小さくなったためカセットボンベを外し残量を確認後に再装着し点火したところ、当該製品の脇から出火し、当該製品の近くにあった可燃物に引火・焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G1000127	2010/09/21	2010/10/08	ガスこんろ(LPガス用)	PKM-E68CF-R	パロマ工業(株)	兵庫県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のグリルで調理後、消し忘れたものと考えられるが、現在、原因を調査中。			
A1G1000126	2010/09/13	2010/10/08	カセットこんろ	CY-2	東邦金属工業(株)	富山県					○	カセットボンベを装着した当該製品に点火したところ、火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成22年9月28日に公表したカセットボンベに関する事故A1G1000119とA1G1000126は同一事故
A1G1000125	2010/09/12	2010/10/08	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3123(TOTO(株)ブランド:型式KNMG063F)	(株)ハーマンプロ(TOTO(株)ブランド)	東京都					○	当該製品で調理中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000124	2010/09/20	2010/10/05	ガスこんろ(LPガス用)	RBR-310ED(クリナップ(株)ブランド:型式3CT-1D)	リンナイ(株)(クリナップ(株)ブランド)	福島県					○	当該製品を使用中に点火ツマミ部分から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、器具栓内の開閉機構の動作に不具合があり、こんろの点火操作後、こんろ器具栓より微量のガスが漏れ、こんろの炎によって着火したものと考えられる。			平成9年2月13日からリコール実施 改修率 91.8%

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒				
A1G1000123	2010/09/14	2010/10/05	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-SE300F-R	パロマ工業(株)	神奈川県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		
A1G1000122	2010/09/14	2010/10/05	ガスコンビネーションレンジ(都市ガス用)	NE-BB88	松下住設機器(株) (現 パナソニック(株))	東京都					○	当該製品下部のオープンレンジ部より発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G1000121	2010/09/09	2010/09/29	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-351	パロマ工業(株)	長崎県					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品で揚げ物を調理するためこんろを点火しようとした際、誤ってグリルを点火してしまい、消し忘れたグリルから出火したものと考えられるが、現在、原因を調査中。		
A1G1000120	2010/09/07	2010/09/29	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30B5(クリナップ(株)ブランド:型式3C-GZ)	リンナイ(株)(クリナップ(株)ブランド)	愛知県					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		
A1G1000119	2010/09/13	2010/09/29	カセットボンベ	ジョイファイヤー	日本瓦斯(株)	富山県					○	当該製品を装着したカセットこんろにマッチで着火したところ火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品が正しくセットされておらず、ガスが漏れ引火したと考えられるが、現在、原因を調査中。	A1G1000119とA1G1000126は同一事故	
A1G1000118	2010/09/05	2010/09/21	迅速継ぎ手(都市ガス用)	JG2000	(株)ハーマンプロ	北海道					○	ガス栓に当該製品とガスゴム管を接続してガスこんろを使用中、こんろ台付近より出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品とガス栓の接続不良により出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	平成22年9月7日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成22年9月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済	
A1G1000117	2010/07/30	2010/09/17	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業(株)	山形県			2		○	調理油過熱防止機能の付いていない当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れ戻ったところ、鍋から出火する火災が発生しており、消火の際、1名が火傷、1名はこぼれた油で足を滑らせ転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。		
A1G1000116	2010/09/02	2010/09/17	ガスこんろ(LPガス用)	KGE-70NTSL	リンナイ(株)	鳥取県			1	確認中	○	当該製品を使用中、その場を離れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、消火の際、火傷を負った。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		
A1G1000115	2010/08/20	2010/09/15	ガスこんろ(LPガス用)	IC-700B-R	パロマ工業(株)	埼玉県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					
A1G1000114	2010/08/29	2010/09/15	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-800V5F-L	パロマ工業(株)	熊本県					○	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理するために予熱中、その場を離れたところ、調理油から出火する火災が発生した。使用状況も含め、現在原因を調査中。			
A1G1000113	2010/08/16	2010/09/10	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-71SGA-1R	パロマ工業(株)	岡山県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000112	2010/08/22	2010/09/06	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-N31A8GS3R	リンナイ(株)	東京都		1				当該製品で調理中、異音と共に鍋が倒れ、加熱された中身が体にかかり、火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G1000111	2010/08/24	2010/09/06	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E600GP-R	パロマ工業(株)	滋賀県					○	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で油を予熱中、その場を離れ外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G1000110	2010/08/24	2010/09/06	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-S76F-L	パロマ工業(株)	大阪府			1		○	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れたところ、火災が発生し、当該製品が焼損し、1名が消火の際に火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G1000109	2010/08/27	2010/09/06	カセットボンベ	不明	小池化学(株)	神奈川県					○	日中の屋外に停められた軽トラックの荷台に置いていた当該製品が破裂し出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000108	2010/08/18	2010/09/02	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-2KDS	リンナイ(株)	長野県			7	疑い	○	公民館施設において当該製品を調理中に使用していたところ、5台中3台が不完全燃焼となり、7名がCO中毒の疑いで病院に搬送された。室内の換気扇は動いていたが、エアコンを使用中で、窓等は全て締め切られていたことから、新鮮な空気が室内に給気されていなかった状態での使用状況も含め、現在、原因を調査中。	平成22年8月19日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年8月25日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故		
A1G1000107	2010/08/16	2010/09/02	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-320NF	リンナイ(株)	兵庫県					○	当該製品で調理中、ガス元栓付近から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000106	2010/08/17	2010/08/31	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E701B-L	パロマ工業(株)	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。ガスホースからガスが漏れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	平成22年8月19日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故		
A1G1000105	2010/08/18	2010/08/31	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E700GF-R	パロマ工業(株)	香川県			1		○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、1名が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	平成22年8月19日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年8月25日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故		

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					
A1G1000104	2010/08/14	2010/08/31	ガスこんろ(LPガス用)	PA-33MHF-1	パロマ工業(株)	栃木県			3		○	当該製品を使用中、漏れていたとみられるガスに引火し、爆発する火災が発生し、1名が火傷を負い、2名が煙を吸った。当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			平成22年8月16日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年8月25日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故
A1G1000103	2010/08/15	2010/08/31	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-EV7WP-R	パロマ工業(株)	大阪府					○	当該製品の調理油過熱防止機能の付いていないこんろで揚げ物を調理中にその場を離れたところ、鍋から出火する火災が発生し、周辺が汚損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000102	2010/08/08	2010/08/25	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用:屋外式)	PH-16CW(50)	パロマ工業(株)	愛知県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000101	2010/07/26	2010/08/25	ガスこんろ(LPガス用)	PA-1SH-5	パロマ工業(株)	千葉県			1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000100	2010/08/07	2010/08/25	ガスこんろ(LPガス用)	KDH-602CB-R	パロマ工業(株)	静岡県					○	建物が全焼する火災が発生した。当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中、火を消し忘れて外出したことが原因と考えられるが、現在、原因を調査中。			
A1G1000099	2010/08/05	2010/08/24	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	M-8254	パール金属(株)	岐阜県		3	2		○	キャンプ場にてこんろが2口ある当該製品で調理中、当該製品の2個あるうちの1個のボンベが空になったため、もう一方のこんろの炎を消さずにボンベを交換したところ、こんろとボンベの接続部から漏れたガスに引火したと思われる火災が発生し、3名が重傷、2名が軽傷の火傷を負った。当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			平成22年8月18日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故
A1G1000098	2010/08/04	2010/08/24	ガスこんろ(LPガス用)	IC-K31FE5-R	パロマ工業(株)	広島県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000097	2010/07/31	2010/08/24	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用:屋外式)	GQ-1612WE	(株)ノーリツ	東京都	1			確認中		移住者が入浴中に倒れ、病院に搬送され死亡が確認された。浴室の外に当該製品が設置されていた。CO中毒の疑いで、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品 平成22年8月6日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G1000096	2010/07/27	2010/08/19	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E801V6-R	パロマ工業(株)	奈良県					○	当該製品のグリルを使用中、当該製品の底部から炎が上がり、当該製品及びその下に敷かれていた可燃物等が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000095	2010/07/23	2010/08/19	カセットこんろ	AP-10(イワタニカセットフーブランド)	(株)旭製作所(イワタニカセットフーブランド)	大阪府			1		○	当該製品に、カセットボンベを装着し点火したところ、カセットボンベが爆発し、負傷した。なお、当該製品は電気こんろの上に置かれていた。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000094	2010/07/17	2010/08/19	ガス栓(LPガス用)	YGF-200EL(矢崎総業ブランド)	大洋技研工業(株) (矢崎総業ブランド)	千葉県					○	ガスこんろに点火したところ、ガスこんろの後方から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。			平成22年7月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年7月28日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故 A1G1000091とA1G1000094は同一事故
A1G1000093	2010/07/18	2010/08/19	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E601CB-R	パロマ工業(株)	山口県					○	当該製品のグリルで調理中、その場を離れたところ出火し、当該製品及び周辺を焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			都市ガス用→LPガス用に修正申告あり。
A1G1000092	2010/07/19	2010/08/04	ガス給湯付ふろがま(LPガス用:屋外式)	OSR-2000	(株)ガスター	福島県					○	当該製品を使用中、プレーカーが作動したため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000091	2010/07/17	2010/08/04	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-337WNTS	リンナイ(株)	千葉県					○	当該製品で調理中、当該製品の後方から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。設置状況も含め、現在、原因を調査中。			平成22年7月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年7月28日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故 A1G1000091とA1G1000094は同一事故
A1G1000090	2010/07/17	2010/08/03	ガスこんろ(LPガス用)	RBR-310CD (クリナップ(株)ブランド:型式3CT-1C)	リンナイ(株) (クリナップ(株)ブランド)	石川県					○	当該製品を使用中にツマミ部分から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、器具栓内の開閉機構の動作に不具合があり、こんろの点火操作後、こんろ器具栓より微量のガスが漏れ、こんろの炎によって着火したため、樹脂製ツマミの一部を焼損したものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品 平成22年7月22日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年7月28日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故 平成9年2月13日からリコール実施
A1G1000089	2010/07/17	2010/07/29	ガス温水式エアコン(室外機)(都市ガス用)	RLW-3022 (大阪ガス(株)ブランド:機種型式43-038)	リンナイ(株) (大阪ガス(株)ブランド)	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000088	2010/07/14	2010/07/29	ガスこんろ(LPガス用)	RGF-30A4S	リンナイ(株)	茨城県			1		○	当該製品を使用中、周辺を破損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			平成22年7月20日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G1000087	2010/07/15	2010/07/29	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-KN690F-L	パロマ工業(株)	群馬県					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000086	2010/07/16	2010/07/29	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N308WCK-1L	パロマ工業(株)	佐賀県					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。			平成22年7月20日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒				
A1G1000085	2010/07/18	2010/07/29	直結型カートリッジガス こんろ	P-153	イワタニ・プリムス (株)	千葉県					○	当該製品(屋外用)を点火したところ、大きな炎が上がったため、消火しようとして流し台に投げ出したが、横倒し状態で燃焼が続き、異音と共に当該製品が破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G1000084	2010/07/04	2010/07/29	ガスこんろ(都市ガス 用)	LC-270	(株)ハーマンプロ	大阪府					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		
A1G1000083	2010/07/07	2010/07/26	ガスこんろ(都市ガス 用)	IC-E601CB-1R	パロマ工業(株)	静岡県					○	当該機器の調理油過熱防止機能の付いていない側のこんろで揚げ物を調理後、片付けのために油の凝固剤を鍋に投入し、点火したままその場を離れたところ、鍋内から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		
A1G1000082	2010/07/10	2010/07/26	ガス給湯付ふろがま(L Pガス用:密閉式)	GBSQ-612	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品の点火操作を何度か繰り返ししたところ、異音が生じ、当該製品の外装の一部膨らんだ。現在、原因を調査中。		
A1G1000081	2010/07/02	2010/07/16	ガス瞬間湯沸器(LPガス 用:FE式)	RUX-1618WF	リンナイ(株)	北海道		2			○	爆発音と共に火災が発生し、2名が負傷した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	平成22年7月2日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故	
A1G1000080	2010/06/20	2010/07/16	ガスこんろ(LPガス用)	RT-600GF	リンナイ(株)	宮城県		1			○	当該製品を点火したところ、漏れいていたとみられるガスに引火して爆発し、周辺が破損し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	平成22年6月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故	
A1G1000079	2010/06/30	2010/07/16	ガス瞬間湯沸器(LPガス 用:屋外式)	TP-SQ204R-1	高木産業(株)	熊本県					○	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品が汚損し、周辺が焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	平成22年7月2日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故	
A1G1000078	2010/06/19	2010/07/06	ガスこんろ(LPガス用)	PA-3000MB-1	パロマ工業(株)	熊本県					○	当該製品を使用中、当該製品の後方右奥から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	平成22年6月23日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故	
A1G1000077	2010/06/19	2010/07/06	ガスこんろ(都市ガス 用)	PA-38P-R	パロマ工業(株)	新潟県					○	異臭が生じたため当該製品を調べていたところ、当該製品後方より出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	平成22年6月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故	
A1G1000076	2010/06/16	2010/07/01	ガスこんろ(都市ガス 用)	RTS-332N	リンナイ(株)	北海道					○	当該製品でフライパンを加熱中、フライパンから発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。		

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G1000075	2010/05/01	2010/07/01	ガスこんろ(都市ガス用)	C3W27RS	(株)ハーマンプロ	愛知県			1		○	当該製品が点火しないため、数回点火ボタンを操作したところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損し、1名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000074	2010/06/17	2010/07/01	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用:屋外式)	GT-1611ARX(東京ガス(株)ブランド)	(株)ノーリツ(東京ガス(株)ブランド)	神奈川県					○	当該製品付近より異音が生じたため確認すると、当該製品が一部焼損していた。現在、原因を調査中。			平成22年6月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G1000073	2010/06/10	2010/07/01	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:FE式)	PH-16CSF	パロマ工業(株)	宮城県					○	当該製品を使用中、当該製品の排気筒の壁貫通部分から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、燃焼室部分の一部にひび等が生じることがあった場合に、過熱防止装置の作動が遅れ、機器の背板が過熱されたものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品 平成22年6月15日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年6月23日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故 平成3年3月23日からリコール実施
A1G1000072	2010/06/12	2010/07/01	カセットこんろ	RF-33	日本瓦斯(株)(輸入事業者)	東京都					○	当該製品にカセットボンベを装着して店舗で調理中、カセットボンベが破裂し、当該製品を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000071	2010/06/04	2010/06/18	ガス栓(LPガス用)	G015AZ-12P	光陽産業(株)	静岡県					○	ガスこんろを点火した際、異音とともに、当該製品と低圧ホース(継ぎ手が付いているホース)の接続部より出火し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			平成22年6月7日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年6月9日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故
A1G1000070	2010/05/28	2010/06/18	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-M650GF	リンナイ(株)	秋田県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G1000069	2010/04/25	2010/06/09	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-336WNTS	リンナイ(株)	滋賀県	1				○	建物が全焼し、1名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000068	2010/03/25	2010/06/03	カセットボンベ	マイボンベL	(株)ニチネン	京都府			1		○	使用しているガスこんろの側に、当該製品を置いていたところ、当該製品が爆発する火災が発生し、1名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000067	2010/05/14	2010/05/26	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-N31W5GA(E68EG1)	リンナイ(株)(松下電工(株)(現パナソニック電工(株))ブランド)	東京都					○	当該製品のグリルで調理中、その場を離れたところ出火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000066	2010/05/06	2010/05/25	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-332N	リンナイ(株)	福岡県					○	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000065	2010/05/03	2010/05/25	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-S660VCTS	リンナイ(株)	三重県					○	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000064	2010/04/29	2010/05/19	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:屋外式)	RGH24GBVB	TOTO(株)[製造:東陶ユプロ(株)(解散)]	愛知県					○	当該製品を使用中、当該製品の上に置かれた可燃物を焼損する火災が発生し、周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000063	2010/05/07	2010/05/19	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E600F-L	パロマ工業(株)	千葉県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G1000062	2010/05/04	2010/05/17	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	兵庫県					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故の原因は、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、機器内の焼損に至ったものと考えられる。			平成22年5月7日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年5月12日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故 平成19年4月18日からリコール実施
A1G1000061	2010/04/23	2010/05/17	ガス栓(都市ガス用)	G333UPT3	光陽産業(株)	千葉県					○	ビルトイン式ガスこんろに接続している当該製品を操作した後、ガスこんろに点火したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成22年4月27日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年5月12日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故
A1G1000060	2010/04/30	2010/05/14	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:開放式)	RUS-5RX	リンナイ(株)	岩手県					○	当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G1000059	2010/04/12	2010/05/14	ガスこんろ(LPガス用)	IC-K310SB-R	パロマ工業(株)	兵庫県					○	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000058	2010/04/27	2010/05/14	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用:屋外式)	GQ-165WZ	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品から発煙していたため確認すると、当該製品内部が焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G1000057	2010/04/20	2010/05/10	ガスふろがま(LPガス用:屋外式)	TA-R137B((株)ハーマンブランド、品名YF702)	(株)世田谷製作所((株)ハーマンブランド)	宮崎県					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、機器内の焼損に至ったものと考えられる。			平成22年4月22日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年4月28日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故 平成19年4月18日からリコール実施
A1G1000056	2010/04/19	2010/05/10	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-DR351FA	パロマ工業(株)	大阪府					○	当該製品の調理油過熱防止機能のついていない側で揚げ物を調理中、その場を離れたところ出火し、周辺が汚損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000055	2010/04/23	2010/05/10	ガスこんろ(LPガス用)	PKS-Y70GF-R	パロマ工業(株)	広島県					○	調理油過熱防止機能のついていない当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れたところ出火し、周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000054	2010/04/22	2010/05/10	ガスストーブ(LPガス用:開放式)	R-8661K	リンナイ(株)	愛媛県		1	1		○	当該製品を点火したところ、漏えいしていたとみられるガスに引火して爆発し、2名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			平成22年4月23日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年4月28日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故 製造から35年以上経過した製品
A1G1000053	2010/04/15	2010/05/10	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用:FE式)	PH-16CWQFS(F)	パロマ工業(株)	岐阜県					○	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000052	2010/04/15	2010/05/10	ガスこんろ(LPガス用)	IC-3200CF-1	パロマ工業(株)	静岡県					○	当該製品のグリルで調理中、その場を離れたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000051	2010/03/10	2010/05/10	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-3SGE1	リンナイ(株)	鹿児島県					○	当該製品を使用後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			平成22年4月16日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G1000050	2010/04/16	2010/04/26	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E680B-R	パロマ工業(株)	北海道					○	当該製品のグリルで調理後、グリルの排気部より出火し、当該製品及び周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000049	2010/04/09	2010/04/26	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:CF式)	PH-24A-1	パロマ工業(株)	富山県			1		○	当該製品の点火操作を繰り返したところ、当該製品ののぞき窓から炎が溢れ、1名が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			平成22年4月12日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G1000048	2010/04/10	2010/04/26	ガス温風暖房機(LPガス用:開放式)	PG-33F-1(ホワイト)	パロマ工業(株)	大分県					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000047	2010/04/09	2010/04/26	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	パロマ工業(株)	石川県					○	当該製品のグリルで調理中、その場を離れたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000046	2010/04/07	2010/04/22	ガス瞬間湯沸器(LPガス用:開放式)	PH-55B-1	パロマ工業(株)	長崎県					○	当該製品着火時に、異音がし、当該製品が汚損した。設置状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000045	2010/03/15	2010/04/22	ガスこんろ(都市ガス用)	KGE-91NTRS	リンナイ(株)	宮城県					○	調理油過熱防止装置付きの当該製品で揚げ物を調理後、鍋から出火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000044	2010/04/07	2010/04/22	ガスストーブ(都市ガス用)	RC-214 (大阪ガス(株)ブランド)	リンナイ(株) (大阪ガス(株)ブランド)	大阪府					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損していた。現在、原因を調査中。			

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000043	2010/04/03	2010/04/15	ガスこんろ(都市ガス用)	GXD-350GF	リンナイ(株)	千葉県			1		○	当該製品で調理中、当該製品後方から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G1000042	2010/04/01	2010/04/15	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・屋外式)	GQ-1600WTA	(株)ノーリツ	大阪府					○	ブレーカーが作動したため、点検したところ、当該製品の内部が焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G1000041	2010/03/14	2010/04/13	ガスこんろ(LPガス用)	DG32E5SQ1GUT (トステム(株)製システムキッチンに組み込まれたもの)	(株)ハーманプロ	埼玉県					○	建物が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000040	2010/03/28	2010/04/13	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用・屋外式)	GT-2028SAWX	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品の排気口の前にあった可燃物及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000039	2010/03/25	2010/04/13	ガス栓(都市ガス用)	G925-25	(株)サンコー	山形県					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。			平成22年3月29日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G1000038	2010/03/11	2010/04/07	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	パロマ工業(株)	愛知県					○	当該製品で調理中に出火したと思われる火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000037	2010/03/20	2010/04/06	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-4000GF	リンナイ(株)	東京都		1			○	調理油過熱防止機能の付いていない当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れたところ、鍋から出火し、当該製品が焼損し、1名が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000036	2010/03/16	2010/04/06	ガスこんろ(都市ガス用)	OZ120-60D	オザキ(株)	東京都					○	揚げ物を調理中、当該製品から出火する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000035	2010/03/09	2010/04/02	ガスこんろ(LPガス用)	IC-K690F-R	パロマ工業(株)	長崎県					○	当該製品で調理中、その場を離れたところ、異音が生じたため確認すると、グリル扉から出火する火災が発生していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000034	2010/03/13	2010/04/02	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-S301F	パロマ工業(株)	香川県			1		○	当該製品を使用中、しばらくすると異音とともに当該製品周辺が破損・焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000033	2010/03/13	2010/04/02	ガス栓(LPガス用)	SF-2-A	(株)穂高製作所	愛媛県					○	こんろを使用中、周辺が焼損する火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。			平成22年3月16日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G1000032	2010/03/05	2010/03/31	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-600GFS-L	リンナイ(株)	岐阜県					○	当該製品を使って調理をしていたところ、当該製品の背面から出火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成22年3月9日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000031	2010/03/05	2010/03/23	ガスこんろ(LPガス用)	ハオ480FE	リンナイ(株)	北海道					○	当該製品で調理中、グリルの排気部より出火し、建物が全焼した。現在、原因を調査中。			
A1G1000030	2010/03/03	2010/03/17	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-N31A8GS1R	リンナイ(株)	神奈川県					○	調理油過熱防止装置の付いた側のこんろで鍋に油を入れ点火後、その場を離れ戻ったところ、鍋から発煙・出火する火災が発生していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000029	2010/03/02	2010/03/15	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用:屋外式)	RUJ-V2010W	リンナイ(株)	東京都					○	当該製品を使用中、お湯が出なくなったため確認すると、発煙しており、当該製品の基板が焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G1000028	2010/02/26	2010/03/15	ガスこんろ(LPガス用)	RSKN78W5GA3XE	リンナイ(株)	岡山県					○	当該製品のグリルで調理中、グリルの排気部より出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000027	2010/02/17	2010/03/10	ガスこんろ(LPガス用)	PKS-408	パロマ工業(株)	大阪府			1		○	建物が全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000026	2010/02/25	2010/03/10	ガスこんろ(LPガス用)	IC-700B-R	パロマ工業(株)	宮城県					○	当該製品を使用中、グリルの排気口から発煙するとともにグリル扉から炎があがり、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000025	2010/02/22	2010/03/08	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用:屋外式)	GT-161AR	(株)ノーリツ	愛知県					○	当該製品及び当該製品の上に置いてあった可燃物が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000024	2010/02/18	2010/03/03	ガスこんろ(都市ガス用)	RT-550GF	リンナイ(株)	鳥取県					○	当該製品のグリルを使用し、外出して戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000023	2010/02/15	2010/03/02	ガスこんろ(LPガス用)	PA-10H-2	パロマ工業(株)	茨城県	1				○	建物が全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			平成22年2月16日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故
A1G1000022	2010/02/04	2010/03/02	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-M335F	パロマ工業(株)	新潟県			2		○	建物が全焼する火災が発生し、2名が火傷を負った。現場に当該製品があった。使用状況も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000021	2010/02/15	2010/03/02	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	SGF-239ER (西部ガス(株)ブランド)	リンナイ(株) (西部ガス(株)ブランド)	福岡県					○	当該製品を使用中、当該製品から異臭とともに発煙し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000020	2010/02/08	2010/02/26	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	RC-30BST	リンナイ(株)	愛知県			1		○	当該製品周辺より出火する火災が発生し、1名が火傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒					火災
A1G1000019	2010/01/30	2010/02/26	ガスこんろ(LPガス用)	PA-3100CF-R	パロマ工業(株)	宮城県					○	当該製品のグリルで、グリル水入皿に水を入れずに調理中、その場を離れたところ、グリルより出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000018	2010/02/04	2010/02/26	ガスこんろ(LPガス用)	PA-28F	パロマ工業(株)	神奈川県					○	当該製品を使用中、壁側のガス元栓付近から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			平成22年2月8日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故。 A1G1000010とA1G1000018は同一事故。
A1G1000017	2010/01/30	2010/02/26	カセットボンベ	マイクッカー	小池化学(株)	広島県			1		○	当該製品を装填したカセットこんろを着火したところ、当該製品とカセットこんろの接続部から出火し、1名が火傷を負い、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000016	2010/02/06	2010/02/23	ガス温風暖房機(都市ガス用:開放式)	RN-B835FH-WH (東京ガス(株)ブランド)	リンナイ(株) (東京ガス(株)ブランド)	神奈川県	1				○	火災が発生し、1名が死亡した。現場に、当該製品があった。現在、原因を調査中。			
A1G1000015	2010/02/08	2010/02/19	ガスふろがま(都市ガス用:屋外式)	GSY-133E	(株)ノーリツ	東京都					○	当該製品を点火し、しばらくすると異臭がしたため確認すると、当該製品の排気部付近にあった可燃物が燃えていた。現在、原因を調査中。			
A1G1000014	2010/02/03	2010/02/19	ガスこんろ(LPガス用)	KGS-4000GF	リンナイ(株)	北海道		1			○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G1000013	2010/02/03	2010/02/19	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-551G	リンナイ(株)	佐賀県			1		○	当該製品のグリルを使用中、グリルの排気口から炎が上がり、1名が軽傷を負い、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1G1000012	2010/02/03	2010/02/19	ガスこんろ(都市ガス用)	RSK-N78W3GA4X	リンナイ(株)	秋田県					○	当該製品を使用中、火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G1000011	2010/02/01	2010/02/19	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-N605VGT-R	リンナイ(株)	青森県			2		○	当該製品を使用中、火災が発生し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。			
A1G1000010	2010/02/04	2010/02/19	迅速継ぎ手(LPガス用)	G3SH-B	日東工器(株)	神奈川県					○	ガスこんろを使用中、当該製品とガス栓の間から出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			A1G1000010とA1G1000018は同一事故。
A1G1000009	2010/01/27	2010/02/16	ガスこんろ(LPガス用)	PA-38P-L	パロマ工業(株)	北海道	2				○	火災が発生し、2名が死亡した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G1000008	2010/02/02	2010/02/12	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用:屋外式)	T-164A	(株)ノーリツ	東京都			2	○	当該製品を使用中、気分が悪くなり、2名が病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。現在、原因を調査中。			平成22年2月3日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故。	

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。  
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒				
A1G1000007	2010/01/20	2010/02/05	ガスこんろ(LPガス用)	IC-E68F-R	パロマ工業(株)	沖縄県					○	当該製品のグリルを使用中、その場を離れたところ出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G1000006	2010/01/20	2010/02/05	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E600F-L	パロマ工業(株)	大分県					○	調理油過熱防止機能のついていない当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れたところ出火し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G1000005	2010/01/15	2010/02/02	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用:屋外式)	PH-16CW(50)	パロマ工業(株)	京都府					○	当該製品の排気口から炎が出ているのを発見した。当該製品が汚損していた。現在、原因を調査中。		
A1G1000004	2010/01/11	2010/01/28	ガスこんろ(LPガス用)	RBG-30VTFMS	リンナイ(株)	愛知県					○	当該製品で調理中、排気口付近より出火し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G1000003	2010/01/14	2010/01/28	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用:屋外式)	RFS-2400SA	リンナイ(株)	三重県					○	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。		製造から10年以上経過した製品。
A1G1000002	2010/01/07	2010/01/26	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-GF700KDH-R	パロマ工業(株)	静岡県					○	当該製品を使用中に火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。		
A1G1000001	2010/01/01	2010/01/26	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	MA-B720FHBE (東京ガス(株)ブランド)	松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) (東京ガス(株)ブランド)	東京都			2		○	当該製品の運転を停止させようとしたところ、当該製品から出火し、当該製品を焼損し、2名が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		

・A1G1000109…事故発生日を7/27→8/27に修正(10/10/13)。

・過去4年間の経済産業省 製品事故判定第三者委員会の調査結果等を反映した。また、これに合わせ重複データのチェックを行った(10.11.05)