

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	〇中毒	火災				
A1K18-052	2018/12/27	2019/2/27	石油ストーブ(開放式)	SX-2417Y	(株)コロナ	栃木県						○ 事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成31年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年1月28日
A1K18-051	2018/12/28	2019/1/25	石油ファンヒーター(開放式)	FW-322E	ダイニチ工業(株)	新潟県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K18-050	2018/12/31	2019/1/25	石油ストーブ(開放式)	RS-W290	(株)トヨミ	和歌山県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K18-049	2018/12/26	2019/1/25	石油ファンヒーター(開放式)	GT-325XY	(株)コロナ	埼玉県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K18-048	2018/12/16	2019/1/25	石油給湯機	UIB-4000HTX(MS)	(株)コロナ	新潟県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-047	2018/12/13	2019/1/25	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(M)	(株)コロナ	茨城県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K18-046	2018/11/25	2018/12/28	石油給湯機	IBF-422DS	(株)長府製作所	徳島県						○ 当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-045	2018/11/21	2018/12/17	石油ファンヒーター(開放式)	FH-S323DX	(株)コロナ	茨城県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成30年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-044	2018/11/24	2018/12/17	石油給湯機	RPH32K(ネボン(株)ブランド:型式UR320)	TOTO(株)(製造:東陶ユブロ(株)(解散))(ネボン(株)ブランド)	熊本県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮したことにより器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して火災に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成30年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成14年10月24日施(特記事項を参らりコールを参照)改修率:89.0%
A1K18-043	2018/11/18	2018/12/17	石油ストーブ(密閉式)	SH-110	(株)長府製作所	長野県						○ 施設で当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年11月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-042	2018/11/15	2018/12/17	石油ストーブ(開放式)	SX-2210	(株)コロナ	山形県						○ 店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K18-041	2018/10/18	2018/11/26	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UFH-649UKF	サンボット(株)	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K18-040	2018/9/26	2018/11/2	石油ストーブ(密閉式)	FF-358	(株)トヨミ	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年10月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-039	2018/7/26	2018/09/07	石油給湯機付ふろがま	JIB-6NS	(株)長府製作所	長野県						○ 当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれておりますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	〇〇中毒	火災				
A1K18-038	2018/7/1	2018/8/10	石油給湯機付ふろがま	RQE30E	TOTO(株)(製造:東陶ユibro(株)(解散))	北海道					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成30年7月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-037	2018/6/18	2018/7/20	石油給湯機付ふろがま	UK-320S6	ネボン(株)	愛知県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K18-036	2018/6/16	2018/7/20	石油給湯機付ふろがま	TBSK-3301M	(株)INAX(現(株)LIXIL)	福島県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年6月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-035	2018/6/17	2018/7/20	石油ストーブ(開放式)	RX-299WY	(株)コロナ	新潟県	1	1	1		○	当該製品及び建物を全焼、3棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K18-034	2018/3/12	2018/6/25	石油ファンヒーター(開放式)	LC-32E	(株)トヨミ	群馬県	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成30年6月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月28日
A1K18-033	2018/5/8	2018/6/25	石油ファンヒーター(開放式)	FW-367L	ダイニチ工業(株)	静岡県	1				○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成30年6月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月25日
A1K18-032	2018/5/3	2018/6/25	石油ふろがま	JPK-N4	(株)長府製作所	千葉県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成30年5月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-031	2018/3/15	2018/6/1	石油ストーブ(開放式)	NC-S241RD	(株)ニッセイ	愛知県					○	当該製品の給油タンクを引き抜いたところ、灯油がこぼれ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年4月10日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A1K18-030	2018/3/17	2018/6/1	石油ストーブ(開放式)	KSR22Y	東芝熱器具(株)(現東芝ホームテクノ(株))	高知県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成30年3月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年4月26日
A1K18-029	2018/4/17	2018/5/14	石油ファンヒーター(開放式)	LC-SDX32E	(株)トヨミ	京都府					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K18-028	2018/2/28	2018/4/13	石油ファンヒーター(開放式)	FW-553L	ダイニチ工業(株)	愛知県					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年3月28日
A1K18-027	2018/3/7	2018/4/13	石油ファンヒーター(開放式)	FH-ST3616BY	(株)コロナ	静岡県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成30年3月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-026	2018/3/19	2018/4/13	石油給湯機付ふろがま	CKX-402AF	長府工産(株)	長野県					○	当該製品を使用したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1K18-025	2018/3/7	2018/4/13	石油ファンヒーター(開放式)	LC-S32F	(株)トヨミ	三重県		1			○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K18-024	2018/3/2	2018/3/27	石油こんろ	HH-S219E	(株)トヨミ	沖縄県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成30年3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-023	2018/2/28	2018/3/27	石油ファンヒーター(開放式)	LC-32G	(株)トヨミ	茨城県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K18-022	2018/2/26	2018/3/27	石油ストーブ(開放式)	SX-B21Y	(株)コロナ	兵庫県	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年3月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成20年9月17日からリコールを実施。改修率:2.2%

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	〇中毒	火災				
A1K18-021	2018/3/2	2018/3/27	石油給湯機付ふろがま	OTQ-415AYS	(株)ノーリツ	山梨県					○	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成30年3月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-020	2018/2/23	2018/3/27	石油給湯機	UIB-3300TX(F)	(株)コロナ	北海道					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K18-019	2018/1/19	2018/3/27	石油ストーブ(開放式)	IKS-24D(岩谷産業(株)ブランド)	(株)ニッセイ(岩谷産業(株)ブランド)	愛媛県					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成30年2月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月20日
A1K18-018	2018/2/14	2018/3/27	石油給湯機	OBS-N450F	長府工産(株)	三重県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1K18-017	2018/2/10	2018/3/27	石油ファンヒーター(開放式)	LA-32F	(株)トヨミ	神奈川県	1	2			○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡、2名が重傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1K18-016	2018/2/24	2018/3/27	石油給湯機	OQB-3101Y	(株)ノーリツ	石川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K18-015	2018/2/3	2018/3/8	石油給湯機付ふろがま	UKB-3200XA(FF)	(株)コロナ	青森県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成30年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-014	2018/2/17	2018/3/8	石油ストーブ(開放式)	KCP-292WY	(株)コロナ	三重県					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成30年3月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-013	2018/1/25	2018/3/8	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)コロナ	茨城県		1			○	当該製品及び建物2棟を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月16日
A1K18-012	2018/2/11	2018/3/8	石油ストーブ(開放式)	SX-2270	(株)コロナ	愛知県					○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年2月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-011	2018/2/10	2018/3/8	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Y	(株)ノーリツ	山梨県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率：98.5%
A1K18-010	2018/1/12	2018/03/08	石油ストーブ(開放式)	GKP-P243N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成30年1月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月19日
A1K18-009	2018/2/12	2018/03/08	石油ストーブ(密閉式)	UH-F70PAK2	(株)コロナ	秋田県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K18-008	2018/2/4	2018/03/08	石油給湯機	IB-31SR	(株)長府製作所	長崎県					○	当該製品を使用中、爆発を伴う火災が発生し、当該製品が破損した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K18-007	2018/2/5	2018/2/22	石油ストーブ(開放式)	LC-329	(株)トヨミ	愛知県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K18-006	2018/1/11	2018/2/22	石油ストーブ(開放式)	RS-H293E	(株)トヨミ	東京都		2			○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月9日
A1K18-005	2018/1/24	2018/2/22	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(FF)	(株)コロナ	青森県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成30年2月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18-004	2018/1/12	2018/2/22	石油ストーブ(開放式)	RS-D29C	(株)トヨミ	宮崎県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成30年1月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒					
A1K18- 003	2018/1/10	2018/2/1	石油ストーブ(密閉式)	FF-621TS	サンボット(株)	北海道					○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成30年1月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18- 002	2018/1/5	2018/2/1	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(M)	(株)コロナ	新潟県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。平成30年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K18- 001	2018/1/2	2018/2/1	石油ストーブ(開放式)	RS-S23B	(株)トヨミ	奈良県					○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			