

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	経済産業省 製品事故判定第三者委員会 の調査結果	備考
					死亡	重症病	軽傷病	DO中毒	火災			
B1K18- 008	2018/02/01	2018/11/20	石油ストーブ(開放式)	京都府			2			○ 石油ストーブ付近から出火し、住宅を全焼、隣接する建物2棟を類焼して、家人2人が軽傷を負った。(事故品に出火に至る異常は認められなかったが、詳細な使用状況が不明であり、原因の特定はできなかった。)		
B1K18- 007	2018/01/22	2018/11/20	石油ストーブ(開放式)	栃木県						○ 石油ストーブ付近から出火し、住宅を全焼、隣接する建物1棟を類焼して、家人1人が死亡した。(カートリッジタンクの給油口口金を確実に締めていなかったため、給油時に給油口口金が外れ、漏れた灯油が燃焼部にかかり、火災に至ったと推定)		
B1K18- 006	2018/01/15	2018/11/20	石油ストーブ(開放式)	三重県						○ 使用中の石油ストーブから出火して、住宅を全焼、隣接する建物3棟を類焼した。事故品に出火に至る異常は認められず、周辺からの延焼により焼損したのと考えられることから、製品に起因しない事故と推定される。		
B1K18- 005	2018/03/24	2018/09/10	石油ファンヒーター(開放式)	東京都						○ 製品付近から炎。(可燃物近接の可能性)		
B1K18- 004	2018/03/16	2018/09/10	石油ファンヒーター(開放式)	京都府						○ 製品から炎が出た。(排気吹き出し口へ樹脂製玩具を挿入)		
B1K18- 003	2018/02/07	2018/09/10	石油ファンヒーター(開放式)	兵庫県						○ 当該製品を使用中に製品より出火し、室内の一部を焼損した。(ガソリン誤給油の可能性)		
B1K18- 002	2018/01/25	2018/09/10	石油ファンヒーター(開放式)	富山県			1			○ 当該製品を使用中に住宅の一部を焼く火災が発生した。(タンクの取扱い方法の不手際の可能性)		
B1K18- 001	2018/01/07	2018/09/10	石油ストーブ(開放式)	岐阜市			2			○ 石油ストーブを火がついたまま持ち運び、つまづいてこぼれた油に着火し、燃え広がった。(ガソリン誤給油の可能性もあり)		

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病: 治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 軽傷病: 治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)