

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/02/24	2022/03/29	石油ストーブ(開放式)	RX-2221Y	(株)コロナ	愛知県	1					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/18	2022/03/29	石油ストーブ(開放式)	RS-S23F	(株)トヨミ	千葉県						○ 当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/15	2022/03/29	石油ファンヒーター(開放式)	FH-G3217Y	(株)コロナ	神奈川県						○ 当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/05	2022/03/29	石油ストーブ(開放式)	RX-2915WY	(株)コロナ	滋賀県			1			○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/04	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	不明	(株)トヨミ	島根県		1				○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/03	2022/03/29	石油給湯機	IBF-4765DSN	(株)長府製作所	宮城県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/02/01	2022/03/29	石油ファンヒーター(開放式)	FW-4616L	ダイニチ工業(株)	兵庫県	1					○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/29	2022/03/29	石油ストーブ(開放式)	GKP-P247N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	神奈川県						○ 飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/26	2022/02/28	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3221S	ダイニチ工業(株)	岡山県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/19	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	SX-D27WY	(株)コロナ	千葉県	1					○ 建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成20年9月17日からリコールを実施
2022/01/18	2022/02/28	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	長崎県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2022/01/18	2022/02/28	石油ファンヒーター(開放式)	FW-4720LS	ダイニチ工業(株)	千葉県			2			○ 当該製品及び建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/12	2022/02/28	石油ファンヒーター(開放式)	FWY-32CW19	ダイニチ工業(株)	滋賀県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2022/01/08	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	SX-E2412Y	(株)コロナ	岐阜県	1					○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2022/01/07	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	KSK-2400((株)ノーリツブランド)	(株)千石((株)ノーリツブランド)	青森県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2022/01/04	2022/02/28	油だき温水ボイラ	MBX-4500	(株)ノーリツ	北海道						○ 畜舎で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2022/01/02	2022/02/28	石油ストーブ(開放式)	LC-S32H	(株)トヨトミ	福岡県		1				○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病