

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2026/03/08		2026/03/31	石油温風暖房機(開放式)	KSG-33G	東芝ホームテクノ(株)	埼玉県						○ 当該製品に給油タンクを装着しようとしたところ、灯油が漏れて、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2026/02/03	2026/03/25	2026/03/31	石油温風暖房機(開放式)	FW-32S5	ダイニチ工業(株)	兵庫県						○ 火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
2026/02/17	2026/03/24	2026/03/31	石油ストーブ(開放式)	SX-C21	(株)コロナ	福岡県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2026/02/26	2026/03/23	2026/03/31	石油ストーブ(開放式)	KM-D27WYB	(株)コロナ	岐阜県						○ 当該製品を使用中、給油タンクを取り外して給油を行い、当該製品に戻す際、灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/11/30	2026/03/12	2026/03/31	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	(株)トヨミ	長野県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2026/02/13	2026/03/09	2026/03/31	石油給湯機	UIB3300TXA(FF)	(株)コロナ	青森県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2026/02/13	2026/03/06	2026/03/31	石油ストーブ(半密閉式)	KSH-10BS-K8C	(株)長府製作所	北海道						○ 農業施設で当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2026/02/07	2026/03/04	2026/03/31	石油ストーブ(開放式)	GKP-P243N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	群馬県						○ 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2026/02/16	2026/02/24	2026/02/28	石油ストーブ(開放式)	KS-67H	(株)トヨミ	京都府						○ 事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2026/02/09	2026/02/18	2026/02/28	石油ふろがま	JPM	(株)長府製作所	愛知県						○ 当該製品のタイマーをセットしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2026/01/31	2026/02/18	2026/02/28	石油温風暖房機(開放式)	FW-3617L	ダイニチ工業(株)	茨城県						○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2026/01/02	2026/02/17	2026/02/28	石油ストーブ(開放式)	AKP-S247(日本エー・アイ・シー株式会社ブランド)	(株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者)	茨城県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼し、4棟を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2026/01/21	2026/02/12	2026/02/28	石油ストーブ(開放式)	RX-D18	(株)コロナ	大阪府	1		1			○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2026/01/21	2026/02/12	2026/02/28	石油ストーブ(開放式)	SX-2824Y	(株)コロナ	東京都						○ 当該製品を消火した直後、当該製品に別の給油タンクを装着しようとしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2026/02/04	2026/02/11	2026/02/28	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	(株)トヨミ	熊本県						○ 店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
2025/12/18	2026/02/11	2026/02/28	石油ストーブ(開放式)	HH-7	(株)トヨミ	大阪府						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2026/01/11	2026/02/03	2026/02/28	石油ストーブ(開放式)	RC-267S	(株)トヨミ	富山県	1		1			○ 当該製品を焼損、建物1棟を全焼、8棟を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2026/01/09	2026/01/26	2026/01/31	石油ストーブ(開放式)	SX-E2923WY	(株)コロナ	秋田県						○ 建物3棟を全焼、5棟を焼損する火災が発生し、1名が死亡、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。  
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。  
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)  
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2026/01/07	2026/01/26	2026/01/31	石油温風暖房機(開放式)	FH-ST4619BY	(株)コロナ	兵庫県						○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2026/01/11	2026/01/20	2026/01/31	油だき温水ボイラ	PG-502F	(株)長府製作所	秋田県						○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2026/01/02	2026/01/19	2026/01/31	石油給湯機	UIB-3300TXA(M)	(株)コロナ	埼玉県						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2026/01/02	2026/01/08	2026/01/31	石油ストーブ(開放式)	RS-D30B	(株)トヨミ	東京都						○当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/12/23	2026/01/08	2026/01/31	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1020	(株)コロナ	北海道						○当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/12/29	2026/01/07	2026/01/31	石油給湯機付ふるがま	OTQ-415SAY	(株)ノーリツ	山形県						○当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。  
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。  
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)  
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)