

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2021/01/09	2021/02/18	カセットボンベ	PC-25	ビーコック魔法瓶工業(株)	京都府			1		○	当該製品を他社製のガスストーブ(ガスボンベ式)に接続して使用中、周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/01/12	2021/02/18	ガス給湯器(LPガス用、屋外式(RF式))	GK-1600K	(株)長府製作所	神奈川県					○	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/01/30	2021/03/25	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUF-HV160A-E	リンナイ(株)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2021/02/09	2021/04/21	ガスこんろ(都市ガス用)	RSK-30JVF1S-H	リンナイ(株)	愛知県					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/02/20	2021/03/25	ガスこんろ(都市ガス用)	110-R500(大阪ガス(株)ブランド)	リンナイ(株)(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/02/22	2021/03/25	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3044	(株)ハーマン	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/03/03	2021/05/24	ガスこんろ(LPガス用)	KG-S600W-L	リンナイ(株)	岐阜県		1			○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/03/07	2021/05/24	ガスこんろ(LPガス用)	KGM64BE2L	リンナイ(株)	長崎県			2		○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、2名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/04/13	2021/05/24	ガス給湯暖房機(都市ガス用、密閉式(FF式))	GTHC2448(S)AW-FF	(株)ノーリツ	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/04/15	2021/05/24	ガスふろがま用パーナー(都市ガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにパーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品。平成19年4月19日からリコールを実施
2021/04/18	2021/05/24	ガスこんろ(LPガス用)	IC-N30B-R	(株)パロマ	福岡県					○	当該製品及び建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2021/04/18	2021/06/24	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2232TRG(大阪ガス(株)ブランド:型式110-4101)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	兵庫県					○	当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/04/25	2021/06/24	ガス栓(都市ガス用)	不明	(株)藤井合金製作所	徳島県					○	当該製品に接続していたガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/05/28	2021/06/24	ガスこんろ(都市ガス用)	DC1001A	(株)ハーマン	神奈川県			1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/06/07	2021/07/26	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	RUFA2000SAW-EG	リンナイ(株)	和歌山県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/06/26	2021/08/23	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	RUFA2000SAW(A)	リンナイ(株)	和歌山県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/06/28	2021/08/23	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2000017066	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	群馬県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/07/20	2021/08/23	ガスこんろ(LPガス用)	C3WM4PWA((株)ノーリツブランド:型式N3WM4PWASKSTE)	(株)ハーマン((株)ノーリツブランド)	岐阜県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
2021/08/16	2021/10/22	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	RF-121BT II	リンナイ(株)	千葉県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/08/24	2021/09/24	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-162AR	(株)ノーリツ	大阪府					○	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2021/09/13	2021/10/22	ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GJ-C16T2	松下電器産業(株)(現パナソニック(株))	埼玉県					○	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/09/26	2021/11/25	ガスこんろ(LPガス用)	IC-350CBF	(株)パロマ	三重県					○	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2021/10/01	2021/11/25	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GQ-2037WS	(株)ノーリツ	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生	死亡	重病	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2021/10/18	2021/11/25	ガスランブ	SOD-251	新富士バーナー(株)	東京都			1		○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2021/10/24	2022/03/29	カセットボンベ	CB-250-OR	岩谷産業(株)	熊本県			2		○	宿泊施設で当該製品を他社製のガストーチに装着して点火したところ、爆発を伴う火災が発生し、当該製品を破損、2名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/10/24	2021/12/22	カセットボンベ	GT-700	新富士バーナー(株)	東京都					○	他社製バーナーに当該製品をセットして使用中、バーナー及びバーナーと当該製品の接続部分から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2021/10/25	2021/11/25	ガスこんろ(LPガス用)	PA-69B-R	(株)パロマ	香川県	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2021/10/31	2022/02/01	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、強制給排気式(FF式))	GT-2438SAWXFF	株式会社ノーリツ	新潟県		1				事業所で当該製品で追い炊き後、浴槽に入ったところ、右足に火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
2021/11/11	2022/02/01	ガス給湯器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GK-2001K	(株)長府製作所	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2021/11/19	2021/12/22	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-551G-L	リンナイ(株)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/12	2022/02/01	ガストーブ(ガスボンベ式)	170-8054	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	東京都					○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/17	2022/02/01	ガスこんろ(LPガス用)	PA-340WA-2L	(株)パロマ	福島県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2021/12/28	2022/07/25	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-291	(株)世田谷製作所	鹿児島県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重病病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病