

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/03/24	2023/04/10	2023/04/25	石油給湯機付ふろがま	UKB-3200TX3(FF)	(株)コロナ	北海道					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/03/25	2023/04/10	2023/04/25	石油ストーブ(開放式)	RX-2215Y	(株)コロナ	大阪府					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/13	2023/04/07	2023/04/25	石油温風暖房機(開放式)	FW-72DX2	ダイニチ工業(株)	石川県					○	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/06	2023/03/23	2023/04/25	油だき温水ボイラ(薪兼用)	LHG-35S	(株)長府製作所	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2023/03/07	2023/03/23	2023/04/25	石油給湯機	UIB-3300TXA(F)	(株)コロナ	山形県					○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/02/18	2023/03/07	2023/04/25	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	(株)トヨミ	大阪府					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/01/13	2023/03/24	2023/03/27	石油ストーブ(開放式)	GKP-P244N(株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	千葉県			1		○	当該製品及び建物2棟を全焼し、2棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/02	2023/03/15	2023/03/27	石油給湯機付ふろがま	OTX-415FF	(株)ノーリツ	北海道	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/02/23	2023/03/13	2023/03/27	石油温風暖房機(開放式)	FH-WX5712BY	(株)コロナ	福岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/25	2023/03/13	2023/03/27	石油温風暖房機(開放式)	FW-325S	ダイニチ工業(株)	宮城県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/03/01	2023/03/10	2023/03/27	石油給湯機	HO-3100(推定)	日立化成工業(株)(現(株)ハウステック)	宮城県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/02/25	2023/03/08	2023/03/27	石油温風暖房機(密閉式)	FF-11000BF Q	サンボット(株)(現(株)長府製作所)	群馬県					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/02/05	2023/03/08	2023/03/27	石油ストーブ(開放式)	RX-221	(株)コロナ	埼玉県	1				○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。消防によると、製品起因か否かを含め、合同調査を予定しているとのこと。			
2023/01/28	2023/03/07	2023/03/27	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	(株)トヨミ	愛知県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品
2023/01/28	2023/02/10	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RX-2921WY	(株)コロナ	北海道	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/01/26	2023/02/06	2023/02/27	油だき温水ボイラ	PG-501F	(株)長府製作所	山形県					○	複合施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。  
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。  
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2023/01/07	2023/02/06	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RX-2922WY	(株)コロナ	石川県	1				○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/01/15	2023/02/02	2023/02/27	石油給湯機	UIB-3100TX2(F)	(株)内田製作所(現(株)コロナ)	青森県					○	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2023/01/28	2023/02/01	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RB-25M	(株)トヨミ	愛知県			1		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を汚損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/19	2023/01/26	2023/02/27	石油給湯機付ふろがま	KIB-426DAE	(株)長府製作所	神奈川県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2023/01/06	2023/01/26	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	PS-27AJIK	(株)トヨミ	岡山県	1				○	異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/1/6知	2023/01/25	2023/02/27	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	岩手県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/01/06	2023/01/24	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RX-2217Y	(株)コロナ	千葉県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/31	2023/01/24	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	SX-E3512WY	(株)コロナ	兵庫県			1		○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/26	2023/01/20	2023/01/25	石油給湯機付ふろがま	UK-320	ネボン(株)	北海道					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2022/12/29	2023/01/17	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	RX-2218Y	(株)コロナ	京都府	1				○	当該製品及び建物1棟を全焼し、2棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/22	2023/01/17	2023/02/27	石油ストーブ(開放式)	GKP-P244N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	千葉県	1				○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/17	2023/01/10	2023/01/25	石油ストーブ(開放式)	SX-1860	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。  
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。  
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)  
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)