

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/11/29	2025/12/10	2025/12/31	石油ストーブ(開放式)	RB-P25F	(株)トヨミ	山口県						○ 当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/11/28	2025/12/10	2025/12/31	石油ストーブ(開放式)	RX-2924WY	(株)コロナ	栃木県						○ 飲食店で当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/11/12	2025/12/09	2025/12/31	石油ストーブ(開放式)	RX-2223Y	(株)コロナ	奈良県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/11/09	2025/11/26	2025/11/30	石油ストーブ(開放式)	RX-2217Y	(株)コロナ	茨城県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/10/28	2025/11/10	2025/09/30	石油ストーブ(開放式)	SX-E357WY	(株)コロナ	滋賀県			1			○ 当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
2025/07/13	2025/07/31	2025/08/31	石油ストーブ(開放式)	RX-B21C	(株)コロナ	滋賀県						○ 駐車場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/07/08	2025/07/30	2025/08/31	石油ふろがま(薪兼用)	CHS-2	(株)長府製作所	茨城県						○ 発煙に気付き確認すると、建物を1棟全焼する火災が発生しており、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/02/08	2025/07/08	2025/07/31	石油ストーブ(開放式)	RS-L27	(株)トヨミ	三重県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/06/02	2025/06/10	2025/06/30	石油給湯機付ふろがま	BSF-3112(FF)	(株)トヨミ	北海道			1			死亡した住人が浴室で発見され、現場に当該製品があった。当該製品との因果関係も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/05/15	2025/05/30	2025/05/30	石油給湯機	UIB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	山口県						○ 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2025/03/27	2025/05/19	2025/05/30	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1020	(株)コロナ	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/03/15	2025/05/19	2025/05/30	石油ストーブ(開放式)	RX-2223Y	(株)コロナ	群馬県				1		○ 当該製品を使用中、建物1棟を全焼、3棟を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/04/22	2025/05/08	2025/05/30	石油ストーブ(開放式)	RS-D298E	(株)トヨミ	奈良県					○	当該製品を使用中、浴室で一酸化炭素中毒により1名が死亡した。当該製品に起因するのかな、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(の負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(の負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/04/25	2025/05/07	2025/05/30	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UH-F7014PR	(株)コロナ	北海道						○ 異音に気付き確認すると、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/04/12	2025/04/25	2025/04/30	石油ストーブ(密閉式)	FF-6811SR	(株)コロナ	北海道						○ 事務所で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2025/03/28	2025/04/18	2025/04/30	石油給湯機	UIB-4000TX(F)	(株)コロナ	新潟県						○ 当該製品を使用中、プレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2025/03/09	2025/04/18	2025/04/30	石油ストーブ(開放式)	RX-2216Y	(株)コロナ	愛知県		1				○ 当該製品を使用中、建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2025/02/23	2025/04/17	2025/03/31	石油温風暖房機(開放式)	FW-553L	ダイニチ工業(株)	徳島県						○ 当該製品を使用中、建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2025/01/22	2025/04/17	2025/02/28	石油こんろ	KT-1613	(株)コロナ	奈良県						○ 発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2024/12/23	2025/04/03	2025/04/30	石油ストーブ(開放式)	SX-E3511WY	(株)コロナ	和歌山県						○ 当該製品を使用後、当該製品及び建物3棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
2025/03/06	2025/03/27	2025/04/30	石油ストーブ(開放式)	SX-1800DX	(株)コロナ	新潟県			1			○ 当該製品を使用中、建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から35年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/03/08	2025/03/21	2025/03/31	石油ふろがま(薪兼用)	CHS-4	(株)長府製作所	宮城県						○3棟が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
2025/02/04	2025/03/12	2025/02/28	石油温風暖房機(開放式)	FW-329S	ダイニチ工業(株)	徳島県						○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/02/20	2025/03/11	2025/06/30	石油ストーブ(開放式)	KCP-E2918WY	(株)コロナ	滋賀県	1					○建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日発生の石油ストーブ(開放式)と同じ案件
2025/02/20	2025/03/11	2025/03/31	石油ストーブ(開放式)	KCP-2215Y又はSX-E2918WY	(株)コロナ	滋賀県	1					○建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/02/25	2025/03/07	2025/03/31	石油給湯機付ふろがま	KIB-3865EG	(株)長府製作所	山形県						○当該製品を使用中、異音が出たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/02/19	2025/03/06	2025/03/31	石油給湯機付ふろがま	UKBA3310TX(M)	(株)コロナ	長野県						○発煙が出たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/01/26	2025/03/06	2025/03/31	石油温風暖房機(開放式)	FH-G3219Y	(株)コロナ	神奈川県				1		○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/01/02	2025/03/01	2025/02/28	石油ストーブ(開放式)	GKP-P248N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	愛知県						○寺院で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/01/10	2025/02/27	2025/03/31	石油温風暖房機(開放式)	FW-371LX	ダイニチ工業(株)	岐阜県						○当該製品を使用中、建物1棟を全焼し、4棟を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/02/13	2025/02/21	2025/02/28	石油ストーブ(開放式)	RCA-883	(株)トヨミ	兵庫県	1					○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2025/02/07	2025/02/21	2025/02/28	石油ストーブ(半密閉式)	SF-115TD	サンボット(株)(現(株)長府製作所)	北海道						○ 当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から45年以上経過した製品
2025/01/29	2025/02/19	2025/02/28	石油ストーブ(開放式)	RX-2924WY	(株)コロナ	岐阜県						○ 作業場のコンテナ内で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/01/19	2025/02/19	2025/02/28	石油ストーブ(開放式)	SX-E210Y	(株)コロナ	東京都						○ 当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/02/05	2025/02/14	2025/02/28	石油給湯機付ふろがま	KIB-3850DF	(株)長府製作所	北海道						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
2024/12/22	2025/02/05	2025/02/28	石油温風暖房機(開放式)	FW-3040S	ダイニチ工業(株)	東京都				1		○ 建物1棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2024/12/19	2025/01/28	2025/01/31	石油温風暖房機(開放式)	FH-G3613BY	(株)コロナ	福井県	1					○ 当該製品を使用中、建物2棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/11/20	2025/01/28	2025/01/31	石油温風暖房機(開放式)	KCF-3222Y	(株)コロナ	滋賀県				1		○ 当該製品を使用中、異音が出たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/12/30	2025/01/15	2025/01/31	油だき温水ポイラ	DBT-1811RGF	(株)長府製作所	秋田県						○ 当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日発生の石油給湯機と同じ案件
2024/12/30	2025/01/15	2025/01/31	石油給湯機	UIB-3320TX(F)	(株)コロナ	秋田県						○ 当該製品及び建物1棟を全焼し、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品 同日発生の油だき温水ポイラと同じ案件
2024/12/20	2025/01/06	2025/01/31	石油ストーブ(開放式)	SX-EA24Y	(株)コロナ	京都府				1		○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病