

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	CO中毒	火災				
A1G20- 009	2020/2/18	2020/03/19	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-91WCR-L	(株)パロマ	埼玉県					○	当該製品及び建物を全焼、2棟を部分焼する火災が発生した。当該製品に起因するかの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 008	2020/2/16	2020/03/19	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-340WA-R	(株)パロマ	静岡県			1		○	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G20- 007	2020/1/12	2020/03/19	ガス栓(LPガス用)	GB371PZ5-15A	光陽産業(株)	神奈川県					○	飲食店でガスフライヤーを使用中、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月7日
A1G20- 006	2020/1/11	2020/02/21	ガストーチ	CB-TC-CPR03(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) (輸入事業者)	東京都					○	飲食店の厨房で当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するかの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは令和2年2月5日
A1G20- 005	2020/1/25	2020/02/21	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	GK-1600K	(株)長府製作所	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品の外装が変形する火災が発生した。当該製品に起因するかの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G20- 004	2020/1/16	2020/02/21	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。令和2年1月31日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和2年1月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成19年4月19日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率:76.6%
A1G20- 003	2020/1/20	2020/02/21	ガス栓(LPガス用)	G925-12P	光陽産業(株)	岐阜県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年1月22日に経済産業省産業保安グループにて公表済。令和2年1月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G20- 002	2020/1/17	2020/02/21	ガス栓(LPガス用)	G925-12PR	光陽産業(株)	三重県					○	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			令和2年1月21日に経済産業省産業保安グループにて公表済
A1G20- 001	2020/1/9	2020/02/21	ガスこんろ(LPガス用)	PA-K37P-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	北海道					○	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病