

省エネ性能の表示について

平成21年7月3日
(社)日本ガス石油機器工業会

去る4月28日に経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課長より、省エネ性能の表示に関する点検を行うよう当工業会に要請があり、当工業会・省エネ対応委員会で会員各社の調査結果を取りまとめ、5月29日に報告書を提出しました。

当工業会でも誤表示が確認され、その要因は、計算ミス（有効桁数の処理ミス）、誤記入、カタログの校正ミス等でした。

他業界の点検結果報告も合せ、本日7月3日に経済産業省より点検結果が公表され、当工業会に対しても誤表示再発防止の徹底を行うよう要請がありました。

再発を防止するため、当工業会会員企業に対して省エネ性能表示の適正化に留意するよう、下記項目について再徹底いたします。

- ・ 会員各社における内部チェック体制の再構築
- ・ 省エネ基準達成率の計算ルール等の周知徹底
- ・ 会員各社による定期的な自主確認と当工業会による確認

以上